



**AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE**

**PIANO STRALCIO PER IL TRATTO METROPOLITANO  
DEL TEVERE DA CASTEL GIUBILEO ALLA FOCE  
V STRALCIO FUNZIONALE - P.S.5**

**E.2 -3**

**INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA, AMPLIAMENTO DELLE FASCE FLUVIALI E  
MANUTENZIONE DEL CORRIDOIO FLUVIALE**

**- RETICOLO SECONDARIO FIUME TEVERE-**

## E.2-3

**Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali  
e manutenzione del corridoio fluviale :  
Reticolo Secondario del Fiume TEVERE.**

<b>Codice tratto</b>	<b>Corso d'acqua</b>	<b>Località</b>	<b>Tratto</b>	<b>Problematiche</b>	<b>Importo (Euro)</b>
<b>CL100</b>	Fosso del Campo	Pantan Monastero	Dalla confluenza con il Rio Galeria verso monte per circa 500 m.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sussiste il rischio di allagamento, con interessamento della viabilità comunale e delle abitazioni, dovuto a mancanza di manutenzione;</li> <li>la sezione del tombino è insufficiente;</li> </ul>	<b>77.000</b>
<b>CL101</b>	Fosso di Campo Morto	Casalotti	A monte ed a valle del tombino su via Boccea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sussiste il rischio di allagamento, con interessamento della viabilità e delle abitazioni, dovuto alla sezione insufficiente del tombino;</li> </ul>	<b>77.000</b>
<b>CL102</b>	Fosso di Valle Bufalina	Muratella Infernaccio	A monte ed a valle del tombino su via della Magliana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sussiste il rischio di allagamento con interessamento della via Magliana e della ferrovia Roma - Civitavecchia, dovuto alla sezione insufficiente del tombino;</li> </ul>	<b>77.000</b>
<b>CL108</b>	Fosso della Torre	Roma	Presso l'attraversamento stradale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>esiste una riduzione parziale della sezione del ponticello per la presenza di un tubo (d = 400 mm) trasversale alla luce di questo;</li> <li>è necessaria una manutenzione ordinaria più frequente altrimenti si ha il rischio di allagamento della strada Ardeatina;</li> </ul>	<b>77.000</b>
<b>CL109</b>	SN (Casale Abbruciato)	Roma	Presso l'attraversamento stradale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>la sede stradale è a rischio di allagamento per la mancanza di manutenzione ordinaria e la riprofilatura del tratto a monte e a valle del tombino;</li> <li>è necessario controllare il naturale deflusso delle acque in relazione alla sezione del tombino in calcestruzzo;</li> </ul>	<b>77.000</b>

<b>Codice tratto</b>	<b>Corso d'acqua</b>	<b>Località</b>	<b>Tratto</b>	<b>Problematiche</b>	<b>Importo (Euro)</b>
<b>CL110</b>	Fosso Solforate	Roma	Presso il km 20 della via Ardeatina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sussiste il rischio di allagamento per la strada e la casa cantoniera;</li> <li>• sono probabilmente sottodimensionate le sezioni dei tombini in calcestruzzo;</li> <li>• è necessaria la manutenzione e la riprofilatura del collettore parallelo alla via Ardeatina e del fosso Solforate;</li> </ul>	<b>77.000</b>
<b>CL111</b>	Fosso Vittoria	Roma	Presso il bivio di via Marco Simone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sussiste il rischio di esondazioni a monte del tombino in muratura, con sezione notevolmente occlusa dai depositi elastici;</li> <li>• è necessaria la manutenzione e la riprofilatura nei tratti a monte e a valle dell'attraversamento stradale;</li> </ul>	<b>77.000</b>
<b>CL219</b>	Fosso Patatone	Morena Lucrezia Romana	Dal ponte della ferrovia per cassino alla confluenza con il fosso dell' Acqua Mariana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sussiste il rischio di allagamento della Via Morosina (ponte FF.SS.), nel tratto che fiancheggia Via Lucrezia Romana;</li> <li>• è necessaria la manutenzione dell'alveo e la riprofilatura degli argini nel tratto di attraversamento di Via Saragat.</li> </ul>	<b>121.000</b>
<b>CL235</b>	Fosso Galeria	s.Rufina	Da 2 km a monte dell'incrocio con via di Boccea a valle della confluenza con il fosso di campo Morto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le esondazioni in corrispondenza del ponte all'incrocio della Via della Storta con la Via Boccea avvengono in sponda destra, più bassa della sinistra;</li> <li>• è necessaria la pulizia dell'alveo e la riprofilatura e protezione delle sponde;</li> </ul>	<b>77.000</b>
<b>CL240</b>	Fosso Vallescura	Vallescura	Tratto compreso tra l'impianto di depurazione fino alla SS Barbozza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si riscontrano esondazioni sulla Strada Provinciale e nell'area commerciale Squarciarelli - Grottaferrata;</li> <li>• è presente una discarica in alveo;</li> </ul>	<b>77.000</b>

<b>Codice tratto</b>	<b>Corso d'acqua</b>	<b>Località</b>	<b>Tratto</b>	<b>Problematiche</b>	<b>Importo (Euro)</b>
<b>CL241</b>	Fosso di Tor Pagnotta	Cecchignola	Da Torre di Pagnotta al Casale il Centro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>è necessaria la manutenzione dell'alveo;</li> </ul>	<b>77.000</b>
<b>CL242</b>	Fosso Fiorano	Cecchignola	Da Torre di Pagnotta al Casale Smeraldo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>è necessaria la manutenzione per la presenza di arbusti e alberi in alveo specie nella zona di Colle Smeraldo dove c'è anche un'area di discarica;</li> </ul>	<b>77.000</b>
	Fosso dell'Almone	Roma	A valle della Caffarella e del complesso della ex Cartiera Latina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>si riscontrano esondazioni in area agricola o mediamente urbanizzata;</li> </ul>	<b>413.000</b>
<b>CL077</b>	Canali di drenaggio	Piana del Sole	Piana del Sole	<ul style="list-style-type: none"> <li>sussiste il rischio di allagamento in quanto i canali di scolo risultano insufficienti a causa dell'urbanizzazione della zona.</li> </ul>	<b>77.000</b>
				<b>Importo TOTALE</b>	<b>1.458.000</b>