

Piano di Stralcio di Assetto Idrogeologico

Quadro generale degli interventi idraulici



Piano adottato con modifiche ed
integrazioni dal Comitato
Istituzionale con delibera n. 114
del 5 aprile 2006

Autorità di Bacino
del Fiume Tevere





AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Il Segretario Generale

Ing. Roberto GRAPPELLI

Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Coordinamento: Dott. Alfredo DI DOMENICANTONIO

Il Comitato Tecnico (agosto 2002)

ing. Leandro BENINCASI, ing. Raimondo BESSON, arch. Roberto CECCHI, arch. Rosina DE PICCOLI, ing. Francesco GUBERNALE, dott. Endro MARTINI, ing. Ettore RICCI, ing. Angelo VITERBO, arch. Tiziana CIANFA, dott. Luigi DEL SORDO, ing. Luigi GIANGROSSI, prof. Roberto GUERCIO, dott. Giovanni GUERRIERI, prof. Gianmarco MARGARITORA, prof. Antonello STELLA, ing. Cesare VIGNOLI, ing. Oriella ZANON

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Coordinamento: Ing. Carlo FERRANTI

Il Comitato Tecnico (aprile 2006)

ing. Leandro BENINCASI ing. Paola BERTUCCIOLI, ing. Giorgio CESARI, dott. Raniero DE FILIPPIS, ing. Giovanni GUGLIELMI, ing. Giorgio A. GULLOTTA, ing. Luciano MARCHETTI, ing. Giorgio OCCHIPINTI, dott. Vincenzo PASQUINI, ing. Ettore RICCI, dott. Fabio TANCREDI, ing. Angelo VITERBO, ing. Alberto BURGHIGNOLI, arch. Giuliano CERVI, prof. Alberto CLEMENTI, ing. Angelo D'ERAMO, prof. Roberto GUERCIO, ing. Mauro LASAGNA, prof. Gianmarco MARGARITORA, ing. Fausto MARTINELLI, dott. Endro MARTINI, ing. Roberto MUSSAPI, dott.ssa Ester RENELLA, ing. Cesare VIGNOLI

A cura della Segreteria Tecnico-Operativa

**Quadro degli Interventi Idraulici
Stima del fabbisogno Economico**

	Interventi strutturali SITUAZIONI DI RISCHIO				Manutenzione ordinaria ALVEI FLUVIALI		Interventi TRATTI FLUVIALI			
					sul reticolo principale	sul reticolo secondario e minore				
Provincia	Numero Interventi	Importo Globale degli interventi (Migliaia di Euro)	Importo già finanziato (Migliaia di Euro)	Importo residuo necessario (Migliaia di Euro)	Importo degli interventi per 5 anni (Migliaia di Euro)	Importo degli interventi per 5 anni (Migliaia di Euro)	Numero Interventi	Importo Globale degli interventi (Migliaia di Euro)	Importo già finanziato (Migliaia di Euro)	Importo residuo necessario (Migliaia di Euro)
L'Aquila	5	3.780	785	2.995	0	3.744	17	5.200	0	5.200
Arezzo	5	4.700	2.376	2.324	0	4.003	15	9.290	0	9.290
Forlì	2	413	0	413	0	387	0	0	0	0
Frosinone	0	0	0	0	0	775	4	3.304	0	3.304
Grosseto	0	0	0	0	0	516	5	869	0	869
Macerata	3	1.756	0	1.756	0	1.162	10	4.133	0	4.133
Perugia	50	66.597	11.784	54.813	12.911	34.086	183	62.290	0	62.290
Rieti	16	19.863	2.221	17.642	2.066	14.203	104	36.778	0	36.778
Roma	41	146.616	5.999	140.677	8.005	18.076	129	124.530	0	124.530
Siena	2	465	176	289	0	2.066	15	9.026	0	9.026
Terni	20	28.299	8.467	19.832	9.038	12.137	81	29.257	0	29.257
Viterbo	5	2.944	103	2.841	3.873	8.263	32	10.290	0	10.290
Totale	149	275.434	31.852	243.582	35.894	99.418	595	294.966	0	294.966

Autorità di Bacino del Fiume Tevere
ELENCO di SINTESI

"Schede informative delle situazioni di rischio per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali"

Elenco generale delle schede - Interventi strutturali

Rischio	Codice ABT	Bacino	Asta	Regione	Provincia	Comune	Situazioni di rischio	Importo totale	Importo residuo	Descrizione interventi proposti
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
R3	PU001	Tevere a Monte del Chiascio	Tevere in sinistra idrografica a valle del Torrente Vertola	Umbria	PERUGIA	CITERNA	PISTRINO	310	310	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO, SOVRALZO DELLE ARGINATURE E DIFESE AL PIEDE CON PIETrame; MANUTENZIONE.
R3	PU002	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE IN DX IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DEL TORRENTE SOVARA	Umbria	PERUGIA	CITERNA	PISTRINO	207	207	SOVRALZO ARGINATURA SUL F. TEVERE IN SPONDA DX TRA IL PONTE DI SAN GIUSTINO ED IL PONTE SULLA STRADA PROVINCIALE PISTRINO - SELCI, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI PISTRINO; REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO PER LA MANUTENZIONE.
R3	PU003	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE E FOSSO CAVAGLIONE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	CITTA' DI CASTELLO	413	413	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN SX IDRAULICA SUL F. TEVERE ED IN DX IDRAULICA SUL T. CAVAGLIONE ALLA CONFLUENZA CON IL F. TEVERE.
R2	PU004	Tevere a Monte del Chiascio	CONFLUENZA DEL T. SCATORBIA NEL F. TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	Zona urbana di Città di Castello	207	207	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE E RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R3	PU005	Tevere a Monte del Chiascio	F. TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRESTINA - LOC. 5 MIGLIA	413	413	L'ARGINATURA VIENE REALIZZATA A PROTEZIONE DELLA STRADA CORNETTO - TRESTINA, LOC. 5 MIGLIA, CHE TAGLIA IN SENSO TRASVERSALE L'AREA DI ESONDAZIONE; NELLA LOC. DI CUI SOPRA, L'OPERA HA IL COMPITO, IN PARTICOLARE, DI PROTEGGERE UN TRATTO DI STRADA CARATTERIZZATO DA UN SENSIBILE ABBASSAMENTO DELLA LIVELLETTA, CON CONSEGUENTE FORMAZIONE DI TIRANTI IDRICI SUPERIORI A 2 METRI. TALE SITUAZIONE NON E' ASSOLUTAMENTE PERCETTIBILE DAGLI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R3	PU006	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE NESTORE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRESTINA	155	155	RIALZO DELL'ARGINE IN SX IDRAULICA DEL TORRENTE NESTORE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DEL CENTRO ABITATO DI TRESTINA, PRESSO IL PONTE FERROVIARIO.
n.d.	PU007	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	PROMANO	1.291	1.291	RETTIFICA DEL CORSO DEL F. TEVERE E REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI MEDIANTE SCOGLIERE LONGITUDINALI E PENNELLI. L'INTERVENTO DI RETTIFICA DOVRA' COMUNQUE ESSERE PRECEDUTO DA UNO SPECIFICO STUDIO IDRAULICO.
n.d.	PU008	Tevere a Monte del Chiascio	F. TEVERE ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE NICCONE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	PALAZZETTO - NICCONE - UMBERTIDE	775	775	ALLA CONFLUENZA TRA IL T. NICCONE E IL F. TEVERE: SOVRALZO ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL F. TEVERE A PROTEZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE; A VALLE DEL PONTE DI UMBERTIDE SUL F. TEVERE REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA.
R4	PU009	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	UMBERTIDE	258	258	L'INTERVENTO NELLA ZONA IN OGGETTO ATTUALMENTE E' IN CORSO DI ESECUZIONE
R3	PU010	Tevere a Monte del Chiascio	Fiume Tevere	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	A monte della Stazione di Montecorona	155	155	MANUTENZIONE DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA SEZIONE FLUVIALE.
R4	PU011	Tevere a Monte del Chiascio	Fiume TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	La Bruna	155	155	REALIZZAZIONE DI NUOVO ARGINE IN DESTRA IDRAULICA SUL FIUME TEVERE, IN PROSECUZIONE DI QUELLO GIA' ESISTENTE; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R4	PU012	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE PATTOLI	155	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 2000/2003
R4	PU013	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PERUGIA - TRATTO COMPRESO TRA PONTE PATTOLI E VILLA PITIGNANO	0	0	INTERVENTO NON PROPONIBILE.
R4	PU014	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	VILLA PITIGNANO	155	155	ARGINATURA IN SX IDRAULICA DEL TEVERE A PROTEZIONE DEL NUCLEO ABITATO IN LOCALITA' VILLA PITIGNANO, POCO A MONTE DEL PONTE TUBO DELL'ACQUEDOTTO;

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	PU015	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE FELCINO	155	155	RIALZO E RINGROSSO ARGINALE IN DX IDRAULICA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; SISTEMAZIONE D'ALVEO TRAMITE RISAGOMATURA.
R4	PU016	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE VALLECEPPI	3.615	2.324	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN SX TEVERE A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI PONTE VALLECEPPI; SOVRALZO IN DX TEVERE ZONA COMPRESA TRA CAMPO SPORTIVO E NUCLEO ABITATO DI PRETOLA A MONTE DEL PONTE DI PONTE VALLECEPPI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 200/2003 PER EURO 774,685 E D.L. 180 ANN. 1999/2000 PER EURO 516,457
R4	PU017	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	155	155	REALIZZAZIONE NUOVO ARGINE IN DX TEVERE, IN CORRISPONDENZA DEL PONTE FERROVIARIO
R4	PU018	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	0	0	INTERVENTO IN CORSO.
R4	PU019	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	0	0	INTERVENTO GIA' REALIZZATO.
R4	PU020	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	SAN MARTINO IN CAMPO	155	155	SOVRALZO E RINGROSSODELLE ARGINATURE ESISTENTI NELLA ZONA A MONTE DEL PONTE SULLA STRADA TRA TORGIANO E SAN MARTINO IN CAMPO
R4	PU021	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	TORGIANO	PONTE NUOVO - FORNACI (RICADE SIA SUL TEVERE A MONTE DEL CHIASCIO CHE SUL TEVERE A MONTE DEL PAGLIA)	1.808	1.808	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE IN DX TEVERE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI FORNACI
R4	PU022	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	TORGIANO	A VALLE E A MONTE DEL PONTE STRADALE PRESSO TORGIANO	310	310	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI DEFLUSSO A VALLE DEL PONTE
R4	PU023	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	SAN LORENZO - COSTANO	1.033	1.033	RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA; REALIZZAZIONE DI MODESTE ARGINATURE

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
R4	PU024	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	BASTIA UMBRA - ZONA FIERE	1.291	1.291	REALIZZAZIONE NUOVA ARGINATURA SX E DX CHIASCIO E SOVRALZO ARGINATURA ESISTENTE (DA AGGIUNGERE NELLA SCHEDA), A PROTEZIONE DELLA ZONA FIERE DI BASTIA.
R4	PU025	Tevere a Monte del Paglia	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	DERUTA	MADONNA DEI BAGNI	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA IDRAULICA FIUME TEVERE, A PROTEZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE MADONNA DEI BAGNI; RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA LOCALITA' MADONNA DEI BAGNI; IL TEVERE STA ERODENDO LA BASE DELLA SUPERSTRADA.
R4	PU026	Tevere a Monte del Paglia	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	TODI	PIAN SAN MARTINO	2.582	2.582	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ARGINATURA IN SX E DX TEVERE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI PIAN SAN MARTINO E PONTE RIO.
R4	PU027.1	Chiani e Paglia	TORRENTE CHIANI	Umbria	TERNI	ORVIETO	CICONIA 1	5.784	2.841	REALIZZAZIONE DI CASSSE DI ESPANSIONE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CICONIA; (COMPLETAMENTO II STRALCIO, PER IL COMPLETAMENTO DELLA SECONDA CASSA DI ESPANSIONE PREVISTA).
R4	PU027.2	Chiani e Paglia	TORRENTE CHIANI	Umbria	TERNI	ORVIETO	CICONIA 2	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CICONIA E DELLA ZONA DEL CAMPO SPORTIVO; REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE CHIANI PER LA S.S. 71 , IN QUANTO IL VECCHIO PONTE HA UNA LUCE INSUFFICIENTE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLA PIENA ATTESA.
n.d.	PL028	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	BOMARZO	A MONTE ED A VALLE DEL PONTE SULLA STRADA PROVINCIALE BOMARZO - ATTIGLIANO	1.808	1.808	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE MEDIANTE UNA SERIE DI INTERVENTI.
R4	PU029	Nera	NERA	Umbria	TERNI	TERNI	NERA - TERNI - NARNI	7.747	7.747	RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE ESISTENTI; RICOSTRUZIONE DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE E/O INTERROTTE; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	PL030	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	PONTE FS RIETI FINO AL CONFINE PROVINCIALE.	0	0	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI A PROTEZIONE DI NUCLEI ABITATI E PICCOLE ZONE INDUSTRIALI; REALIZZAZIONE DI SOVRALZI ARGINALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE. GLI INTERVENTI PREVISTI NON GARANTISCONO LA ASSOLUTA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE, A CAUSA DELLA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO; PERTANTO E' PREVISTA OBBLIGATORIAMENTE LA REDAZIONE DI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE.
R4	PL031	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	RIETI A VALLE DEL PONTE ROMANO	2.324	2.324	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE IN DX E EX IDRAULICA DEL VELINO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	PL032	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	RIETI A MONTE DEL PONTE ROMANO	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DEL SOVRALZO ARGINALE IN DX IDRAULICA; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO IN CURVA INTERNA DESTRA.
R4	PL033	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE	SAN VITTORINO	5.681	4.855	DIAFRAMMATURA DA REALIZZARSI TRAMITE PALANCOLATA LARSSEN, AL FINE DI EVITARE SIFONAMENTI E FONTANAZZI LUNGO L'ARGINATURA; SGHIAIATURA DELL'ALVEO.
R4	PL034	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	CASTEL SANT'ANGELO	PONTE ALTO	516	516	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE;
R4	PL035	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	BORGO VELINO	STAZIONE FS	413	413	SOVRALZO DEL MURO ANDATORIO CON INTERVENTO DI RINATURALIZZAZIONE DELL'OPERA; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEL MATERIALE SOLIDO SEDIMENTATO IN SITU.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R3	PL036	Velino	FIUME VELINO E CONFLUENZE FOSSI LATERALI	Lazio	RIETI	ANTRODOCO	CENTRO URBANO	2.066	2.066	SOVRALZO DEL MURO ANDATORIO IN DX IDRAULICA, IN CORRISPONDENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DA PONTE BAGNO A PONTE FERROVIARIO, MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RIPRISTINO DELLA CONFLUENZA DEI FOSSI SECONDARI IN SX IDRAULICA E DELLO SCOLATORE PUBBLICO IN DX IDRAULICA.
n.d.	PL037	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	GALLESE	SCALO TEVERINA, A VALLE DELLA TRAVERSA DI GALLESE, RAMO MORTO	258	258	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
n.d.	PL038	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TREIA	Lazio	VITERBO	CIVITA CASTELLANA	CULIANO, TRATTO SOGGETTO AL RIGURGITO DEL FIUME TREIA	258	258	MANUTENZIONE DELL'ALVEO FLUVIALE
n.d.	PL039	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	RIETI	STIMIGLIANO	LINEA LENTA FS ROMA - FIRENZE	258	258	MANUTENZIONE DI UN'OPERA ESISTENTE MEDIANTE SCOGLIERE E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	PL040	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	PONZANO ROMANO IL FIASCO		775	775	MANUTENZIONE E RIATTO DELLE ARGINATURE ESISTENTI
n.d.	PL041	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FILACCIANO	FILACCIANO	516	516	MANUTENZIONE E RIPRISTINO ATTUALE PALANCOLATE ESISTENTI ED AMPLIAMENTO
n.d.	PL042	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	NAZZANO	OASI DI NAZZANO - VIA ALZAIA	4.132	4.132	INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA
R4	PL043	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	PRIMA PORTA S.P. TIBERINA	4.390	4.390	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN DX A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO LUNGO LA S.P. TIBERINA DAL KM 0+370 AL KM 2+670, LOCALITA' PRIMA PORTA
n.d.	PL044	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO DI SETTEBAGNI (O DELLA BUFALOTTA)	Lazio	ROMA	ROMA	BUFALOTTA - MARCIGLIANA	5.165	5.165	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
n.d.	PL045	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO (O MARANA) DI PRIMA PORTA	Lazio	ROMA	ROMA	PRIMA PORTA	1.033	1.033	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA MARANA, TRAMITE RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI, TAGLIO DI ALBERATURE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSI INTASATE DA MATERIALE INQUINANTE.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
n.d.	PL046	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSI MINORI	Lazio	ROMA	ROMA	VARIE LOCALITA' SITUATE TRA CASTEL GIUBILEO E LA BRETELLA AUTOSTRADALE FIANO SAN CESAREO.	10.329	10.329	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI MINORI CHE RIGURGITANO A CAUSA DELLE PIENE DEL TEVERE NEL TRATTO PRECEDENTEMENTE SPECIFICATO; RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO (RIMOZIONE RIFIUTI, TAGLIO DI ALBERATURE, RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO).
R4	PL047	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO CREMERA	Lazio	ROMA	ROMA	LABARO	5.165	5.165	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI ARGINELLO IN SINISTRA E DI RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CONFLUENZA DEL RIO VALCHETTA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.
n.d.	PL048	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	SAXA RUBRA	3.099	3.099	ARRETRAMENTO E RETTIFICA DELL'ARGINE IN DESTRA, A VALLE DELLA TRAVERSA DI CASTEL GIUBILEO, IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA IN FRANA ED A PROTEZIONE DEL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA.
R4	PL049	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TORRE SERPENTARA	6.197	6.197	SOVRALZO ARGINATURA IN SX IDRAULICA PER LA PROTEZIONE DELLE ZONE ABITATE PROSPICIENTI DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME TEVERE.
R4	PL050	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO DELLA CRESCENZA	Lazio	ROMA	ROMA	DUE PONTI	5.165	5.165	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI IN SX E DX, PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL FOSSO DELLA CRESCENZA E PARTE DEL FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO, ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE IN PROSSIMITA' DELLA VIA FLAMINIA.
R4	PL051	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	POLIGRAFICO PRESSO VIALE GOTTARDO, ROMA.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO PER LA SITUAZIONE IN OGGETTO.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	PL052	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA BENCIVENGA, ROMA.	4.132	4.132	ARGINATURA IN SPONDA SX DI UN TRATTO DEL FIUME ANIENE IN CORRISPONDENZA DI VIA BENCIVENGA E DEL FOSSO DI PIETRALATA IN SX E IN DX IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA NELL'ANIENE CON RELATIVO IMPIANTO IDROVORO
R4	PL053	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA LEVANNA, ROMA.	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROVORO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIENA TRATTENUTE DALL'ARGINATURA.
R4	PL054	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA DI PIETRALATA, LANIFICIO LUCIANI, ROMA.	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DI MURO DI ARGINATURA A PROTEZIONE DEGLI EDIFICI, RADENTE LA SPONDA, IN QUANTO NON C'E' LO SPAZIO SUFFICIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO.
R4	PL055	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	PONTE MAMMOLO, ROMA : PONTE SUL FIUME ANIENE	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO E RIPRISTINO GLOBALE DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
R4	PL056	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - INCROCIO TRA LA VIA TIBURTINA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R3	PL057	Aniene	FOSSO DI TOR SAPIENZA	Lazio	ROMA	ROMA	TOR SAPIENZA	2.066	2.066	RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE.
R4	PL058	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TOR CERVARA	3.099	3.099	LA ZONA INDUSTRIALE DI TOR CERVARA VERRA' PROTETTA CON ARGINATURA A CONTORNO; LA PROTEZIONE IN ALCUNI TRATTI VERRA' REALIZZATA MEDIANTE MURI DI CONTENIMENTO, PER MINIMIZZARE GLI INGOMBRI; LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE VERRA' EFFETTUATO TRAMITE IMPIANTO IDROVORO DI NUOVA REALIZZAZIONE.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R3	PL059	Aniene	FOSSO DI PRATOLUNGO	Lazio	ROMA	ROMA	PRATOLUNGO	19.109	19.109	<p>PRIMO STRALCIO (10 MILIARDI) : IMPIANTO IDROVORO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME ANIENE, A COMPLETAMENTO DELLE OPERE ARGINALI GIA' REALIZZATE.</p> <p>SECONDO STRALCIO (27 MILIARDI) : REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE A MONTE DEL G.R.A. (TRAMITE APPOSITA ARGINATURA) E DI INFRASTRUTTURA DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE ALL'IMPIANTO IDROVORO.</p> <p>TUTTO L'INTERVENTO DEVE ESSERE SOGGETTO A VERIFICA DI TIPO IDRAULICO, URBANISTICO ED AMBIENTALE.</p>
R4	PL060	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO PROSPICIENTE IL PONTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL FIUME ANIENE, IN DX IDRAULICA.	207	207	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA IN DX IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL G.R.A., A PROTEZIONE DI UN'AREA INDUSTRIALE.
R4	PL061	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO PROSPICIENTE IL PONTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SULL'ANIENE IN DESTRA IDRAULICA (INSEDIAMENTO ARTIGIANALE - MARMI);	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R4	PL062	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	TIVOLI	MARTELLONA	5.165	5.165	<p>ARGINATURA A PROTEZIONE DI VASTA AREA OCCUPATA DA CASE SPARSE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROVORO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SUPERO DI TRE FOSSI SECONDARI PRESENTI IN ZONA.</p> <p>L'INTERVENTO RICADE IN UNA ZONA CHE E' COMPRESA ANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUIDONIA MONTECELIO.</p>

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	PL063	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	TIVOLI	PONTE LUCANO	6.714	3.099	INTERVENTO A COMPLETAMENTO DI QUELLO ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE; REALIZZAZIONE DI UN ARGINE A PROTEZIONE DELLA ZONA DI GUIDONIA; SMALTIMENTO DELL'AMIANTO PROVENIENTE DALLO SGOMBERO DI CAPANNONI INDUSTRIALI ESPROPRIATI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONNESSE CON IL PRIMO INTERVENTO, AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO, REALIZZAZIONE DI UN DIVERSIVO, APERTURA DELLA QUINTA LUCE DEL PONTE, POSA DI PARATOIE IN CORRISPONDENZA DEL DEPURATORE DI GUIDONIA, PROLUNGAMENTO DEL COLLETTORE, CONSOLIDAMENTO DEL CASALE PRESENTE IN GOLENA E MONITORAGGIO DEL SEPOLCRO DEI PLAUTI. FINANZIATO IN PARTE CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 EURO 3,615,198
n.d.	PL064	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	AGOSTA	VIA SUBLACENSE - VIA TIBURTINA VALERIA; PONTI STRADALI E STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA.	0	0	INTERVENTI A CARICO DEGLI ENTI PROPRIETARI E/O CONCESSIONARI.
n.d.	PL065	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	AGOSTA	MARANO EQUO - AGOSTA : SORGENTI DELL'ACEA.	1.033	1.033	PROSECUZIONE DEL CORPO ARGINALE ESISTENTE A PROTEZIONE DELLE SORGENTI DELL'ACEA E ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI ANCHE PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE LOCALI.
R4	PL066	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	MADONNA DELLA PACE	516	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003
R4	PL067	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - MAGLIANA	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R3	PL068	Tevere area urbana di Roma	FOSSO DI VALLERANO	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - TORRINO	1.033	1.033	SOVRALZO E RINGROSSO DEGLI ARGINI A GUARDIA DEL FOSSO DI VALLERANO, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO (QUARTIERE IL TORRINO E ZONE LIMITROFE).

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R3	PL069	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE E FOSSO DI MALAFEDE	Lazio	ROMA	ROMA	VITINIA	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A GUARDIA DEL FOSSO DI MALAFEDE, CHE PUO' ESONDARE PER RIGURGITO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.
R3	PL070	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE E FOSSO IL FONTANILE	Lazio	ROMA	ROMA	CASAL BERNOCCHI - ROMA	258	258	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA A GUARDIA DEL FOSSO IL FONTANILE, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DALLE PIENE DA RIGURGITO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.
R3	PL071	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	CAPO DUE RAMI	10.329	10.329	REALIZZAZIONE DI UN PARTITORE PER LA REGOLAZIONE DELLE PORTATE TRA I DUE RAMI DELLA FOCE DEL TEVERE. RICALIBRATURA DEI CANALI DI BONIFICA.
n.d.	PL072	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	ISOLA BOACCIANA	258	258	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DELL'EROSIONE SPONDALE.
R4	PL073	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	FOCE DEL TEVERE - LOCALITA' FIUMARA GRANDE PASSO DELLA SENTINELLA.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
n.d.	PL074	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	SUBIACO - LOCALITA' SAN FRANCESCO.	258	258	REALIZZAZIONE DI ARGINATURE E RISAGOMATURA DELL'ALVEO.
R4	PT075	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Toscana	AREZZO	SANSEPOLCRO	SANSEPOLCRO	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R3	PU076	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	ORVIETO SCALO	516	516	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI.
R4	SER001	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Emilia-Romagna	FORLI-CESENA	VERGHERETO	OCRI	155	155	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI.
R4	ST002	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Toscana	AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	PIEVE SANTO STEFANO, PIERREGGIO, POZZALE	1.808	1.808	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE ESISTENTI; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E DI PROTEZIONI SPONDALI PER EVITARE EROSIONI.
R4	ST003	Tevere a Monte del Chiascio	BORRO DELL'INFERNACCIO	Toscana	AREZZO	SANSEPOLCRO	VANNOCCHIA, FIUMICELLO, SAN SEPOLCRO	362	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	ST004	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE CERFONE (A MONTE DELLO SCOGLIO DI MONTERCHI)	Toscana	AREZZO	MONTERCHI	POCAIA, OMARINO, MONTERCHI	1.524	516	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA ED ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO.
R4	ST005	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE CERFONE (DA CONTRADA FERRI A MOLINO NUOVO)	Toscana	AREZZO	AREZZO	PALAZZO DEL PERO	1.007	0	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E SCOGLIERE LONGITUDINALI PER LA STABILIZZAZIONE DEL TRATTO DI ALVEO SOGGETTO AD EROSIONE.
R4	ST006	Chiani e Paglia	TORRENTE SENNA	Toscana	SIENA	PIANCASTAGNAIO	CONTRADA DEL CORTO	258	155	REALIZZAZIONE DI ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO;RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO E TAGLIO DELL'ALBERATURA. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 103,291.
R4	SU007	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE VERTOLA	Umbria	PERUGIA	SAN GIUSTINO	DA AREA URBANA A LOCALITA' CAPANNE	1.033	1.033	RINGROSSO E PROTEZIONE MEDIANTE RIVESTIMENTO E SCOGLIERE LONGITUDINALI DELLE ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TRATTO DI ALVEO IN ESAME TRAMITE RIMOZIONE DI DEPOSITI DI MATERIALI.
R4	SU008	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE SELCI	Umbria	PERUGIA	SAN GIUSTINO	LAMA E SELCI	1.808	775	INTERVENTO DI RIATTO DELLE SCOGLIERE LONGITUDINALI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,913.
R4	SU009	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE VASCHI	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	RIOSECCO	1.808	1.808	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA SEZIONE TRAMITE ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE, DELLE SEZIONI E DEI CORPI ARGINALI.
R4	SU010	Tevere a Monte del Chiascio	FOSSO SCATORBIA	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	AREA URBANA	1.291	1.291	REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE; RIALZO DEI MURI DI SPONDA ATTUALMENTE ESISTENTI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TRATTO DI ALVEO IN QUESTIONE.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SU011	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE MUSSINO (ANCHE IN PARTE DEL TERRITORIO DI UMBERTIDE)	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	LOCALITA' PIERANTONIO	775	0	INTEREVNTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 774,685.
R4	SU012	Tevere a Monte del Chiascio	FOSSO DEI FORCONI	Umbria	PERUGIA	LISCIANO NICCONE AREA URBANA		310	131	INETRVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003
R4	SU013	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE RIO GRANDE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	LOCALITA' BOSCO	775	775	REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE NEL TRATTO INTERESSATO (SI RISCONTRA LA PRESENZA DI FENOMENI DI EROSIONE SPONDALE A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BOSCO).
R4	SU014	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE GENNA	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PIAN DI MASSIANO	852	516	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE, SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE DEL TRATTO DI ALVEO IN ESAME (PERCORSO VERDE).
R4	SU015.1	Topino - Maroggia	TORRENTE CHIONA (ANCHE PARTE DEL TERRITORIO DI SPELLO)	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	VARIE LOCALITA' SITUATE NEI COMUNI DI FOLIGNO E SPELLO.	1.549	775	REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE, AEDGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO, SOVRALZI E RINGROSSI ARGINALI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 200072003 PER EURO 774,685.
R4	SU015.2	Topino - Maroggia	TORRENTE OSE	Umbria	PERUGIA	CANNARA	VARIE LOCALITA' NEI COMUNI DI CANNARA E BETTONA	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI SOVRALZI E RINGROSSI ARGINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE DELL'ALVEO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ZONA INDUSTRIALE DI CANNARA ED IL CENTRO ABITATO DI ABITATO DI PASSAGGIO DI BETTONA.
R4	SU015.3	Topino - Maroggia	FOSSO RENARO	Umbria	PERUGIA	SPELLO	CAPITAN LORETO	2.427	0	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A MONTE DEL CENTRO ABITATO DI CAPITAN LORETO;RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI NEL TRATTO DI ALVEO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI CAPITAN LORETO;INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.

<i>Rischio</i>	<i>Codice</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
<i>ABT</i>								<i>totale</i>	<i>residuo</i>	
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
R4	SU016	Topino - Maroggia	FIUME MENOTRE	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	BELFIORE LA VESCIA	775	775	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E DI INTERVENTI DI RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU017	Topino - Maroggia	FIUME TOPINO	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	PONTE CENTESIMO - DA SAN GIOVANNI PROFIAMMA A CAPANNACCI	18.076	18.076	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI FOLIGNO; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI E RIPROFILATURA DEL PROFILO LONGITUDINALE DEL CORSO D'ACQUA; RIPRISTINO DELLA EFFICACIA IDRAULICA; ADEGUAMENTO DI ALCUNI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.
R4	SU018	Topino - Maroggia	FOSSO RENARO	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	AREA URBANA	3.099	0	REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE PER OPERARE UNA NUOVA INALVEAZIONE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE D.L. 180/98 PER EURO 2,065,828 E FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,914.
R4	SU019	Topino - Maroggia	ALVEO SAN LORENZO E TORRENTE TATARENA	Umbria	PERUGIA	TREVI	SAN LORENZO, CANNAIOLA E PICCICHE. (COMUNI DI TREVI E MONTEFALCO)	3.099	3.099	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU020	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE CAMPIANO (O FOSSO DI CAMPIANO O SN)	Umbria	PERUGIA	NORCIA	LOCALITA' CAMPI	207	207	RIFACIMENTO DI BRIGLIE E MURI DI SPONDA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL REGIME DI DEFLUSSO DEL TORRENTE; (INTUBAMENTO IN UN SOTTOSTRADA DI UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA).
R4	SU021	Corno e Nera a monte del Velino	FIUME NERA	Umbria	PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	BORGO CERRETO, PRISTINA	1.549	1.033	REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE;REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E DI SCOGLIERE LONGITUDINALI;INNalzAMENTO DI SOGLIE DI FONDO E DI MURI DI SPONDA ESISTENTI;ALLARGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI SEZIONI FLUVIALI;ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO;INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 179/02 ART.16 REG.UMBRIA.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SU022	Topino - Maroggia	FOSSO MAROGGIOLO	Umbria	PERUGIA	SPOLETO	SAN VENANZO PONTEBARI	775	775	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO.
R4	SU023	Topino - Maroggia	TORRENTE TESSINO	Umbria	PERUGIA	SPOLETO	AREA URBANA	2.582	1.900	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183789 ANN. 2000/2003 PER EURO 682,403.
R4	SU024	Corno e Nera a monte del Velino		Umbria	PERUGIA	SANT'ANATOLIA DI NARCO	LOCALITA' RENARA	1.549	1.549	ADEGUAMENTO DELL'ARGINATURA ESISTENTE MEDIANTE RINGROSSO E SOVRALZO; RIPRISTINO DI PICCOLE BRIGLIE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU025	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI CUCCARO O SN	Umbria	PERUGIA	CASCIA	AREA URBANA DI CASCIA	2.582	2.066	INNALZAMENTO DI ALCUNE SOGLIE DI FONDO E MURI DI SPONDA; RISAGOMATURA DI ALCUNE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 516,457.
R4	SU026	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE LA PESCIA	Umbria	PERUGIA	NORCIA	LOCALITA' S. ANDREA E PESCIA	465	465	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE SUL CORSO D'ACQUA PRINCIPALE A MONTE DI PESCIA, PER LIMITARE IL TRASPORTO SOLIDO; REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RIVESTIMENTO DELLE ARGINATURE ESISTENTI E DI QUELLE DI NUOVA REALIZZAZIONE; AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DEL TRATTO INTUBATO NEL CENTRO ABITATO DI PESCIA (TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO).
R4	SU027	Chiani e Paglia	FOSSO ALBERGO LA NONA	Umbria	TERNI	ORVIETO	LOCALITA' SFERRACAVALLO (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	775	0	INTERVENTO FINANZIATO.
R4	SU028	Tevere a Monte del Paglia	FOSSO DELLA PASQUARELLA	Umbria	TERNI	BASCHI	LOCALITA' SANTUARIO DELLA PASQUARELLA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	413	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO.

<i>Rischio</i>	<i>Codice</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
<i>ABT</i>								<i>totale</i>	<i>residuo</i>	
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
R4	SU029	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI ANCAIANO.	Umbria	TERNI	FERENTILLO	AREA URBANA	516	0	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO FLUVIALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SOGLIE E SCOGLIERE LONGITUDINALI;SOVRALZO E RIVESTIMENTO DELLE ARGINATURE ATTUALMENTE ESISTENTI;ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
R4	SU030	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO SARGIOLA	Umbria	TERNI	POLINO	AREA URBANA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	568	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDO D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SU031	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI ROSCIANO.	Umbria	TERNI	ARRONE	DA ROSCIANO A FIUME NERA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	643	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDI LEGGE 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SU032	Nera	FOSSO DI VALENZA	Umbria	TERNI	TERNI	LOCALITA' BORGHETTO	258	258	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, MURI DI SPONDA E RIVESTIMENTI SPONDALI (TRAMITE SCOGLIERE).
R4	SU033	Nera	TORRENTE IL FOSSATO O DI STRONCONE.	Umbria	TERNI	TERNI	SAN LIBERATORE - SAN ROCCO (TERNI - STRONCONE)	930	0	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SOGLIE, MURI DI SPONDA E SCOGLIERE LONGITUDINALI;RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO INTERESSATO DAI PROBLEMI;ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
n.d.	SU034	Nera	FOSSI DI COLLESCIPOLI, VALLO E FORMA DI FIAIA.	Umbria	TERNI	TERNI	ZONA INDUSTRIALE DI TERNI	1.291	1.291	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E DI RIVESTIMENTI SPONDALI (SCOGLIERE LONGITUDINALI);ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA;
R4	SU035	Nera	FOSSI RIVO E CALCINARE	Umbria	TERNI	TERNI	DA POZZO SARACENO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME NERA (TERNI). (INTERVENTO GIA' FINANZIATO).	387	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SU036	Nera	FOSSO SCHIGLIE	Umbria	TERNI	TERNI	DA CESI A GABELLETTA (TERNI)	258	258	REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI TRAMITE SCOGLIERE LONGITUDINALI; RISAGOMATURE DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE; ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.
R4	SU037	Nera	FOSSO IL CANALE O LAGARELLO	Umbria	TERNI	TERNI	DA CAMPITELLO ALLA CONFLUENZA CON IL NERA.	516	516	SISTEMAZIONE IDRAULICA TRAMITE SOGLIE DI FONDO, BRIGLIE, MURI DI SPONDA E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO.
R4	SU038	Nera	FOSSO DI FRATTA	Umbria	TERNI	TERNI	LOCALITA' FRATTA.	258	258	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DELL'ALVEO TRAMITE RISAGOMATURA, FINO ALLO SBOCCO (DA DEFINIRSI).
R4	SU039	Nera	FOSSO TARQUINIO	Umbria	TERNI	TERNI	DA ACQUA VOGLIERA ALLA CONFLUENZA CON IL NERA (COMUNI DI TERNI E SANGEMINI).	413	413	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSI TRAMITE REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO, BRIGLIE, SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO.
R4	SU040	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	VALFABBRICA	A VALLE DELLA DIGA DI VALFABBRICA	207	207	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE, RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO; MANUTENZIONE TRAMITE TAGLIO DI VEGETAZIONE; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R4	SU041	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	ASSISI	LOCALITA' TORCHIAGINA	155	155	RINGROSSO E SOVRALZO DELL'ARGINATURA ATTUALMENTE ESISTENTE; REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI.
R4	SU042	Chiani e Paglia	FOSSO DELL'ABBADIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	ORVIETO SCALO	516	516	REALIZZAZIONE SUL TRATTO A MONTE DI BRIGLIE, SUL TRATTO A VALLE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI.
R4	SU043	Chiani e Paglia	FOSSO DEI FRATI	Umbria	TERNI	ORVIETO	AREA INDUSTRIALE DI ORVIETO	310	310	RINGROSSO E SOVRALZO DELL'ARGINATURA ESISTENTE; ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SU044	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	MORRANO	4.132	2.841	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E RELATIVE ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CICONIA;SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000 PER EURO 1,291,142.
R4	SL045	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Lazio	VITERBO	ACQUAPENDENTE	TRATTO LAZIALE DEL FIUME PAGLIA (COMUNI DI ACQUAPENDENTE E PROCENO)	516	516	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO DEPOSITATOSI NELL'ALVEO.
R4	SM046	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE USSITA E TORRENTE SN	Marche	MACERATA	VISSO	CENTRO ABITATO E BORGO SAN GIOVANNI (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	1.549	1.549	RINGROSSO E SOVRALZO ARGINALE; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO PRESENTE IN ALVEO.
R4	SM047	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO VARLUSCIO	Marche	MACERATA	USSITA	LOCALITA' PRATOLUNGO	0	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO.
R4	SM048	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO VALLE DI RAPEGNA	Marche	MACERATA	CASTELSANTANGELO SUL NERA	AREA URBANA	207	207	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI PIU' CRITICHE DAL PUNTO DI VISTA DEL DEFLUSSO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SL049	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO SN	Lazio	VITERBO	ORTE	ORTE SCALO	103	0	REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI;RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SL050	Velino	FOSSO CANTARO	Lazio	RIETI	RIETI	AREA URBANA DI RIETI	52	52	RISAGOMATURA DELL'ALVEO E REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SL051	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	BORGOROSE	GROTTI	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE ESISTENTI; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.

<i>Rischio</i>	<i>Codice</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
<i>ABT</i>								<i>totale</i>	<i>residuo</i>	
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
R4	SL052	Salto e Turano	FOSSO LUISA	Lazio	ROMA	CAMERATA NUOVA	AREA URBANA DI VALLE	258	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE;SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SL053	Aniene	FOSSO EMPIGLIONE	Lazio	ROMA	CASTEL MADAMA	LOCALITA' ACQUASANTA (DA VIADOTTO A 24 A CONFLUENZA FOSSO DELLE SCALE)	103	103	RISAGOMATURA DELLA SEZIONE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO.
R4	SL054	Aniene	FOSSO VALLE DODICI	Lazio	ROMA	COLONNA	PIAN QUINTINO	3.615	2.582	REALIZZAZIONE DI SERBATOIO; SISTEMAZIONE DELL'ALVEO.
R4	SL055	Tevere area urbana di Roma	RIO GALERIA	Lazio	ROMA	ROMA	DA LOCALITA' POLLEDRARA A CONFLUENZA CON IL TEVERE	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RISAGOMATURA DELLE ASEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SL056	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE	GROTTI - MADONNA DELLE ROSE	362	0	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA;RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
R4	SL057	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE	LOCALITA' CASSETTE (RIETI E CITTADUCALE)	413	413	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE.
R4	SL058	Salto e Turano	FIUME TURANO	Lazio	RIETI	CONTIGLIANO	DAL PONTE SULLA S.S SALARIA ALLA CONFLUENZA CON IL VELINO (COMUNI DI RIETI E CONTIGLIANO).	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; SOVRALZO DELLE ARGINATURE ATTUALMENTE ESISTENTI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO;
R4	SA059	Salto e Turano	FIUME TURANO	Abruzzo	L'AQUILA	CARSOLI	DAL PONTE SULL'AUTOSTRADA A 24 A LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE	2.582	2.582	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA; REALIZZAZIONE DI OPERE LONGITUDINALI E TRASVERSALI DI TIPO FLESSIBILE.
R4	SA060	Salto e Turano	FOSSO DI VALLEMURA	Abruzzo	L'AQUILA	CARSOLI	AREA URBANA DI CARSOLI	785	0	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO;RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO; INTERVENTO FIANANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SA061	Salto e Turano	FIUME IMELE	Abruzzo	L'AQUILA	MAGLIANO DE' MARSÌ	DA VALLE DELLA MOLA A PONTE RITORTO (AUTOSTRADA A 25)	52	52	RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SA062	Salto e Turano	FIUME IMELE	Abruzzo	L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	CENTRO URBANO A MONTE ED A VALLE DELLA S.S. 5	52	52	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL CORSO D'ACQUA.
R4	SA063	Salto e Turano	FOSSO RAFFIA	Abruzzo	L'AQUILA	CAPISTRELLO	CENTRO URBANO DI CAPISTRELLO E CESE.	310	310	RISAGOMATURA E RICALIBRATURA DELL'ALVEO; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R4	SL064	Velino	FOSSO VALLE SCURA	Lazio	RIETI	POSTA	VALLE SCURA	1.994	961	REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E DI CASSA DI ESPANSIONE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,914.
R4	SL065	Aniene	FOSSO DI VALLE DELLA MOLA	Lazio	ROMA	POLI	VALLE DELLA MOLA	1.182	666	RISAGOMATURA E RICALIBRATURA DELL'ALVEO;RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO;COSTRUZIONE NUOVE BRIGLIE;DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE STRADALE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 516,457.
R4	ST066	Chiani e Paglia	TORRENTE ORIATO	Toscana	SIENA	SARTEANO	SARTEANO	207	134	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE FLUVIALE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 72,304.
n.d.	ML009	Salto e Turano	TURANO	Lazio	RIETI	RIETI	TRATTO VALLE DIGA - PONTE S.S. SALARIA	620	620	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML010	Salto e Turano	FOSSO DELL'ARIANA	Lazio	RIETI	BELMONTE IN SABINA	TRATTO DALLE SORGENTI - CONFLUENZA TURANO	516	516	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

<i>Rischio</i>	<i>Codice</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
	<i>ABT</i>							<i>totale</i>	<i>residuo</i>	
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
n.d.	ML013	Tevere area urbana di Roma	TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO DA PONTE MARCONI ALLA FOCE	33.570	33.570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO ARGINALE IN CORRISPONDENZA DELLE ZONE SOGGETTE A CEDIMENTI; CONSOLIDAMENTO TRATTI INDAGATI IN CUI NON RISULTA VERIFICATA LA SICUREZZA;(OVE NECESSARIO) RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
n.d.	MER014	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Emilia-Romagna	FORLI-CESENA	VERGHERETO	ZONA SORGENTI	258	258	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale								275.434	243.582	
(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)										

Autorità di Bacino del Fiume Tevere

ELENCO di SINTESI

"Schede informative delle situazioni di rischio per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali"

Elenco generale delle schede - Manutenzioni

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
										<i>(migliaia di Euro)</i>
n.d.	MU001	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRATTO S. FISTA - CITTA' DI CASTELLO	775	775	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU002	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	TRATTO CITTA' DI CASTELLO - UMBERTIDE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU003	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	TRATTO UMBERTIDE - PONTENUOVO	258	258	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU004	Tevere a Monte del Paglia		Umbria	PERUGIA	TODI	TRATTO PONTENUOVO - TODI	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU005	Tevere a monte dell'Aniene	TEVERE	Umbria	TERNI	BASCHI	TRATTO BASCHI - ALVIANO	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
n.d.	MU006	Chiascio	CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	TRATTO VALLE DIGA CONFLUENZA TEVERE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU007	Nera	NERA	Umbria	TERNI	TERNI	TRATTO TERNI - ORTE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU008	Chiani e Paglia	PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	TRATTO CONFLUENZA PAGLIOLA - CONFLUENZA TEVERE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML011	Aniene	ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	TRATTO DA SUBIACO A CONFLUENZA TEVERE	671	671	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML012	Tevere area urbana di Roma	TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO DA PONTE MILVIO A PONTE MARCONI	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DELLE BANCHINE.
n.d.	ML016	Velino	FIUME VELINO.	Lazio	RIETI	ANTRODOCO	TRATTO DA ANTRODOCO ALLA CONFLUENZA CON IL NERA.	413	413	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU017	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Umbria	TERNI	ALVIANO	TRATTO DA ALVIANO AD ORTE	258	258	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

<i>Rischio</i>	<i>Codice</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
<i>ABT</i>										
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
n.d.	ML018	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	ORTE	TRATTO DA ORTE A CASTELGIUBILEO	775	775	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML019	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO COMPRESO TRA PONTE MARCONI E LA FOCE.	413	413	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC020	Tevere a Monte del Chiascio					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 1 : TEVERE A MONTE DEL CHIASCIO.	2.427	2.427	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC021	Chiascio					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 2 : CHIASCIO.	930	930	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC022	Nestore e Trasimeno					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N.3 : NESTORE E TRASIMENO.	1.188	1.188	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC023	Topino - Maroggia					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N.4 : TOPINO E MAROGGIA.	1.446	1.446	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

<i>Rischio</i>	<i>Codice</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
<i>ABT</i>										
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
n.d.	MSEC024	Tevere a Monte del Paglia					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 5 : TEVERE A MONTE DEL PAGLIA.	1.033	1.033	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC025	Chiani e Paglia					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 6 : CHIANI E PAGLIA.	1.498	1.498	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC026	Tevere a monte dell'Aniene					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 7 : TEVERE A MONTE DELL'ANIENE.	3.822	3.822	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC027	Nera					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 8 : NERA.	568	568	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC028	Corno e Nera a monte del Velino					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 9 : CORNO E NERA A MONTE DEL VELINO.	1.653	1.653	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC029	Velino					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 10 : VELINO.	878	878	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

<i>Rischio</i>	<i>Codice</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
<i>ABT</i>										
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
n.d.	MSEC030	Salto e Turano					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 11 :SALTO E TURANO.	1.808	1.808	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC031	Aniene					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 12 : ANIENE.	1.653	1.653	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC032	Tevere area urbana di Roma					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 13 : TEVERE AREA URBANA DI ROMA.	981	981	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale								27.062	27.062	
(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)										

Autorità di Bacino del Fiume Tevere
ELENCO di SINTESI

"Schede informative delle situazioni di rischio per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali"

Elenco per regione - Interventi strutturali

Abruzzo

Rischio	Codice ABT	Bacino	Asta	Regione	Provincia	Comune	Situazioni di rischio	Importo totale	Importo residuo	Descrizione interventi proposti
R4	SA059	Salto e Turano	FIUME TURANO	Abruzzo	L'AQUILA	CARSOLI	DAL PONTE SULL'AUTOSTRADA A 24 A LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE	2.582	2.582	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA; REALIZZAZIONE DI OPERE LONGITUDINALI E TRASVERSALI DI TIPO FLESSIBILE.
R4	SA060	Salto e Turano	FOSSO DI VALLEMURA	Abruzzo	L'AQUILA	CARSOLI	AREA URBANA DI CARSOLI	785	0	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO;RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO; INTERVENTO FIANANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000
R4	SA061	Salto e Turano	FIUME IMELE	Abruzzo	L'AQUILA	MAGLIANO DE' MARSÌ	DA VALLE DELLA MOLA A PONTE RITORTO (AUTOSTRADA A 25)	52	52	RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SA062	Salto e Turano	FIUME IMELE	Abruzzo	L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	CENTRO URBANO A MONTE ED A VALLE DELLA S.S. 5	52	52	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL CORSO D'ACQUA.
R4	SA063	Salto e Turano	FOSSO RAFFIA	Abruzzo	L'AQUILA	CAPISTRELLO	CENTRO URBANO DI CAPISTRELLO E CESE.	310	310	RISAGOMATURA E RICALIBRATURA DELL'ALVEO; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								3.780	2.995	

Emilia-Romagna

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SER001	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Emilia-Romagna	FORLI-CESENA	VERGHERETO	OCRI	155	155	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI.
n.d.	MER014	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Emilia-Romagna	FORLI-CESENA	VERGHERETO	ZONA SORGENTI	258	258	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								413	413	

Lazio

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
n.d.	PL028	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	BOMARZO	A MONTE ED A VALLE DEL PONTE SULLA STRADA PROVINCIALE BOMARZO - ATTIGLIANO	1.808	1.808	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE MEDIANTE UNA SERIE DI INTERVENTI.
R4	PL030	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	PONTE FS RIETI FINO AL CONFINE PROVINCIALE.	0	0	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI A PROTEZIONE DI NUCLEI ABITATI E PICCOLE ZONE INDUSTRIALI; REALIZZAZIONE DI SOVRALZI ARGINALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE. GLI INTERVENTI PREVISTI NON GARANTISCONO LA ASSOLUTA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE, A CAUSA DELLA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO; PERTANTO E' PREVISTA OBBLIGATORIAMENTE LA REDAZIONE DI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE.
R4	PL031	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	RIETI A VALLE DEL PONTE ROMANO	2.324	2.324	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE IN DX E EX IDRAULICA DEL VELINO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	PL032	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	RIETI A MONTE DEL PONTE ROMANO	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DEL SOVRALZO ARGINALE IN DX IDRAULICA; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO IN CURVA INTERNA DESTRA.
R4	PL033	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE	SAN VITTORINO	5.681	4.855	DIAFRAMMATURA DA REALIZZARSI TRAMITE PALANCOLATA LARSEN, AL FINE DI EVITARE SIFONAMENTI E FONTANAZZI LUNGO L'ARGINATURA; SGHIAIATURA DELL'ALVEO.
R4	PL034	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	CASTEL SANT'ANGELO	PONTE ALTO	516	516	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE;
R4	PL035	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	BORGO VELINO	STAZIONE FS	413	413	SOVRALZO DEL MURO ANDATORIO CON INTERVENTO DI RINATURIZZAZIONE DELL'OPERA; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEL MATERIALE SOLIDO SEDIMENTATO IN SITU.

R3	PL036	Velino	FIUME VELINO E CONFLUENZE FOSSI LATERALI	Lazio	RIETI	ANTRODOCO	CENTRO URBANO	2.066	2.066	SOVRALZO DEL MURO ANDATORIO IN DX IDRAULICA, IN CORRISPONDENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DA PONTE BAGNO A PONTE FERROVIARIO, MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RIPRISTINO DELLA CONFLUENZA DEI FOSSI SECONDARI IN SX IDRAULICA E DELLO SCOLATORE PUBBLICO IN DX IDRAULICA.
n.d.	PL037	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	GALLESE	SCALO TEVERINA, A VALLE DELLA TRAVERSA DI GALLESE, RAMO MORTO	258	258	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
n.d.	PL038	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TREIA	Lazio	VITERBO	CIVITA CASTELLANA	CULIANO, TRATTO SOGGETTO AL RIGURGITO DEL FIUME TREIA	258	258	MANUTENZIONE DELL'ALVEO FLUVIALE
n.d.	PL039	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	RIETI	STIMIGLIANO	LINEA LENTA FS ROMA - FIRENZE	258	258	MANUTENZIONE DI UN'OPERA ESISTENTE MEDIANTE SCOGLIERE E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	PL040	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	PONZANO ROMANO	IL FIASCO	775	775	MANUTENZIONE E RIATTO DELLE ARGINATURE ESISTENTI
n.d.	PL041	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FILACCIANO	FILACCIANO	516	516	MANUTENZIONE E RIPRISTINO ATTUALE PALANCOLATE ESISTENTI ED AMPLIAMENTO
n.d.	PL042	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	NAZZANO	OASI DI NAZZANO - VIA ALZAIA	4.132	4.132	INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA
R4	PL043	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	PRIMA PORTA S.P. TIBERINA	4.390	4.390	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN DX A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO LUNGO LA S.P. TIBERINA DAL KM 0+370 AL KM 2+670, LOCALITA' PRIMA PORTA
n.d.	PL044	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO DI SETTEBAGNI (O DELLA BUFALOTTA)	Lazio	ROMA	ROMA	BUFALOTTA - MARCIGLIANA	5.165	5.165	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
n.d.	PL045	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO (O MARANA) DI PRIMA PORTA	Lazio	ROMA	ROMA	PRIMA PORTA	1.033	1.033	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA MARANA, TRAMITE RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI, TAGLIO DI ALBERATURE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSI INTASATE DA MATERIALE INQUINANTE.

n.d.	PL046	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSI MINORI	Lazio	ROMA	ROMA	VARIE LOCALITA' SITUATE TRA CASTEL GIUBILEO E LA BRETELLA AUTOSTRADALE FIANO SAN CESAREO.	10.329	10.329	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI MINORI CHE RIGURGITANO A CAUSA DELLE PIENE DEL TEVERE NEL TRATTO PRECEDENTEMENTE SPECIFICATO; RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO (RIMOZIONE RIFIUTI, TAGLIO DI ALBERATURE, RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO).
R4	PL047	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO CREMERA	Lazio	ROMA	ROMA	LABARO	5.165	5.165	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI ARGINELLO IN SINISTRA E DI RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CONFLUENZA DEL RIO VALCHETTA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.
n.d.	PL048	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	SAXA RUBRA	3.099	3.099	ARRETRAMENTO E RETTIFICA DELL'ARGINE IN DESTRA, A VALLE DELLA TRAVERSA DI CASTEL GIUBILEO, IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA IN FRANA ED A PROTEZIONE DEL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA.
R4	PL049	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TORRE SERPENTARA	6.197	6.197	SOVRALZO ARGINATURA IN SX IDRAULICA PER LA PROTEZIONE DELLE ZONE ABITATE PROSPICIENTI DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME TEVERE.
R4	PL050	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO DELLA CRESCENZA	Lazio	ROMA	ROMA	DUE PONTI	5.165	5.165	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI IN SX E DX, PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL FOSSO DELLA CRESCENZA E PARTE DEL FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO, ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE IN PROSSIMITA' DELLA VIA FLAMINIA.
R4	PL051	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	POLIGRAFICO PRESSO VIALE GOTTARDO, ROMA.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO PER LA SITUAZIONE IN OGGETTO.

R4	PL052	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA BENCIVENGA, ROMA.	4.132	4.132	ARGINATURA IN SPONDA SX DI UN TRATTO DEL FIUME ANIENE IN CORRISPONDENZA DI VIA BENCIVENGA E DEL FOSSO DI PIETRALATA IN SX E IN DX IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA NELL'ANIENE CON RELATIVO IMPIANTO IDROVORO
R4	PL053	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA LEVANNA, ROMA.	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROVORO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIENA TRATTENUTE DALL'ARGINATURA.
R4	PL054	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA DI PIETRALATA, LANIFICIO LUCIANI, ROMA.	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DI MURO DI ARGINATURA A PROTEZIONE DEGLI EDIFICI, RADENTE LA SPONDA, IN QUANTO NON C'E' LO SPAZIO SUFFICIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO.
R4	PL055	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	PONTE MAMMOLO, ROMA : PONTE SUL FIUME ANIENE	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO E RIPRISTINO GLOBALE DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
R4	PL056	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - INCROCIO TRA LA VIA TIBURTINA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R3	PL057	Aniene	FOSSO DI TOR SAPIENZA	Lazio	ROMA	ROMA	TOR SAPIENZA	2.066	2.066	RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE.
R4	PL058	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TOR CERVARA	3.099	3.099	LA ZONA INDUSTRIALE DI TOR CERVARA VERRA' PROTETTA CON ARGINATURA A CONTORNO; LA PROTEZIONE IN ALCUNI TRATTI VERRA' REALIZZATA MEDIANTE MURI DI CONTENIMENTO, PER MINIMIZZARE GLI INGOMBRI; LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE VERRA' EFFETTUATO TRAMITE IMPIANTO IDROVORO DI NUOVA REALIZZAZIONE.

R3	PL059	Aniene	FOSSO DI PRATOLUNGO	Lazio	ROMA	ROMA	PRATOLUNGO	19.109	19.109	<p>PRIMO STRALCIO (10 MILIARDI) : IMPIANTO IDROVORO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME ANIENE, A COMPLETAMENTO DELLE OPERE ARGINALI GIA' REALIZZATE.</p> <p>SECONDO STRALCIO (27 MILIARDI) : REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE A MONTE DEL G.R.A. (TRAMITE APPOSITA ARGINATURA) E DI INFRASTRUTTURA DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE ALL'IMPIANTO IDROVORO.</p> <p>TUTTO L'INTERVENTO DEVE ESSERE SOGGETTO A VERIFICA DI TIPO IDRAULICO, URBANISTICO ED AMBIENTALE.</p>
R4	PL060	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO PROSPICIENTE IL PONTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL FIUME ANIENE, IN DX IDRAULICA.	207	207	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA IN DX IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL G.R.A., A PROTEZIONE DI UN'AREA INDUSTRIALE.
R4	PL061	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO PROSPICIENTE IL PONTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SULL'ANIENE IN DESTRA IDRAULICA (INSEDIAMENTO ARTIGIANALE - MARMI);	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R4	PL062	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	TIVOLI	MARTELLONA	5.165	5.165	<p>ARGINATURA A PROTEZIONE DI VASTA AREA OCCUPATA DA CASE SPARSE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROVORO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SUPERO DI TRE FOSSI SECONDARI PRESENTI IN ZONA.</p> <p>L'INTERVENTO RICADE IN UNA ZONA CHE E' COMPRESA ANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUIDONIA MONTECELIO.</p>

R4	PL063	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	TIVOLI	PONTE LUCANO	6.714	3.099	INTERVENTO A COMPLETAMENTO DI QUELLO ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE; REALIZZAZIONE DI UN ARGINE A PROTEZIONE DELLA ZONA DI GUIDONIA; SMALTIMENTO DELL'AMIANTO PROVENIENTE DALLO SGOMBERO DI CAPANNONI INDUSTRIALI ESPROPRIATI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONNESSE CON IL PRIMO INTERVENTO, AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO, REALIZZAZIONE DI UN DIVERSIVO, APERTURA DELLA QUINTA LUCE DEL PONTE, POSA DI PARATOIE IN CORRISPONDENZA DEL DEPURATORE DI GUIDONIA, PROLUNGAMENTO DEL COLLETTORE, CONSOLIDAMENTO DEL CASALE PRESENTE IN GOLENA E MONITORAGGIO DEL SEPOLCRO DEI PLAUTI. FINANZIATO IN PARTE CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 EURO 3,615,198
n.d.	PL064	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	AGOSTA	VIA SUBLACENSE - VIA TIBURTINA VALERIA; PONTI STRADALI E STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA.	0	0	INTERVENTI A CARICO DEGLI ENTI PROPRIETARI E/O CONCESSIONARI.
n.d.	PL065	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	AGOSTA	MARANO EQUO - AGOSTA : SORGENTI DELL'ACEA.	1.033	1.033	PROSECUZIONE DEL CORPO ARGINALE ESISTENTE A PROTEZIONE DELLE SORGENTI DELL'ACEA E ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI ANCHE PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE LOCALI.
R4	PL066	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	MADONNA DELLA PACE	516	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003
R4	PL067	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - MAGLIANA	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R3	PL068	Tevere area urbana di Roma	FOSSO DI VALLERANO	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - TORRINO	1.033	1.033	SOVRALZO E RINGROSSO DEGLI ARGINI A GUARDIA DEL FOSSO DI VALLERANO, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO (QUARTIERE IL TORRINO E ZONE LIMITROFE).
R3	PL069	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE E FOSSO DI MALAFEDE	Lazio	ROMA	ROMA	VITINIA	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A GUARDIA DEL FOSSO DI MALAFEDE, CHE PUO' ESONDARE PER RIGURGITO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.

R3	PL070	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE E FOSSO IL FONTANILE	Lazio	ROMA	ROMA	CASAL BERNOCCHI - ROMA	258	258	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA A GUARDIA DEL FOSSO IL FONTANILE, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DALLE PIENE DA RIGURGITO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.
R3	PL071	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	CAPO DUE RAMI	10.329	10.329	REALIZZAZIONE DI UN PARTITORE PER LA REGOLAZIONE DELLE PORTATE TRA I DUE RAMI DELLA FOCE DEL TEVERE. RICALIBRATURA DEI CANALI DI BONIFICA.
n.d.	PL072	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	ISOLA BOACCIANA	258	258	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DELL'EROSIONE SPONDALE.
R4	PL073	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	FOCE DEL TEVERE - LOCALITA' FIUMARA GRANDE PASSO DELLA SENTINELLA.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
n.d.	PL074	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	SUBIACO - LOCALITA' SAN FRANCESCO.	258	258	REALIZZAZIONE DI ARGINATURE E RISAGOMATURA DELL'ALVEO.
R4	SL045	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Lazio	VITERBO	ACQUAPENDENTE	TRATTO LAZIALE DEL FIUME PAGLIA (COMUNI DI ACQUAPENDENTE E PROCENO)	516	516	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO DEPOSITATOSI NELL'ALVEO.
R4	SL049	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO SN	Lazio	VITERBO	ORTE	ORTE SCALO	103	0	REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI;RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SL050	Velino	FOSSO CANTARO	Lazio	RIETI	RIETI	AREA URBANA DI RIETI	52	52	RISAGOMATURA DELL'ALVEO E REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SL051	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	BORGOROSE	GROTTI	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE ESISTENTI; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.

R4	SL052	Salto e Turano	FOSSO LUISA	Lazio	ROMA	CAMERATA NUOVA AREA URBANA DI VALLE		258	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE;SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SL053	Aniene	FOSSO EMPIGLIONE	Lazio	ROMA	CASTEL MADAMA LOCALITA' ACQUASANTA (DA VIADOTTO A 24 A CONFLUENZA FOSSO DELLE SCALE)		103	103	RISAGOMATURA DELLA SEZIONE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO.
R4	SL054	Aniene	FOSSO VALLE DODICI	Lazio	ROMA	COLONNA PIAN QUINTINO		3.615	2.582	REALIZZAZIONE DI SERBATOIO; SISTEMAZIONE DELL'ALVEO.
R4	SL055	Tevere area urbana di Roma	RIO GALERIA	Lazio	ROMA	ROMA DA LOCALITA' POLLEDRARA A CONFLUENZA CON IL TEVERE		2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RISAGOMATURA DELLE ASEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SL056	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE GROTTI - MADONNA DELLE ROSE		362	0	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA;RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
R4	SL057	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE LOCALITA' CASSETTE (RIETI E CITTADUCALE)		413	413	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE.
R4	SL058	Salto e Turano	FIUME TURANO	Lazio	RIETI	CONTIGLIANO DAL PONTE SULLA S.S SALARIA ALLA CONFLUENZA CON IL VELINO (COMUNI DI RIETI E CONTIGLIANO).		2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; SOVRALZO DELLE ARGINATURE ATTUALMENTE ESISTENTI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO;
R4	SL064	Velino	FOSSO VALLE SCURA	Lazio	RIETI	POSTA VALLE SCURA		1.994	961	REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E DI CASSA DI ESPANSIONE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,914.
R4	SL065	Aniene	FOSSO DI VALLE DELLA MOLA	Lazio	ROMA	POLI VALLE DELLA MOLA		1.182	666	RISAGOMATURA E RICALIBRATURA DELL'ALVEO;RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO;COSTRUZIONE NUOVE BRIGLIE;DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE STRADALE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 516,457.

n.d.	ML009	Salto e Turano	TURANO	Lazio	RIETI	RIETI	TRATTO VALLE DIGA - PONTE S.S. SALARIA	620	620	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML010	Salto e Turano	FOSSO DELL'ARIANA	Lazio	RIETI	BELMONTE IN SABINA	TRATTO DALLE SORGENTI - CONFLUENZA TURANO	516	516	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML013	Tevere area urbana di Roma	TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO DA PONTE MARCONI ALLA FOCE	33.570	33.570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO ARGINALE IN CORRISPONDENZA DELLE ZONE SOGGETTE A CEDIMENTI; CONSOLIDAMENTO TRATTI INDAGATI IN CUI NON RISULTA VERIFICATA LA SICUREZZA;(OVE NECESSARIO) RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
Importo Totale								169.423	161.160	
(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)										

Marche

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SM046	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE USSITA E TORRENTE SN	Marche	MACERATA	VISSO	CENTRO ABITATO E BORGO SAN GIOVANNI (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	1.549	1.549	RINGROSSO E SOVRALZO ARGINALE; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO PRESENTE IN ALVEO.
R4	SM047	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO VARLUSCIO	Marche	MACERATA	USSITA	LOCALITA' PRATOLUNGO	0	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO.
R4	SM048	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO VALLE DI RAPEGNA	Marche	MACERATA	CASTELSANTANGELO SUL NERA	AREA URBANA	207	207	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI PIU' CRITICHE DAL PUNTO DI VISTA DEL DEFLUSSO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								1.756	1.756	

Toscana

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
R4	PT075	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Toscana	AREZZO	SANSEPOLCRO	SANSEPOLCRO	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R4	ST002	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Toscana	AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	PIEVE SANTO STEFANO, PIERREGGIO, POZZALE	1.808	1.808	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE ESISTENTI; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E DI PROTEZIONI SPONDALI PER EVITARE EROSIONI.
R4	ST003	Tevere a Monte del Chiascio	BORRO DELL'INFERNACCIO	Toscana	AREZZO	SANSEPOLCRO	VANNOCCHIA, FIUMICELLO, SAN SEPOLCRO	362	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000
R4	ST004	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE CERFONE (A MONTE DELLO SCOGLIO DI MONTERCHI)	Toscana	AREZZO	MONTERCHI	POCAIA, OMARINO, MONTERCHI	1.524	516	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA ED ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO.
R4	ST005	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE CERFONE (DA CONTRADA FERRI A MOLINO NUOVO)	Toscana	AREZZO	AREZZO	PALAZZO DEL PERO	1.007	0	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E SCOGLIERE LONGITUDINALI PER LA STABILIZZAZIONE DEL TRATTO DI ALVEO SOGGETTO AD EROSIONE.
R4	ST006	Chiani e Paglia	TORRENTE SENNA	Toscana	SIENA	PIANCASTAGNAIO	CONTRADA DEL CORTO	258	155	REALIZZAZIONE DI ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO;RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO E TAGLIO DELL'ALBERATURA. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 103,291.
R4	ST066	Chiani e Paglia	TORRENTE ORIATO	Toscana	SIENA	SARTEANO	SARTEANO	207	134	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE FLUVIALE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 72,304.
Importo Totale								5.165	2.613	
<i>(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)</i>										

Umbria

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
R3	PU001	Tevere a Monte del Chiascio	Tevere in sinistra idrografica a valle del Torrente Vertola	Umbria	PERUGIA	CITERNA	PISTRINO	310	310	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO, SOVRALZO DELLE ARGINATURE E DIFESE AL PIEDE CON PIETRAMME; MANUTENZIONE.
R3	PU002	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE IN DX IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DEL TORRENTE SOVARA	Umbria	PERUGIA	CITERNA	PISTRINO	207	207	SOVRALZO ARGINATURA SUL F. TEVERE IN SPONDA DX TRA IL PONTE DI SAN GIUSTINO ED IL PONTE SULLA STRADA PROVINCIALE PISTRINO - SELCI, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI PISTRINO; REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO PER LA MANUTENZIONE.
R3	PU003	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE E FOSSO CAVAGLIONE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	CITTA' DI CASTELLO	413	413	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN SX IDRAULICA SUL F. TEVERE ED IN DX IDRAULICA SUL T. CAVAGLIONE ALLA CONFLUENZA CON IL F. TEVERE.
R2	PU004	Tevere a Monte del Chiascio	CONFLUENZA DEL T. SCATORBIA NEL F. TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	Zona urbana di Città di Castello	207	207	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE E RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R3	PU005	Tevere a Monte del Chiascio	F. TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRESTINA - LOC. 5 MIGLIA	413	413	L'ARGINATURA VIENE REALIZZATA A PROTEZIONE DELLA STRADA CORNETTO - TRESTINA, LOC. 5 MIGLIA, CHE TAGLIA IN SENSO TRASVERSALE L'AREA DI ESONDAZIONE; NELLA LOC. DI CUI SOPRA, L'OPERA HA IL COMPITO, IN PARTICOLARE, DI PROTEGGERE UN TRATTO DI STRADA CARATTERIZZATO DA UN SENSIBILE ABBASSAMENTO DELLA LIVELLETTA, CON CONSEGUENTE FORMAZIONE DI TIRANTI IDRICI SUPERIORI A 2 METRI. TALE SITUAZIONE NON E' ASSOLUTAMENTE PERCETTIBILE DAGLI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO.
R3	PU006	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE NESTORE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRESTINA	155	155	RIALZO DELL'ARGINE IN SX IDRAULICA DEL TORRENTE NESTORE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DEL CENTRO ABITATO DI TRESTINA, PRESSO IL PONTE FERROVIARIO.

n.d.	PU007	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	PROMANO	1.291	1.291	RETTIFICA DEL CORSO DEL F. TEVERE E REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI MEDIANTE SCOGLIERE LONGITUDINALI E PENNELLI. L'INTERVENTO DI RETTIFICA DOVRA' COMUNQUE ESSERE PRECEDUTO DA UNO SPECIFICO STUDIO IDRAULICO.
n.d.	PU008	Tevere a Monte del Chiascio	F. TEVERE ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE NICCONE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	PALAZZETTO - NICCONE - UMBERTIDE	775	775	ALLA CONFLUENZA TRA IL T. NICCONE E IL F. TEVERE: SOVRALZO ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL F. TEVERE A PROTEZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE; A VALLE DEL PONTE DI UMBERTIDE SUL F. TEVERE REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA.
R4	PU009	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	UMBERTIDE	258	258	L'INTERVENTO NELLA ZONA IN OGGETTO ATTUALMENTE E' IN CORSO DI ESECUZIONE
R3	PU010	Tevere a Monte del Chiascio	Fiume Tevere	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	A monte della Stazione di Montecorona	155	155	MANUTENZIONE DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA SEZIONE FLUVIALE.
R4	PU011	Tevere a Monte del Chiascio	Fiume TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	La Bruna	155	155	REALIZZAZIONE DI NUOVO ARGINE IN DESTRA IDRAULICA SUL FIUME TEVERE, IN PROSECUZIONE DI QUELLO GIA' ESISTENTE; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R4	PU012	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE PATTOLI	155	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 2000/2003
R4	PU013	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PERUGIA - TRATTO COMPRESO TRA PONTE PATTOLI E VILLA PITIGNANO	0	0	INTERVENTO NON PROPONIBILE.
R4	PU014	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	VILLA PITIGNANO	155	155	ARGINATURA IN SX IDRAULICA DEL TEVERE A PROTEZIONE DEL NUCLEO ABITATO IN LOCALITA' VILLA PITIGNANO, POCO A MONTE DEL PONTE TUBO DELL'ACQUEDOTTO;
R4	PU015	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE FELCINO	155	155	RIALZO E RINGROSSO ARGINALE IN DX IDRAULICA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; SISTEMAZIONE D'ALVEO TRAMITE RISAGOMATURA.

R4	PU016	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE VALLECEPPI	3.615	2.324	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN SX TEVERE A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI PONTE VALLECEPPI; SOVRALZO IN DX TEVERE ZONA COMPRESA TRA CAMPO SPORTIVO E NUCLEO ABITATO DI PRETOLA A MONTE DEL PONTE DI PONTE VALLECEPPI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 200/2003 PER EURO 774,685 E D.L. 180 ANN. 1999/2000 PER EURO 516,457
R4	PU017	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	155	155	REALIZZAZIONE NUOVO ARGINE IN DX TEVERE, IN CORRISPONDENZA DEL PONTE FERROVIARIO
R4	PU018	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	0	0	INTERVENTO IN CORSO.
R4	PU019	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	0	0	INTERVENTO GIA' REALIZZATO.
R4	PU020	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	SAN MARTINO IN CAMPO	155	155	SOVRALZO E RINGROSSODELLE ARGINATURE ESISTENTI NELLA ZONA A MONTE DEL PONTE SULLA STRADA TRA TORGIANO E SAN MARTINO IN CAMPO
R4	PU021	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	TORGIANO	PONTE NUOVO - FORNACI (RICADE SIA SUL TEVERE A MONTE DEL CHIASCIO CHE SUL TEVERE A MONTE DEL PAGLIA)	1.808	1.808	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE IN DX TEVERE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI FORNACI
R4	PU022	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	TORGIANO	A VALLE E A MONTE DEL PONTE STRADALE PRESSO TORGIANO	310	310	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI DEFLUSSO A VALLE DEL PONTE
R4	PU023	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	SAN LORENZO - COSTANO	1.033	1.033	RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA; REALIZZAZIONE DI MODESTE ARGINATURE
R4	PU024	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	BASTIA UMBRA - ZONA FIERE	1.291	1.291	REALIZZAZIONE NUOVA ARGINATURA SX E DX CHIASCIO E SOVRALZO ARGINATURA ESISTENTE (DA AGGIUNGERE NELLA SCHEDA), A PROTEZIONE DELLA ZONA FIERE DI BASTIA.

R4	PU025	Tevere a Monte del Paglia	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	DERUTA	MADONNA DEI BAGNI	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA IDRAULICA FIUME TEVERE, A PROTEZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE MADONNA DEI BAGNI; RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA LOCALITA' MADONNA DEI BAGNI; IL TEVERE STA ERODENDO LA BASE DELLA SUPERSTRADA.
R4	PU026	Tevere a Monte del Paglia	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	TODI	PIAN SAN MARTINO	2.582	2.582	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ARGINATURA IN SX E DX TEVERE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI PIAN SAN MARTINO E PONTE RIO.
R4	PU027.1	Chiani e Paglia	TORRENTE CHIANI	Umbria	TERNI	ORVIETO	CICONIA 1	5.784	2.841	REALIZZAZIONE DI CASSSE DI ESPANSIONE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CICONIA; (COMPLETAMENTO II STRALCIO, PER IL COMPLETAMENTO DELLA SECONDA CASSA DI ESPANSIONE PREVISTA).
R4	PU027.2	Chiani e Paglia	TORRENTE CHIANI	Umbria	TERNI	ORVIETO	CICONIA 2	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CICONIA E DELLA ZONA DEL CAMPO SPORTIVO; REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE CHIANI PER LA S.S. 71 , IN QUANTO IL VECCHIO PONTE HA UNA LUCE INSUFFICIENTE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLA PIENA ATTESA.
R4	PU029	Nera	NERA	Umbria	TERNI	TERNI	NERA - TERNI - NARNI	7.747	7.747	RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE ESISTENTI; RICOSTRUZIONE DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE E/O INTERROTTE; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO.
R3	PU076	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	ORVIETO SCALO	516	516	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI.
R4	SU007	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE VERTOLA	Umbria	PERUGIA	SAN GIUSTINO	DA AREA URBANA A LOCALITA' CAPANNE	1.033	1.033	RINGROSSO E PROTEZIONE MEDIANTE RIVESTIMENTO E SCOGLIERE LONGITUDINALI DELLE ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TRATTO DI ALVEO IN ESAME TRAMITE RIMOZIONE DI DEPOSITI DI MATERIALI.

R4	SU008	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE SELCI	Umbria	PERUGIA	SAN GIUSTINO	LAMA E SELCI	1.808	775	INTERVENTO DI RIATTO DELLE SCOGLIERE LONGITUDINALI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,913.
R4	SU009	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE VASCHI	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	RIOSECCO	1.808	1.808	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA SEZIONE TRAMITE ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE, DELLE SEZIONI E DEI CORPI ARGINALI.
R4	SU010	Tevere a Monte del Chiascio	FOSSO SCATORBIA	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	AREA URBANA	1.291	1.291	REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE; RIALZO DEI MURI DI SPONDA ATTUALMENTE ESISTENTI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TRATTO DI ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU011	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE MUSSINO (ANCHE IN PARTE DEL TERRITORIO DI UMBERTIDE)	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	LOCALITA' PIERANTONIO	775	0	INTEREVNTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 774,685.
R4	SU012	Tevere a Monte del Chiascio	FOSSO DEI FORCONI	Umbria	PERUGIA	LISCIANO NICCONE	AREA URBANA	310	131	INETRVNTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003
R4	SU013	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE RIO GRANDE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	LOCALITA' BOSCO	775	775	REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE NEL TRATTO INTERESSATO (SI RISCONTRA LA PRESENZA DI FENOMENI DI EROSIONE SPONDALE A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BOSCO).
R4	SU014	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE GENNA	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PIAN DI MASSIANO	852	516	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE, SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE DEL TRATTO DI ALVEO IN ESAME (PERCORSO VERDE).
R4	SU015.1	Topino - Maroggia	TORRENTE CHIONA (ANCHE PARTE DEL TERRITORIO DI SPELLO)	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	VARIE LOCALITA' SITUATE NEI COMUNI DI FOLIGNO E SPELLO.	1.549	775	REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE, AEDGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO, SOVRALZI E RINGROSSI ARGINALI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 200072003 PER EURO 774,685.

R4	SU015.2	Topino - Maroggia	TORRENTE OSE	Umbria	PERUGIA	CANNARA	VARIE LOCALITA' NEI COMUNI DI CANNARA E BETTONA	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI SOVRALZI E RINGROSSI ARGINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE DELL'ALVEO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ZONA INDUSTRIALE DI CANNARA ED IL CENTRO ABITATO DI ABITATO DI PASSAGGIO DI BETTONA.
R4	SU015.3	Topino - Maroggia	FOSSO RENARO	Umbria	PERUGIA	SPELLO	CAPITAN LORETO	2.427	0	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A MONTE DEL CENTRO ABITATO DI CAPITAN LORETO;RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI NEL TRATTO DI ALVEO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI CAPITAN LORETO;INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
R4	SU016	Topino - Maroggia	FIUME MENOTRE	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	BELFIORE LA VESCIA	775	775	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E DI INTERVENTI DI RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU017	Topino - Maroggia	FIUME TOPINO	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	PONTE CENTESIMO - DA SAN GIOVANNI PROFIAMMA A CAPANNACCI	18.076	18.076	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI FOLIGNO; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI E RIPROFILATURA DEL PROFILO LONGITUDINALE DEL CORSO D'ACQUA; RIPRISTINO DELLA EFFICACIA IDRAULICA; ADEGUAMENTO DI ALCUNI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.
R4	SU018	Topino - Maroggia	FOSSO RENARO	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	AREA URBANA	3.099	0	REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE PER OPERARE UNA NUOVA INALVEAZIONE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE D.L. 180/98 PER EURO 2,065,828 E FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,914.
R4	SU019	Topino - Maroggia	ALVEO SAN LORENZO E TORRENTE TATARENA	Umbria	PERUGIA	TREVI	SAN LORENZO, CANNAIOLA E PICCICHE. (COMUNI DI TREVI E MONTEFALCO)	3.099	3.099	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU020	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE CAMPIANO (O FOSSO DI CAMPIANO O SN)	Umbria	PERUGIA	NORCIA	LOCALITA' CAMPI	207	207	RIFACIMENTO DI BRIGLIE E MURI DI SPONDA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL REGIME DI DEFLUSSO DEL TORRENTE; (INTUBAMENTO IN UN SOTTOSTRADA DI UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA).

R4	SU021	Corno e Nera a monte del Velino	FIUME NERA	Umbria	PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	BORGO CERRETO, PRISTINA	1.549	1.033	REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE;REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E DI SCOGLIERE LONGITUDINALI;INNALZAMENTO DI SOGLIE DI FONDO E DI MURI DI SPONDA ESISTENTI;ALLARGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI SEZIONI FLUVIALI;ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO;INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 179/02 ART.16 REG.UMBRIA.
R4	SU022	Topino - Maroggia	FOSSO MAROGGIOLO	Umbria	PERUGIA	SPOLETO	SAN VENANZO PONTEBARI	775	775	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO.
R4	SU023	Topino - Maroggia	TORRENTE TESSINO	Umbria	PERUGIA	SPOLETO	AREA URBANA	2.582	1.900	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183789 ANN. 2000/2003 PER EURO 682,403.
R4	SU024	Corno e Nera a monte del Velino		Umbria	PERUGIA	SANT'ANATOLIA DI NARCO	LOCALITA' RENARA	1.549	1.549	ADEGUAMENTO DELL'ARGINATURA ESISTENTE MEDIANTE RINGROSSO E SOVRALZO; RIPRISTINO DI PICCOLE BRIGLIE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU025	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI CUCCARO O SN	Umbria	PERUGIA	CASCIA	AREA URBANA DI CASCIA	2.582	2.066	INNALZAMENTO DI ALCUNE SOGLIE DI FONDO E MURI DI SPONDA; RISAGOMATURA DI ALCUNE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 516,457.
R4	SU026	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE LA PESCIA	Umbria	PERUGIA	NORCIA	LOCALITA' S. ANDREA E PESCIA	465	465	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE SUL CORSO D'ACQUA PRINCIPALE A MONTE DI PESCIA, PER LIMITARE IL TRASPORTO SOLIDO; REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RIVESTIMENTO DELLE ARGINATURE ESISTENTI E DI QUELLE DI NUOVA REALIZZAZIONE; AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DEL TRATTO INTUBATO NEL CENTRO ABITATO DI PESCIA (TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO).

R4	SU027	Chiani e Paglia	FOSSO ALBERGO LA NONA	Umbria	TERNI	ORVIETO	LOCALITA' SFERRACAVALLO (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	775	0	INTERVENTO FINANZIATO.
R4	SU028	Tevere a Monte del Paglia	FOSSO DELLA PASQUARELLA	Umbria	TERNI	BASCHI	LOCALITA' SANTUARIO DELLA PASQUARELLA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	413	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO.
R4	SU029	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI ANCAIANO.	Umbria	TERNI	FERENTILLO	AREA URBANA	516	0	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO FLUVIALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SOGLIE E SCOGLIERE LONGITUDINALI;SOVRALZO E RIVESTIMENTO DELLE ARGINATURE ATTUALMENTE ESISTENTI;ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
R4	SU030	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO SARGIOLA	Umbria	TERNI	POLINO	AREA URBANA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	568	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDO D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SU031	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI ROSCIANO.	Umbria	TERNI	ARRONE	DA ROSCIANO A FIUME NERA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	643	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDI LEGGE 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SU032	Nera	FOSSO DI VALENZA	Umbria	TERNI	TERNI	LOCALITA' BORGHETTO	258	258	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, MURI DI SPONDA E RIVESTIMENTI SPONDALI (TRAMITE SCOGLIERE).
R4	SU033	Nera	TORRENTE IL FOSSATO O DI STRONCONE.	Umbria	TERNI	TERNI	SAN LIBERATORE - SAN ROCCO (TERNI - STRONCONE)	930	0	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SOGLIE, MURI DI SPONDA E SCOGLIERE LONGITUDINALI;RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO INTERESSATO DAI PROBLEMI;ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
n.d.	SU034	Nera	FOSSI DI COLLESCIPOLI, VALLO E FORMA DI FIAIA.	Umbria	TERNI	TERNI	ZONA INDUSTRIALE DI TERNI	1.291	1.291	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E DI RIVESTIMENTI SPONDALI (SCOGLIERE LONGITUDINALI);ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA;

R4	SU035	Nera	FOSSI RIVO E CALCINARE	Umbria	TERNI	TERNI	DA POZZO SARACENO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME NERA (TERNI). (INTERVENTO GIA' FINANZIATO).	387	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SU036	Nera	FOSSO SCHIGLIE	Umbria	TERNI	TERNI	DA CESI A GABELLETTA (TERNI)	258	258	REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI TRAMITE SCOGLIERE LONGITUDINALI; RISAGOMATURE DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE; ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.
R4	SU037	Nera	FOSSO IL CANALE O LAGARELLO	Umbria	TERNI	TERNI	DA CAMPITELLO ALLA CONFLUENZA CON IL NERA.	516	516	SISTEMAZIONE IDRAULICA TRAMITE SOGLIE DI FONDO, BRIGLIE, MURI DI SPONDA E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO.
R4	SU038	Nera	FOSSO DI FRATTA	Umbria	TERNI	TERNI	LOCALITA' FRATTA.	258	258	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DELL'ALVEO TRAMITE RISAGOMATURA, FINO ALLO SBOCCO (DA DEFINIRSI).
R4	SU039	Nera	FOSSO TARQUINIO	Umbria	TERNI	TERNI	DA ACQUA VOGLIERA ALLA CONFLUENZA CON IL NERA (COMUNI DI TERNI E SANGEMINI).	413	413	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSI TRAMITE REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO, BRIGLIE, SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO.
R4	SU040	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	VALFABBRICA	A VALLE DELLA DIGA DI VALFABBRICA	207	207	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE, RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO; MANUTENZIONE TRAMITE TAGLIO DI VEGETAZIONE; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R4	SU041	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	ASSISI	LOCALITA' TORCHIAGINA	155	155	RINGROSSO E SOVRALZO DELL'ARGINATURA ATTUALMENTE ESISTENTE; REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI.
R4	SU042	Chiani e Paglia	FOSSO DELL'ABBADIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	ORVIETO SCALO	516	516	REALIZZAZIONE SUL TRATTO A MONTE DI BRIGLIE, SUL TRATTO A VALLE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI.
R4	SU043	Chiani e Paglia	FOSSO DEI FRATI	Umbria	TERNI	ORVIETO	AREA INDUSTRIALE DI ORVIETO	310	310	RINGROSSO E SOVRALZO DELL'ARGINATURA ESISTENTE; ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.

R4	SU044	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	MORRANO	4.132	2.841	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E RELATIVE ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CICONIA;SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000 PER EURO 1,291,142.
----	-------	-----------------	--------------	--------	-------	---------	---------	-------	-------	--

Importo Totale	94.896	74.645
-----------------------	--------	--------

(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)

Autorità di Bacino del Fiume Tevere
ELENCO di SINTESI

"Schede informative delle situazioni di rischio per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali"

Elenco per regione - Manutenzioni

Rischio	Codice ABT	Bacino	Asta	Regione	Provincia	Comune	Situazioni di rischio	Importo totale	Importo residuo	Descrizione interventi proposti
n.d.	MSEC020	Tevere a Monte del Chiascio					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 1 : TEVERE A MONTE DEL CHIASCIO.	2.427	2.427	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC021	Chiascio					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 2 : CHIASCIO.	930	930	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC022	Nestore e Trasimeno					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N.3 : NESTORE E TRASIMENO.	1.188	1.188	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC023	Topino - Maroggia					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N.4 : TOPINO E MAROGGIA.	1.446	1.446	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

n.d.	MSEC024	Tevere a Monte del Paglia	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 5 : TEVERE A MONTE DEL PAGLIA.	1.033	1.033	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC025	Chiani e Paglia	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 6 : CHIANI E PAGLIA.	1.498	1.498	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC026	Tevere a monte dell'Aniene	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 7 : TEVERE A MONTE DELL'ANIENE.	3.822	3.822	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC027	Nera	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 8 : NERA.	568	568	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC028	Corno e Nera a monte del Velino	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 9 : CORNO E NERA A MONTE DEL VELINO.	1.653	1.653	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC029	Velino	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 10 : VELINO.	878	878	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

n.d.	MSEC030	Salto e Turano	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 11 :SALTO E TURANO.	1.808	1.808	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC031	Aniene	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 12 : ANIENE.	1.653	1.653	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC032	Tevere area urbana di Roma	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 13 : TEVERE AREA URBANA DI ROMA.	981	981	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)				19.884	19.884	

Lazio

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
n.d.	ML011	Aniene	ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	TRATTO DA SUBIACO A CONFLUENZA TEVERE	671	671	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML012	Tevere area urbana di Roma	TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO DA PONTE MILVIO A PONTE MARCONI	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DELLE BANCHINE.
n.d.	ML016	Velino	FIUME VELINO.	Lazio	RIETI	ANTRODOCO	TRATTO DA ANTRODOCO ALLA CONFLUENZA CON IL NERA.	413	413	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML018	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	ORTE	TRATTO DA ORTE A CASTELGIUBILEO	775	775	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML019	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO COMPRESO TRA PONTE MARCONI E LA FOCE.	413	413	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								2.789	2.789	

Umbria

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
<i>n.d.</i>	MU001	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRATTO S. FISTA - CITTA' DI CASTELLO	775	775	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTOCON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
<i>n.d.</i>	MU002	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	TRATTO CITTA' DI CASTELLO - UMBERTIDE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTOCON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
<i>n.d.</i>	MU003	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	TRATTO UMBERTIDE - PONTENUOVO	258	258	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTOCON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
<i>n.d.</i>	MU004	Tevere a Monte del Paglia		Umbria	PERUGIA	TODI	TRATTO PONTENUOVO - TODI	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTOCON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
<i>n.d.</i>	MU005	Tevere a monte dell'Aniene	TEVERE	Umbria	TERNI	BASCHI	TRATTO BASCHI - ALVIANO	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

n.d.	MU006	Chiascio	CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	TRATTO VALLE DIGA CONFLUENZA TEVERE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU007	Nera	NERA	Umbria	TERNI	TERNI	TRATTO TERNI - ORTE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU008	Chiani e Paglia	PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	TRATTO CONFLUENZA PAGLIOLA - CONFLUENZA TEVERE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU017	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Umbria	TERNI	ALVIANO	TRATTO DA ALVIANO AD ORTE	258	258	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale								4.390	4.390	
(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)										

Autorità di Bacino del Fiume Tevere
ELENCO di SINTESI

"Schede informative delle situazioni di rischio per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali"

Elenco per provincia - Interventi strutturali

AREZZO

Rischio	Codice ABT	Bacino	Asta	Regione	Provincia	Comune	Situazioni di rischio	Importo totale	Importo residuo	Descrizione interventi proposti
R4	PT075	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Toscana	AREZZO	SANSEPOLCRO	SANSEPOLCRO	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R4	ST002	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Toscana	AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	PIEVE SANTO STEFANO, PIERREGGIO, POZZALE	1.808	1.808	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE ESISTENTI; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E DI PROTEZIONI SPONDALI PER EVITARE EROSIONI.
R4	ST003	Tevere a Monte del Chiascio	BORRO DELL'INFERNACCIO	Toscana	AREZZO	SANSEPOLCRO	VANNOCCHIA, FIUMICELLO, SAN SEPOLCRO	362	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000
R4	ST004	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE CERFONE (A MONTE DELLO SCOGLIO DI MONTERCHI)	Toscana	AREZZO	MONTERCHI	POCAIA, OMARINO, MONTERCHI	1.524	516	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA ED ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO.
R4	ST005	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE CERFONE (DA CONTRADA FERRI A MOLINO NUOVO)	Toscana	AREZZO	AREZZO	PALAZZO DEL PERO	1.007	0	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E SCOGLIERE LONGITUDINALI PER LA STABILIZZAZIONE DEL TRATTO DI ALVEO SOGGETTO AD EROSIONE.
Importo Totale								4.700	2.324	
(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)										

FORLI-CESENA

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SER001	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Emilia-Romagna	FORLI-CESENA	VERGHERETO	OCRI	155	155	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI.
n.d.	MER014	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Emilia-Romagna	FORLI-CESENA	VERGHERETO	ZONA SORGENTI	258	258	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								413	413	

L'AQUILA

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SA059	Salto e Turano	FIUME TURANO	Abruzzo	L'AQUILA	CARSOLI	DAL PONTE SULL'AUTOSTRADA A 24 A LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE	2.582	2.582	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA; REALIZZAZIONE DI OPERE LONGITUDINALI E TRASVERSALI DI TIPO FLESSIBILE.
R4	SA060	Salto e Turano	FOSSO DI VALLEMURA	Abruzzo	L'AQUILA	CARSOLI	AREA URBANA DI CARSOLI	785	0	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO;RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO; INTERVENTO FIANANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000
R4	SA061	Salto e Turano	FIUME IMELE	Abruzzo	L'AQUILA	MAGLIANO DE' MARSÌ	DA VALLE DELLA MOLA A PONTE RITORTO (AUTOSTRADA A 25)	52	52	RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SA062	Salto e Turano	FIUME IMELE	Abruzzo	L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	CENTRO URBANO A MONTE ED A VALLE DELLA S.S. 5	52	52	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL CORSO D'ACQUA.
R4	SA063	Salto e Turano	FOSSO RAFFIA	Abruzzo	L'AQUILA	CAPISTRELLO	CENTRO URBANO DI CAPISTRELLO E CESE.	310	310	RISAGOMATURA E RICALIBRATURA DELL'ALVEO; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								3.780	2.995	

MACERATA

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	SM046	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE USSITA E TORRENTE SN	Marche	MACERATA	VISSO	CENTRO ABITATO E BORGO SAN GIOVANNI (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	1.549	1.549	RINGROSSO E SOVRALZO ARGINALE; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO PRESENTE IN ALVEO.
R4	SM047	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO VARLUSCIO	Marche	MACERATA	USSITA	LOCALITA' PRATOLUNGO	0	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO.
R4	SM048	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO VALLE DI RAPEGNA	Marche	MACERATA	CASTELSANTANGE LO SUL NERA	AREA URBANA	207	207	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI PIU' CRITICHE DAL PUNTO DI VISTA DEL DEFLUSSO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								1.756	1.756	

PERUGIA

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
R3	PU001	Tevere a Monte del Chiascio	Tevere in sinistra idrografica a valle del Torrente Vertola	Umbria	PERUGIA	CITERNA	PISTRINO	310	310	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO, SOVRALZO DELLE ARGINATURE E DIFESE AL PIEDE CON PIETRAME; MANUTENZIONE.
R3	PU002	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE IN DX IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DEL TORRENTE SOVARA	Umbria	PERUGIA	CITERNA	PISTRINO	207	207	SOVRALZO ARGINATURA SUL F. TEVERE IN SPONDA DX TRA IL PONTE DI SAN GIUSTINO ED IL PONTE SULLA STRADA PROVINCIALE PISTRINO - SELCI, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI PISTRINO; REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO PER LA MANUTENZIONE.
R3	PU003	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE E FOSSO CAVAGLIONE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	CITTA' DI CASTELLO	413	413	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN SX IDRAULICA SUL F. TEVERE ED IN DX IDRAULICA SUL T. CAVAGLIONE ALLA CONFLUENZA CON IL F. TEVERE.
R2	PU004	Tevere a Monte del Chiascio	CONFLUENZA DEL T. SCATORBIA NEL F. TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	Zona urbana di Città di Castello	207	207	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE E RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R3	PU005	Tevere a Monte del Chiascio	F. TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRESTINA - LOC. 5 MIGLIA	413	413	L'ARGINATURA VIENE REALIZZATA A PROTEZIONE DELLA STRADA CORNETTO - TRESTINA, LOC. 5 MIGLIA, CHE TAGLIA IN SENSO TRASVERSALE L'AREA DI ESONDAZIONE; NELLA LOC. DI CUI SOPRA, L'OPERA HA IL COMPITO, IN PARTICOLARE, DI PROTEGGERE UN TRATTO DI STRADA CARATTERIZZATO DA UN SENSIBILE ABBASSAMENTO DELLA LIVELLETTA, CON CONSEGUENTE FORMAZIONE DI TIRANTI IDRICI SUPERIORI A 2 METRI. TALE SITUAZIONE NON E' ASSOLUTAMENTE PERCETTIBILE DAGLI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO.
R3	PU006	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE NESTORE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRESTINA	155	155	RIALZO DELL'ARGINE IN SX IDRAULICA DEL TORRENTE NESTORE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DEL CENTRO ABITATO DI TRESTINA, PRESSO IL PONTE FERROVIARIO.

n.d.	PU007	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	PROMANO	1.291	1.291	RETTIFICA DEL CORSO DEL F. TEVERE E REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI MEDIANTE SCOGLIERE LONGITUDINALI E PENNELLI. L'INTERVENTO DI RETTIFICA DOVRA' COMUNQUE ESSERE PRECEDUTO DA UNO SPECIFICO STUDIO IDRAULICO.
n.d.	PU008	Tevere a Monte del Chiascio	F. TEVERE ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE NICCONE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	PALAZZETTO - NICCONE - UMBERTIDE	775	775	ALLA CONFLUENZA TRA IL T. NICCONE E IL F. TEVERE: SOVRALZO ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL F. TEVERE A PROTEZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE; A VALLE DEL PONTE DI UMBERTIDE SUL F. TEVERE REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA.
R4	PU009	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	UMBERTIDE	258	258	L'INTERVENTO NELLA ZONA IN OGGETTO ATTUALMENTE E' IN CORSO DI ESECUZIONE
R3	PU010	Tevere a Monte del Chiascio	Fiume Tevere	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	A monte della Stazione di Montecorona	155	155	MANUTENZIONE DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA SEZIONE FLUVIALE.
R4	PU011	Tevere a Monte del Chiascio	Fiume TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	La Bruna	155	155	REALIZZAZIONE DI NUOVO ARGINE IN DESTRA IDRAULICA SUL FIUME TEVERE, IN PROSECUZIONE DI QUELLO GIA' ESISTENTE; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R4	PU012	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE PATTOLI	155	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 2000/2003
R4	PU013	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PERUGIA - TRATTO COMPRESO TRA PONTE PATTOLI E VILLA PITIGNANO	0	0	INTERVENTO NON PROPONIBILE.
R4	PU014	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	VILLA PITIGNANO	155	155	ARGINATURA IN SX IDRAULICA DEL TEVERE A PROTEZIONE DEL NUCLEO ABITATO IN LOCALITA' VILLA PITIGNANO, POCO A MONTE DEL PONTE TUBO DELL'ACQUEDOTTO;
R4	PU015	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE FELCINO	155	155	RIALZO E RINGROSSO ARGINALE IN DX IDRAULICA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; SISTEMAZIONE D'ALVEO TRAMITE RISAGOMATURA.

R4	PU016	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE VALLECEPPI	3.615	2.324	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN SX TEVERE A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI PONTE VALLECEPPI; SOVRALZO IN DX TEVERE ZONA COMPRESA TRA CAMPO SPORTIVO E NUCLEO ABITATO DI PRETOLA A MONTE DEL PONTE DI PONTE VALLECEPPI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 200/2003 PER EURO 774,685 E D.L. 180 ANN. 1999/2000 PER EURO 516,457
R4	PU017	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	155	155	REALIZZAZIONE NUOVO ARGINE IN DX TEVERE, IN CORRISPONDENZA DEL PONTE FERROVIARIO
R4	PU018	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	0	0	INTERVENTO IN CORSO.
R4	PU019	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	0	0	INTERVENTO GIA' REALIZZATO.
R4	PU020	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	SAN MARTINO IN CAMPO	155	155	SOVRALZO E RINGROSSODELLE ARGINATURE ESISTENTI NELLA ZONA A MONTE DEL PONTE SULLA STRADA TRA TORGIANO E SAN MARTINO IN CAMPO
R4	PU021	Tevere a Monte del Chiascio	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	TORGIANO	PONTE NUOVO - FORNACI (RICADE SIA SUL TEVERE A MONTE DEL CHIASCIO CHE SUL TEVERE A MONTE DEL PAGLIA)	1.808	1.808	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE IN DX TEVERE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI FORNACI
R4	PU022	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	TORGIANO	A VALLE E A MONTE DEL PONTE STRADALE PRESSO TORGIANO	310	310	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI DEFLUSSO A VALLE DEL PONTE
R4	PU023	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	SAN LORENZO - COSTANO	1.033	1.033	RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA; REALIZZAZIONE DI MODESTE ARGINATURE
R4	PU024	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	BASTIA UMBRA - ZONA FIERE	1.291	1.291	REALIZZAZIONE NUOVA ARGINATURA SX E DX CHIASCIO E SOVRALZO ARGINATURA ESISTENTE (DA AGGIUNGERE NELLA SCHEDA), A PROTEZIONE DELLA ZONA FIERE DI BASTIA.

R4	PU025	Tevere a Monte del Paglia	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	DERUTA	MADONNA DEI BAGNI	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA IDRAULICA FIUME TEVERE, A PROTEZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE MADONNA DEI BAGNI; RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA LOCALITA' MADONNA DEI BAGNI; IL TEVERE STA ERODENDO LA BASE DELLA SUPERSTRADA.
R4	PU026	Tevere a Monte del Paglia	FIUME TEVERE	Umbria	PERUGIA	TODI	PIAN SAN MARTINO	2.582	2.582	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ARGINATURA IN SX E DX TEVERE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI PIAN SAN MARTINO E PONTE RIO.
R4	SU007	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE VERTOLA	Umbria	PERUGIA	SAN GIUSTINO	DA AREA URBANA A LOCALITA' CAPANNE	1.033	1.033	RINGROSSO E PROTEZIONE MEDIANTE RIVESTIMENTO E SCOGLIERE LONGITUDINALI DELLE ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TRATTO DI ALVEO IN ESAME TRAMITE RIMOZIONE DI DEPOSITI DI MATERIALI.
R4	SU008	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE SELCI	Umbria	PERUGIA	SAN GIUSTINO	LAMA E SELCI	1.808	775	INTERVENTO DI RIATTO DELLE SCOGLIERE LONGITUDINALI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,913.
R4	SU009	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE VASCHI	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	RIOSECCO	1.808	1.808	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA SEZIONE TRAMITE ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE, DELLE SEZIONI E DEI CORPI ARGINALI.
R4	SU010	Tevere a Monte del Chiascio	FOSSO SCATORBIA	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	AREA URBANA	1.291	1.291	REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE; RIALZO DEI MURI DI SPONDA ATTUALMENTE ESISTENTI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TRATTO DI ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU011	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE MUSSINO (ANCHE IN PARTE DEL TERRITORIO DI UMBERTIDE)	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	LOCALITA' PIERANTONIO	775	0	INTEREVNTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 774,685.
R4	SU012	Tevere a Monte del Chiascio	FOSSO DEI FORCONI	Umbria	PERUGIA	LISCIANO NICCONE	AREA URBANA	310	131	INETRVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003

R4	SU013	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE RIO GRANDE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	LOCALITA' BOSCO	775	775	REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE NEL TRATTO INTERESSATO (SI RISCONTRA LA PRESENZA DI FENOMENI DI EROSIONE SPONDALE A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BOSCO).
R4	SU014	Tevere a Monte del Chiascio	TORRENTE GENNA	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	PIAN DI MASSIANO	852	516	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE, SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE DEL TRATTO DI ALVEO IN ESAME (PERCORSO VERDE).
R4	SU015.1	Topino - Maroggia	TORRENTE CHIONA (ANCHE PARTE DEL TERRITORIO DI SPELLO)	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	VARIE LOCALITA' SITUATE NEI COMUNI DI FOLIGNO E SPELLO.	1.549	775	REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE, AEDGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO, SOVRALZI E RINGROSSI ARGINALI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 200072003 PER EURO 774,685.
R4	SU015.2	Topino - Maroggia	TORRENTE OSE	Umbria	PERUGIA	CANNARA	VARIE LOCALITA' NEI COMUNI DI CANNARA E BETTONA	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI SOVRALZI E RINGROSSI ARGINALI E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE FLUVIALE DELL'ALVEO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ZONA INDUSTRIALE DI CANNARA ED IL CENTRO ABITATO DI ABITATO DI PASSAGGIO DI BETTONA.
R4	SU015.3	Topino - Maroggia	FOSSO RENARO	Umbria	PERUGIA	SPELLO	CAPITAN LORETO	2.427	0	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A MONTE DEL CENTRO ABITATO DI CAPITAN LORETO;RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI NEL TRATTO DI ALVEO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI CAPITAN LORETO;INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
R4	SU016	Topino - Maroggia	FIUME MENOTRE	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	BELFIORE LA VESCIA	775	775	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E DI INTERVENTI DI RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.

R4	SU017	Topino - Maroggia	FIUME TOPINO	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	PONTE CENTESIMO - DA SAN GIOVANNI PROFIAMMA A CAPANNACCI	18.076	18.076	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI FOLIGNO; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI E RIPROFILATURA DEL PROFILO LONGITUDINALE DEL CORSO D'ACQUA; RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA; ADEGUAMENTO DI ALCUNI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.
R4	SU018	Topino - Maroggia	FOSSO RENARO	Umbria	PERUGIA	FOLIGNO	AREA URBANA	3.099	0	REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE PER OPERARE UNA NUOVA INALVEAZIONE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE D.L. 180/98 PER EURO 2,065,828 E FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,914.
R4	SU019	Topino - Maroggia	ALVEO SAN LORENZO E TORRENTE TATARENA	Umbria	PERUGIA	TREVI	SAN LORENZO, CANNAIOLA E PICCICHE. (COMUNI DI TREVI E MONTEFALCO)	3.099	3.099	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU020	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE CAMPIANO (O FOSSO DI CAMPIANO O SN)	Umbria	PERUGIA	NORCIA	LOCALITA' CAMPI	207	207	RIFACIMENTO DI BRIGLIE E MURI DI SPONDA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL REGIME DI DEFLUSSO DEL TORRENTE; (INTUBAMENTO IN UN SOTTOSTRADA DI UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA).
R4	SU021	Corno e Nera a monte del Velino	FIUME NERA	Umbria	PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	BORGO CERRETO, PRISTINA	1.549	1.033	REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE;REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E DI SCOGLIERE LONGITUDINALI;INNALZAMENTO DI SOGLIE DI FONDO E DI MURI DI SPONDA ESISTENTI;ALLARGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI SEZIONI FLUVIALI;ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO;INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 179/02 ART.16 REG.UMBRIA.
R4	SU022	Topino - Maroggia	FOSSO MAROGGIOLO	Umbria	PERUGIA	SPOLETO	SAN VENANZO PONTEBARI	775	775	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO.

R4	SU023	Topino - Maroggia	TORRENTE TESSINO	Umbria	PERUGIA	SPOLETO	AREA URBANA	2.582	1.900	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183789 ANN. 2000/2003 PER EURO 682,403.
R4	SU024	Corno e Nera a monte del Velino		Umbria	PERUGIA	SANT'ANATOLIA DI NARCO	LOCALITA' RENARA	1.549	1.549	ADEGUAMENTO DELL'ARGINATURA ESISTENTE MEDIANTE RINGROSSO E SOVRALZO; RIPRISTINO DI PICCOLE BRIGLIE; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE.
R4	SU025	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI CUCCARO O SN	Umbria	PERUGIA	CASCIA	AREA URBANA DI CASCIA	2.582	2.066	INNALZAMENTO DI ALCUNE SOGLIE DI FONDO E MURI DI SPONDA; RISAGOMATURA DI ALCUNE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 516,457.
R4	SU026	Corno e Nera a monte del Velino	TORRENTE LA PESCIA	Umbria	PERUGIA	NORCIA	LOCALITA' S. ANDREA E PESCIA	465	465	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE SUL CORSO D'ACQUA PRINCIPALE A MONTE DI PESCIA, PER LIMITARE IL TRASPORTO SOLIDO; REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RIVESTIMENTO DELLE ARGINATURE ESISTENTI E DI QUELLE DI NUOVA REALIZZAZIONE; AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DEL TRATTO INTUBATO NEL CENTRO ABITATO DI PESCIA (TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO).
R4	SU040	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	VALFABBRICA	A VALLE DELLA DIGA DI VALFABBRICA	207	207	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE, RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO; MANUTENZIONE TRAMITE TAGLIO DI VEGETAZIONE; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO.
R4	SU041	Chiascio	FIUME CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	ASSISI	LOCALITA' TORCHIAGINA	155	155	RINGROSSO E SOVRALZO DELL'ARGINATURA ATTUALMENTE ESISTENTE; REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI.

Importo Totale

(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)

66.597

54.813

RIETI

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	PL030	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	PONTE FS RIETI FINO AL CONFINO PROVINCIALE.	0	0	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI A PROTEZIONE DI NUCLEI ABITATI E PICCOLE ZONE INDUSTRIALI; REALIZZAZIONE DI SOVRALZI ARGINALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE. GLI INTERVENTI PREVISTI NON GARANTISCONO LA ASSOLUTA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE, A CAUSA DELLA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO; PERTANTO E' PREVISTA OBBLIGATORIAMENTE LA REDAZIONE DI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE.
R4	PL031	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	RIETI A VALLE DEL PONTE ROMANO	2.324	2.324	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE IN DX E EX IDRAULICA DEL VELINO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	PL032	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	RIETI	RIETI A MONTE DEL PONTE ROMANO	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DEL SOVRALZO ARGINALE IN DX IDRAULICA; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO IN CURVA INTERNA DESTRA.
R4	PL033	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE	SAN VITTORINO	5.681	4.855	DIAFRAMMATURA DA REALIZZARSI TRAMITE PALANCOLATA LARSSSEN, AL FINE DI EVITARE SIFONAMENTI E FONTANAZZI LUNGO L'ARGINATURA; SGHIAIATURA DELL'ALVEO.
R4	PL034	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	CASTEL SANT'ANGELO	PONTE ALTO	516	516	REALIZZAZIONE DI SOVRALZO ARGINALE;
R4	PL035	Velino	FIUME VELINO	Lazio	RIETI	BORGO VELINO	STAZIONE FS	413	413	SOVRALZO DEL MURO ANDATORIO CON INTERVENTO DI RINATURIZZAZIONE DELL'OPERA; RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEL MATERIALE SOLIDO SEDIMENTATO IN SITU.

R3	PL036	Velino	FIUME VELINO E CONFLUENZE FOSSI LATERALI	Lazio	RIETI	ANTRODOCO	CENTRO URBANO	2.066	2.066	SOVRALZO DEL MURO ANDATORIO IN DX IDRAULICA, IN CORRISPONDENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DA PONTE BAGNO A PONTE FERROVIARIO, MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RIPRISTINO DELLA CONFLUENZA DEI FOSSI SECONDARI IN SX IDRAULICA E DELLO SCOLATORE PUBBLICO IN DX IDRAULICA.
n.d.	PL039	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	RIETI	STIMIGLIANO	LINEA LENTA FS ROMA - FIRENZE	258	258	MANUTENZIONE DI UN'OPERA ESISTENTE MEDIANTE SCOGLIERE E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
R4	SL050	Velino	FOSSO CANTARO	Lazio	RIETI	RIETI	AREA URBANA DI RIETI	52	52	RISAGOMATURA DELL'ALVEO E REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SL051	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	BORGOROSE	GROTTI	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE ESISTENTI; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI DELL'ALVEO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SL056	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE	GROTTI - MADONNA DELLE ROSE	362	0	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA;RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
R4	SL057	Salto e Turano	FIUME SALTO	Lazio	RIETI	CITTADUCALE	LOCALITA' CASSETTE (RIETI E CITTADUCALE)	413	413	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE.
R4	SL058	Salto e Turano	FIUME TURANO	Lazio	RIETI	CONTIGLIANO	DAL PONTE SULLA S.S SALARIA ALLA CONFLUENZA CON IL VELINO (COMUNI DI RIETI E CONTIGLIANO).	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; SOVRALZO DELLE ARGINATURE ATTUALMENTE ESISTENTI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO;
R4	SL064	Velino	FOSSO VALLE SCURA	Lazio	RIETI	POSTA	VALLE SCURA	1.994	961	REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO E DI CASSA DI ESPANSIONE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 1,032,914.

n.d.	ML009	Salto e Turano	TURANO	Lazio	RIETI	RIETI	TRATTO VALLE DIGA - PONTE S.S. SALARIA	620	620	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML010	Salto e Turano	FOSSO DELL'ARIANA	Lazio	RIETI	BELMONTE IN SABINA	TRATTO DALLE SORGENTI - CONFLUENZA TURANO	516	516	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale								19.863	17.642	
(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)										

ROMA

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
n.d.	PL040	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	PONZANO ROMANO	IL FIASCO	775	775	MANUTENZIONE E RIATTO DELLE ARGINATURE ESISTENTI
n.d.	PL041	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FILACCIANO	FILACCIANO	516	516	MANUTENZIONE E RIPRISTINO ATTUALE PALANCOLATE ESISTENTI ED AMPLIAMENTO
n.d.	PL042	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	NAZZANO	OASI DI NAZZANO - VIA ALZAIA	4.132	4.132	INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA
R4	PL043	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	PRIMA PORTA S.P. TIBERINA	4.390	4.390	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA IN DX A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO LUNGO LA S.P. TIBERINA DAL KM 0+370 AL KM 2+670, LOCALITA' PRIMA PORTA
n.d.	PL044	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO DI SETTEBAGNI (O DELLA BUFALOTTA)	Lazio	ROMA	ROMA	BUFALOTTA - MARCIGLIANA	5.165	5.165	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
n.d.	PL045	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO (O MARANA) DI PRIMA PORTA	Lazio	ROMA	ROMA	PRIMA PORTA	1.033	1.033	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA MARANA, TRAMITE RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI, TAGLIO DI ALBERATURE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSI INTASATE DA MATERIALE INQUINANTE.
n.d.	PL046	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSI MINORI	Lazio	ROMA	ROMA	VARIE LOCALITA' SITUATE TRA CASTEL GIUBILEO E LA BRETELLA AUTOSTRADALE FIANO SAN CESAREO.	10.329	10.329	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI MINORI CHE RIGURGITANO A CAUSA DELLE PIENE DEL TEVERE NEL TRATTO PRECEDENTEMENTE SPECIFICATO; RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO (RIMOZIONE RIFIUTI, TAGLIO DI ALBERATURE, RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO).

R4	PL047	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO CREMERA	Lazio	ROMA	ROMA	LABARO	5.165	5.165	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI ARGINELLO IN SINISTRA E DI RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CONFLUENZA DEL RIO VALCHETTA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.
n.d.	PL048	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	SAXA RUBRA	3.099	3.099	ARRETRAMENTO E RETTIFICA DELL'ARGINE IN DESTRA, A VALLE DELLA TRAVERSA DI CASTEL GIUBILEO, IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA IN FRANA ED A PROTEZIONE DEL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA.
R4	PL049	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TORRE SERPENTARA	6.197	6.197	SOVRALZO ARGINATURA IN SX IDRAULICA PER LA PROTEZIONE DELLE ZONE ABITATE PROSPICIENTI DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME TEVERE.
R4	PL050	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO DELLA CRESCENZA	Lazio	ROMA	ROMA	DUE PONTI	5.165	5.165	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI IN SX E DX, PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL FOSSO DELLA CRESCENZA E PARTE DEL FOSSO DELL'ACQUA TRAVERSA; REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO, ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE IN PROSSIMITA' DELLA VIA FLAMINIA.
R4	PL051	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	POLIGRAFICO PRESSO VIALE GOTTARDO, ROMA.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO PER LA SITUAZIONE IN OGGETTO.
R4	PL052	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA BENCIVENGA, ROMA.	4.132	4.132	ARGINATURA IN SPONDA SX DI UN TRATTO DEL FIUME ANIENE IN CORRISPONDENZA DI VIA BENCIVENGA E DEL FOSSO DI PIETRALATA IN SX E IN DX IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA NELL'ANIENE CON RELATIVO IMPIANTO IDROVORO
R4	PL053	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA LEVANNA, ROMA.	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROVORO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIENA TRATTENUTE DALL'ARGINATURA.

R4	PL054	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	VIA DI PIETRALATA, LANIFICIO LUCIANI, ROMA.	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DI MURO DI ARGINATURA A PROTEZIONE DEGLI EDIFICI, RADENTE LA SPONDA, IN QUANTO NON C'E' LO SPAZIO SUFFICIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO.
R4	PL055	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	PONTE MAMMOLO, ROMA : PONTE SUL FIUME ANIENE	1.033	1.033	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO E RIPRISTINO GLOBALE DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
R4	PL056	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - INCROCIO TRA LA VIA TIBURTINA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R3	PL057	Aniene	FOSSO DI TOR SAPIENZA	Lazio	ROMA	ROMA	TOR SAPIENZA	2.066	2.066	RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE.
R4	PL058	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TOR CERVARA	3.099	3.099	LA ZONA INDUSTRIALE DI TOR CERVARA VERRA' PROTETTA CON ARGINATURA A CONTORNO; LA PROTEZIONE IN ALCUNI TRATTI VERRA' REALIZZATA MEDIANTE MURI DI CONTENIMENTO, PER MINIMIZZARE GLI INGOMBRI; LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE VERRA' EFFETTUATO TRAMITE IMPIANTO IDROVORO DI NUOVA REALIZZAZIONE.
R3	PL059	Aniene	FOSSO DI PRATOLUNGO	Lazio	ROMA	ROMA	PRATOLUNGO	19.109	19.109	PRIMO STRALCIO (10 MILIARDI) : IMPIANTO IDROVORO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME ANIENE, A COMPLETAMENTO DELLE OPERE ARGINALI GIA' REALIZZATE. SECONDO STRALCIO (27 MILIARDI) : REALIZZAZIONE DI CASSA DI ESPANSIONE A MONTE DEL G.R.A. (TRAMITE APPOSITA ARGINATURA) E DI INFRASTRUTTURA DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE ALL'IMPIANTO IDROVORO. TUTTO L'INTERVENTO DEVE ESSERE SOGGETTO A VERIFICA DI TIPO IDRAULICO, URBANISTICO ED AMBIENTALE.

R4	PL060	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO PROSPICIENTE IL PONTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL FIUME ANIENE, IN DX IDRAULICA.	207	207	REALIZZAZIONE DI NUOVA ARGINATURA IN DX IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL G.R.A., A PROTEZIONE DI UN'AREA INDUSTRIALE.
R4	PL061	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO PROSPICIENTE IL PONTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SULL'ANIENE IN DESTRA IDRAULICA (INSEDIAMENTO ARTIGIANALE - MARMI);	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R4	PL062	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	TIVOLI	MARTELLONA	5.165	5.165	ARGINATURA A PROTEZIONE DI VASTA AREA OCCUPATA DA CASE SPARSE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROVORO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SUPERO DI TRE FOSSI SECONDARI PRESENTI IN ZONA. L'INTERVENTO RICADE IN UNA ZONA CHE E' COMPRESA ANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUIDONIA MONTECELIO.
R4	PL063	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	TIVOLI	PONTE LUCANO	6.714	3.099	INTERVENTO A COMPLETAMENTO DI QUELLO ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE; REALIZZAZIONE DI UN ARGINE A PROTEZIONE DELLA ZONA DI GUIDONIA; SMALTIMENTO DELL'AMIANTO PROVENIENTE DALLO SGOMBERO DI CAPANNONI INDUSTRIALI ESPROPRIATI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONNESSE CON IL PRIMO INTERVENTO, AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO, REALIZZAZIONE DI UN DIVERSIVO, APERTURA DELLA QUINTA LUCE DEL PONTE, POSA DI PARATOIE IN CORRISPONDENZA DEL DEPURATORE DI GUIDONIA, PROLUNGAMENTO DEL COLLETTORE, CONSOLIDAMENTO DEL CASALE PRESENTE IN GOLENA E MONITORAGGIO DEL SEPOLCRO DEI PLAUTI. FINANZIATO IN PARTE CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 EURO 3,615,198
n.d.	PL064	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	AGOSTA	VIA SUBLACENSE - VIA TIBURTINA VALERIA; PONTI STRADALI E STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA.	0	0	INTERVENTI A CARICO DEGLI ENTI PROPRIETARI E/O CONCESSIONARI.

n.d.	PL065	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	AGOSTA	MARANO EQUO - AGOSTA : SORGENTI DELL'ACEA.	1.033	1.033	PROSECUZIONE DEL CORPO ARGINALE ESISTENTE A PROTEZIONE DELLE SORGENTI DELL'ACEA E ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI ANCHE PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE LOCALI.
R4	PL066	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	MADONNA DELLA PACE	516	0	INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003
R4	PL067	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - MAGLIANA	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
R3	PL068	Tevere area urbana di Roma	FOSSO DI VALLERANO	Lazio	ROMA	ROMA	ROMA - TORRINO	1.033	1.033	SOVRALZO E RINGROSSO DEGLI ARGINI A GUARDIA DEL FOSSO DI VALLERANO, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO (QUARTIERE IL TORRINO E ZONE LIMITROFE).
R3	PL069	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE E FOSSO DI MALAFEDE	Lazio	ROMA	ROMA	VITINIA	1.549	1.549	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A GUARDIA DEL FOSSO DI MALAFEDE, CHE PUO' ESONDARE PER RIGURGITO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.
R3	PL070	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE E FOSSO IL FONTANILE	Lazio	ROMA	ROMA	CASAL BERNOCCHI - ROMA	258	258	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA A GUARDIA DEL FOSSO IL FONTANILE, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DALLE PIENE DA RIGURGITO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE.
R3	PL071	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	CAPO DUE RAMI	10.329	10.329	REALIZZAZIONE DI UN PARTITORE PER LA REGOLAZIONE DELLE PORTATE TRA I DUE RAMI DELLA FOCE DEL TEVERE. RICALIBRATURA DEI CANALI DI BONIFICA.
n.d.	PL072	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	ISOLA BOACCIANA	258	258	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DELL'EROSIONE SPONDALE.
R4	PL073	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	FIUMICINO	FOCE DEL TEVERE - LOCALITA' FIUMARA GRANDE PASSO DELLA SENTINELLA.	0	0	NON E' PROPONIBILE ALCUN TIPO DI INTERVENTO.
n.d.	PL074	Aniene	FIUME ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	SUBIACO - LOCALITA' SAN FRANCESCO.	258	258	REALIZZAZIONE DI ARGINATURE E RISAGOMATURA DELL'ALVEO.

R4	SL052	Salto e Turano	FOSSO LUISA	Lazio	ROMA	CAMERATA NUOVA AREA URBANA DI VALLE		258	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE;SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SL053	Aniene	FOSSO EMPIGLIONE	Lazio	ROMA	CASTEL MADAMA LOCALITA' ACQUASANTA (DA VIADOTTO A 24 A CONFLUENZA FOSSO DELLE SCALE)		103	103	RISAGOMATURA DELLA SEZIONE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO.
R4	SL054	Aniene	FOSSO VALLE DODICI	Lazio	ROMA	COLONNA PIAN QUINTINO		3.615	2.582	REALIZZAZIONE DI SERBATOIO; SISTEMAZIONE DELL'ALVEO.
R4	SL055	Tevere area urbana di Roma	RIO GALERIA	Lazio	ROMA	ROMA DA LOCALITA' POLLEDRARA A CONFLUENZA CON IL TEVERE		2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; RISAGOMATURA DELLE ASEZIONI FLUVIALI; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA.
R4	SL065	Aniene	FOSSO DI VALLE DELLA MOLA	Lazio	ROMA	POLI VALLE DELLA MOLA		1.182	666	RISAGOMATURA E RICALIBRATURA DELL'ALVEO;RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO;COSTRUZIONE NUOVE BRIGLIE;DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE STRADALE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 516,457.
n.d.	ML013	Tevere area urbana di Roma	TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA TRATTO DA PONTE MARCONI ALLA FOCE		33.570	33.570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO ARGINALE IN CORRISPONDENZA DELLE ZONE SOGGETTE A CEDIMENTI; CONSOLIDAMENTO TRATTI INDAGATI IN CUI NON RISULTA VERIFICATA LA SICUREZZA;(OVE NECESSARIO) RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.

Importo Totale

(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)

146.616 140.677

SIENA

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	ST006	Chiani e Paglia	TORRENTE SENNA	Toscana	SIENA	PIANCASTAGNAIO	CONTRADA DEL CORTO	258	155	REALIZZAZIONE DI ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO E TAGLIO DELL'ALBERATURA. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 103,291.
R4	ST066	Chiani e Paglia	TORRENTE ORIATO	Toscana	SIENA	SARTEANO	SARTEANO	207	134	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE FLUVIALE; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003 PER EURO 72,304.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								465	289	

TERNI

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
R4	PU027.1	Chiani e Paglia	TORRENTE CHIANI	Umbria	TERNI	ORVIETO	CICONIA 1	5.784	2.841	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CICONIA; (COMPLETAMENTO II STRALCIO, PER IL COMPLETAMENTO DELLA SECONDA CASSA DI ESPANSIONE PREVISTA).
R4	PU027.2	Chiani e Paglia	TORRENTE CHIANI	Umbria	TERNI	ORVIETO	CICONIA 2	2.066	2.066	REALIZZAZIONE DI ARGINATURA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CICONIA E DELLA ZONA DEL CAMPO SPORTIVO; REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE CHIANI PER LA S.S. 71 , IN QUANTO IL VECCHIO PONTE HA UNA LUCE INSUFFICIENTE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLA PIENA ATTESA.
R4	PU029	Nera	NERA	Umbria	TERNI	TERNI	NERA - TERNI - NARNI	7.747	7.747	RINGROSSO E SOVRALZO DELLE ARGINATURE ESISTENTI; RICOSTRUZIONE DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE E/O INTERROTTE; RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO.
R3	PU076	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	ORVIETO SCALO	516	516	REALIZZAZIONE DI NUOVE ARGINATURE; ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO; RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI.
R4	SU027	Chiani e Paglia	FOSSO ALBERGO LA NONA	Umbria	TERNI	ORVIETO	LOCALITA' SFERRACAVALLO (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	775	0	INTERVENTO FINANZIATO.
R4	SU028	Tevere a Monte del Paglia	FOSSO DELLA PASQUARELLA	Umbria	TERNI	BASCHI	LOCALITA' SANTUARIO DELLA PASQUARELLA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	413	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO.

R4	SU029	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI ANCAIANO.	Umbria	TERNI	FERENTILLO	AREA URBANA	516	0	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO FLUVIALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SOGLIE E SCOGLIERE LONGITUDINALI;SOVRALZO E RIVESTIMENTO DELLE ARGINATURE ATTUALMENTE ESISTENTI;ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
R4	SU030	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO SARGIOLA	Umbria	TERNI	POLINO	AREA URBANA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	568	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDO D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SU031	Corno e Nera a monte del Velino	FOSSO DI ROSCIANO.	Umbria	TERNI	ARRONE	DA ROSCIANO A FIUME NERA (INTERVENTO GIA' FINANZIATO)	643	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDI LEGGE 180/98 ANN. 1999/2000.
R4	SU032	Nera	FOSSO DI VALENZA	Umbria	TERNI	TERNI	LOCALITA' BORGHETTO	258	258	REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, MURI DI SPONDA E RIVESTIMENTI SPONDALI (TRAMITE SCOGLIERE).
R4	SU033	Nera	TORRENTE IL FOSSATO O DI STRONCONE.	Umbria	TERNI	TERNI	SAN LIBERATORE - SAN ROCCO (TERNI - STRONCONE)	930	0	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SOGLIE, MURI DI SPONDA E SCOGLIERE LONGITUDINALI;RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO INTERESSATO DAI PROBLEMI;ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI LEGGE 183/89 ANN. 2000/2003.
n.d.	SU034	Nera	FOSSI DI COLLESCIPOLI, VALLO E FORMA DI FIAIA.	Umbria	TERNI	TERNI	ZONA INDUSTRIALE DI TERNI	1.291	1.291	REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E DI RIVESTIMENTI SPONDALI (SCOGLIERE LONGITUDINALI);ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TRAMITE RISAGOMATURA;
R4	SU035	Nera	FOSSI RIVO E CALCINARE	Umbria	TERNI	TERNI	DA POZZO SARACENO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME NERA (TERNI). (INTERVENTO GIA' FINANZIATO).	387	0	INTERVENTO GIA' FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.

R4	SU036	Nera	FOSSO SCHIGLIE	Umbria	TERNI	TERNI	DA CESI A GABELLETTA (TERNI)	258	258	REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI TRAMITE SCOGLIERE LONGITUDINALI; RISAGOMATURE DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO IN QUESTIONE; ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.
R4	SU037	Nera	FOSSO IL CANALE O LAGARELLO	Umbria	TERNI	TERNI	DA CAMPITELLO ALLA CONFLUENZA CON IL NERA.	516	516	SISTEMAZIONE IDRAULICA TRAMITE SOGLIE DI FONDO, BRIGLIE, MURI DI SPONDA E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO.
R4	SU038	Nera	FOSSO DI FRATTA	Umbria	TERNI	TERNI	LOCALITA' FRATTA.	258	258	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DELL'ALVEO TRAMITE RISAGOMATURA, FINO ALLO SBOCCO (DA DEFINIRSI).
R4	SU039	Nera	FOSSO TARQUINIO	Umbria	TERNI	TERNI	DA ACQUA VOGLIERA ALLA CONFLUENZA CON IL NERA (COMUNI DI TERNI E SANGEMINI).	413	413	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSI TRAMITE REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO, BRIGLIE, SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI DELL'ALVEO.
R4	SU042	Chiani e Paglia	FOSSO DELL'ABBADIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	ORVIETO SCALO	516	516	REALIZZAZIONE SUL TRATTO A MONTE DI BRIGLIE, SUL TRATTO A VALLE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI.
R4	SU043	Chiani e Paglia	FOSSO DEI FRATI	Umbria	TERNI	ORVIETO	AREA INDUSTRIALE DI ORVIETO	310	310	RINGROSSO E SOVRALZO DELL'ARGINATURA ESISTENTE; ADEGUAMENTO DI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO.
R4	SU044	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	MORRANO	4.132	2.841	REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE E RELATIVE ARGINATURE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CICONIA;SISTEMAZIONE DELL'ALVEO TRAMITE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000 PER EURO 1,291,142.

Importo Totale

(tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)

28.299

19.832

VITERBO

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
								<i>(migliaia di Euro)</i>		
n.d.	PL028	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	BOMARZO	A MONTE ED A VALLE DEL PONTE SULLA STRADA PROVINCIALE BOMARZO - ATTIGLIANO	1.808	1.808	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE MEDIANTE UNA SERIE DI INTERVENTI.
n.d.	PL037	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	GALLESE	SCALO TEVERINA, A VALLE DELLA TRAVERSA DI GALLESE, RAMO MORTO	258	258	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE.
n.d.	PL038	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TREIA	Lazio	VITERBO	CIVITA CASTELLANA	CULIANO, TRATTO SOGGETTO AL RIGURGITO DEL FIUME TREIA	258	258	MANUTENZIONE DELL'ALVEO FLUVIALE
R4	SL045	Chiani e Paglia	FIUME PAGLIA	Lazio	VITERBO	ACQUAPENDENTE	TRATTO LAZIALE DEL FIUME PAGLIA (COMUNI DI ACQUAPENDENTE E PROCENO)	516	516	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO FLUVIALE; RIMOZIONE DI MATERIALE SOLIDO DEPOSITATOSI NELL'ALVEO.
R4	SL049	Tevere a monte dell'Aniene	FOSSO SN	Lazio	VITERBO	ORTE	ORTE SCALO	103	0	REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LONGITUDINALI E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI FLUVIALI;RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA; INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI D.L. 180/98 ANN. 1999/2000.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								2.944	2.841	

Autorità di Bacino del Fiume Tevere
ELENCO di SINTESI

"Schede informative delle situazioni di rischio per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali"

Elenco per provincia - Manutenzioni

Rischio	Codice ABT	Bacino	Asta	Regione	Provincia	Comune	Situazioni di rischio	Importo totale	Importo residuo	Descrizione interventi proposti
n.d.	MSEC020	Tevere a Monte del Chiascio					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 1 : TEVERE A MONTE DEL CHIASCIO.	2.427	2.427	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC021	Chiascio					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 2 : CHIASCIO.	930	930	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC022	Nestore e Trasimeno					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N.3 : NESTORE E TRASIMENO.	1.188	1.188	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC023	Topino - Maroggia					MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N.4 : TOPINO E MAROGGIA.	1.446	1.446	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

n.d.	MSEC024	Tevere a Monte del Paglia	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 5 : TEVERE A MONTE DEL PAGLIA.	1.033	1.033	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC025	Chiani e Paglia	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 6 : CHIANI E PAGLIA.	1.498	1.498	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC026	Tevere a monte dell'Aniene	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 7 : TEVERE A MONTE DELL'ANIENE.	3.822	3.822	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC027	Nera	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 8 : NERA.	568	568	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC028	Corno e Nera a monte del Velino	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 9 : CORNO E NERA A MONTE DEL VELINO.	1.653	1.653	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC029	Velino	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 10 : VELINO.	878	878	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.

n.d.	MSEC030	Salto e Turano	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 11 :SALTO E TURANO.	1.808	1.808	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC031	Aniene	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 12 : ANIENE.	1.653	1.653	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MSEC032	Tevere area urbana di Roma	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA RELATIVA AL RETICOLO SECONDARIO E MINORE NEL SOTTOBACINO N. 13 : TEVERE AREA URBANA DI ROMA.	981	981	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)				19.884	19.884	

PERUGIA

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
n.d.	MU001	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	TRATTO S. FISTA - CITTA' DI CASTELLO	775	775	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTOCON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU002	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	UMBERTIDE	TRATTO CITTA' DI CASTELLO - UMBERTIDE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTOCON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU003	Tevere a Monte del Chiascio	TEVERE	Umbria	PERUGIA	PERUGIA	TRATTO UMBERTIDE - PONTENUOVO	258	258	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTOCON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU004	Tevere a Monte del Paglia		Umbria	PERUGIA	TODI	TRATTO PONTENUOVO - TODI	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTOCON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU006	Chiascio	CHIASCIO	Umbria	PERUGIA	BASTIA	TRATTO VALLE DIGA CONFLUENZA TEVERE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								2.582	2.582	

RIETI

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
n.d.	ML016	Velino	FIUME VELINO.	Lazio	RIETI	ANTRODOCO	TRATTO DA ANTRODOCO ALLA CONFLUENZA CON IL NERA.	413	413	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								413	413	

ROMA

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
n.d.	ML011	Aniene	ANIENE	Lazio	ROMA	SUBIACO	TRATTO DA SUBIACO A CONFLUENZA TEVERE	671	671	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	ML012	Tevere area urbana di Roma	TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO DA PONTE MILVIO A PONTE MARCONI	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DELLE BANCHINE.
n.d.	ML019	Tevere area urbana di Roma	FIUME TEVERE	Lazio	ROMA	ROMA	TRATTO COMPRESO TRA PONTE MARCONI E LA FOCE.	413	413	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								1.601	1.601	

TERNI

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
n.d.	MU005	Tevere a monte dell'Aniene	TEVERE	Umbria	TERNI	BASCHI	TRATTO BASCHI - ALVIANO	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU007	Nera	NERA	Umbria	TERNI	TERNI	TRATTO TERNI - ORTE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU008	Chiani e Paglia	PAGLIA	Umbria	TERNI	ORVIETO	TRATTO CONFLUENZA PAGLIOLA - CONFLUENZA TEVERE	516	516	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
n.d.	MU017	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Umbria	TERNI	ALVIANO	TRATTO DA ALVIANO AD ORTE	258	258	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								1.808	1.808	

VITERBO

<i>Rischio</i>	<i>Codice ABT</i>	<i>Bacino</i>	<i>Asta</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Situazioni di rischio</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Descrizione interventi proposti</i>
n.d.	ML018	Tevere a monte dell'Aniene	FIUME TEVERE	Lazio	VITERBO	ORTE	TRATTO DA ORTE A CASTELGIUBILEO	775	775	MANUTENZIONE ANNUA DEL TRATTO IN OGGETTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DELLE SPONDE.
Importo Totale (tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro)								775	775	

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
1	CL168	Fiume Aniene	Aniene	Trevi nel Lazio	FR	DA PONTE DELLE TARTARE A VALLE DELLA DIGA DEL PERTUSO	E' necessaria la manutenzione. Ci sono irregolarità in alveo.	Segnalati in aree agricole	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Trevi nel Lazio.	Manutenzione straordinaria	286
2	CL169	Fiume Aniene	Aniene	Fiumata	FR	DAL CONFINE COL COMUNE DI TREVI A LOCALITA' FIUMATA	Il rischio di esondazione è causato dalla mancanza di manutenzione dell'alveo.	Segnalati in aree agricole e sulla S.P. 28 al km 11,5	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Filettino.	Manutenzione straordinaria	77
3	CL170	Fosso Vardano	Aniene	Zona depuratore	FR	A MONTE E A VALLE DEL DEPURATORE	Ci sono problematiche di erosione spondale e di trasporto solido.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Filettino.	Manutenzione ordinaria	150
4		Fiume Aniene		Trevi nel Lazio	FR		Infrastrutture ed ambito urbano			Interventi urgenti - Intervento necessario su aree a maggiore vulnerabilità, verificato con sopralluogo o documentato	2.790
5	CL046	Fiume Velino	Velino	Rieti, Valle Oracola	RI	A MONTE DI RIETI	Sono stati rilevati dissesti per erosione sulla sponda destra.	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5	Da rivedere	516
6	CL047	Fosso Canera	Salto e Turano	Rieti	RI	DA PONTE SU STRADA COMUNALE A IMMISSIONE TURANO	Vanno effettuati interventi di manutenzione dell'alveo e realizzate delle briglie di fondo.	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5	Manutenzione straordinaria	413

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
7	CL050	Torrente Aia	Tevere a monte dell'Aniene	Rocchette	RI	A VALLE DI ROCCHETTE	Le esondazioni sono dovute al trasporto solido che riduce la capacità di deflusso dell'alveo.	Segnalati in area agricola	Studio di fattibilità dalla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini XI	Non urgente	279
8	CL052	Prato della Rocca	Salto e Turano	Rocca Berardi	RI	IN LOCALITA' PRATO DELLA NOCE	La galleria per il drenaggio della piana è parzialmente ostruita e determina un rigurgito delle acque con conseguente allagamento della piana.	Segnalati in area agricola	Studio di fattibilità del Comune di Pescorocchiano	Manutenzione straordinaria	124
9	CL054	Torrente Apa	Salto e Turano	Ponte dell'Ospedale	RI	DA CASTEL MENARDO ALLA CONFLUENZA COL FIUME SALTO	Occorre una manutenzione dell'alveo e una regolazione del trasporto solido. Sono stati rilevate erosioni di sponda e vegetazione in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Borgorose.	Manutenzione straordinaria	77
10	CL067	Fiume Velino	Velino	Montisola	RI	DA LOCALITA' LE ROSCETTE A LOCALITA' LE ROSCIE	Le sponde presentano erosioni al piede per un tratto di circa 1.000 m.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Reatina V zona.	Non urgente	1.549
11	CL084	Torrente Aia	Tevere a monte dell'Aniene	Autostrada A1 km 499,500	RI	DA 50 m A MONTE CONFLUENZA TEVERE A 50 m A VALLE CONFLUENZA TEVERE	Si rilevano erosioni del rilevato stradale e in destra Tevere a monte della confluenza con il torrente Aia. Manca totalmente la manutenzione del torrente Aia. Il rigurgito del Tevere interessa il ponte dell'autostrada.	Segnalati	Progetto esecutivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5	Manutenzione straordinaria	3.099
12	CL094	Fossi Rimiano e della Rocca	Tevere a monte dell'Aniene	Salisano	RI	A SALISANO	Il fosso della Rocca è usato come discarica all'altezza dell'attraversamento della strada provinciale. Il fosso Rimiano (o degli ubriachi), a monte della stessa provinciale, è stato deviato a causa di una cava attiva.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Salisano.	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
13	CL095	Torrente Farfa	Tevere a monte dell'Aniene	Vignanello [sorgente delle Capore]	RI	DA SORGENTE DELLE CAPORE A COMUNE DI MOMPEO	Manca la manutenzione dell'alveo: sono presenti tronchi e vegetazione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Casaprota.	Manutenzione ordinaria	77
14	CL098	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Stazione di Poggio Mirteto	RI	DA ANSA TEVERE A PONTE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA A VALLE	Si osservano forti erosioni spondali che possono compromettere la stabilità del rilevato della ferrovia lenta Roma-Firenze.	Segnalati in sponda destra con danni all'agricoltura	Progetto definitivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5	Manutenzione straordinaria	3.615
15	CL122	Fosso Riana	Tevere a monte dell'Aniene	Toffia	RI	DA COMUNE DI CASTEL NUOVO A CONFINE CON IL COMUNE DI FARA SABINA	Manca totalmente la manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Toffia	Manutenzione straordinaria	77
16	CL123	Fosso Carlo Corso	Tevere a monte dell'Aniene	Toffia	RI	DA FONTE NOCERA A CONFINE CON IL COMUNE DI FARA SABINA	Manca totalmente la manutenzione. Occorrono interventi per gli smottamenti e le frane sotto il paese lungo la strada comunale. Si hanno restringimenti della sezione dell'alveo dovuto a sei passaggi di strade poderali con tubi di cemento (d=60).	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Toffia.	Urgente	511
17	CL133	Fosso Corese	Tevere a monte dell'Aniene	Fara in Sabina	RI	DA CORESE TERRA A MONTE CHERUBINI	Si rivelano ghiaioni in alveo dello spessore di 1m circa, arbusti e alberi sulle ripe, erosioni in sx a monte del ponte sulla provinciale con distacco di blocchi di parete arenacea, deviazione del corso d'acqua in dx contro la spalla del ponte sulla S.P.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Fara in Sabina.	Manutenzione straordinaria	406
18	CL135	Fosso il Rio	Velino	Il Rio	RI	DA CONFINE CON IL COMUNE DI POGGIO BUSTONE A VALLE	E' necessaria una risagomatura dell'alveo.	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Piana Reatina.	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
19	CL137	Fosso Gamberaro	Velino	Pollecche	RI	DA CONFLUENZA COL FOSSO SANTONE A LAGO LUNGO	E' necessaria una risagomatura dell'alveo.	Segnalati in area agricola con case sparse	Progetto definitivo del Consorzio di Bonifica Piana Reatina.	Manutenzione straordinaria	77
20	CL138	Fosso Rio Grande	Velino	Candeliera	RI	DA PONTICELLO SULLA PROVINCIALE A LAGO DI FOGLIANO	E' necessaria una risagomatura dell'alveo.	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Piana Reatina.	Manutenzione straordinaria	77
21	CL139	Fosso Capo d'Acqua	Velino	Ponte Capo d'Acqua	RI	DA VALLE ABITATO CANTALICE A VALLE STRADA PROVINCIALE	E' necessaria una risagomatura dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Piana Reatina.	Manutenzione straordinaria	77
22	CL140	Fosso S.Margherita	Velino	S. Margherita	RI	DA PONTE SULLA PROVINCIALE A LAGO DI FOGLIANO	E' necessaria una risagomatura dell'alveo.	Segnalati in area agricola e sulla strada provinciale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Piana Reatina.	Manutenzione straordinaria	77
23	CL141	Fosso Collemare	Velino	Limiti	RI	DA CANALE ALLACCIANTE A MONTE	Gli allagamenti lamentati sono dovuti a mancanza di manutenzione che ha determinato il cedimento di briglie e argini, e l'interrimento dell'alveo.	Segnalati sia in area urbana che sulla strada provinciale di Reo Pasto	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Greccio.	Manutenzione straordinaria	77
24	CL142	Fosso Collemaggiore	Velino	Limiti	RI	DA CONFLUENZA CON FOSSO COLLEMARE A MONTE	La mancanza di manutenzione dell'alveo ha causato dissesti spondali ed esondazioni.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Greccio.	Manutenzione straordinaria	77
25	CL143	Fosso Fileri	Velino	Cerronetto	RI	DA CONFLUENZA COL FOSSO COLLEMAGGIORE A MONTE	La frana in sponda destra e il trasporto solido notevole richiedono interventi di protezione e manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Greccio.	Urgente	117

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
26	CL144	Fosso della Cenciara	Velino	Capo Limiti	RI	DA CANALE ALLACCIANTE A MONTE	E' necessaria la manutenzione dell'alveo e la sua riprofilatura.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Greccio.	Manutenzione straordinaria	77
27	CL150	Fosso Cianfano	Velino	Km 10 S.P. Reopasto	RI	DA CANALE ALLACCIANTE A MONTE	E' necessaria una manutenzione dell'alveo e una regolamentazione del trasporto solido.	Segnalati frequentemente sulla strada provinciale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Greccio.	Manutenzione straordinaria	77
28	CL151	Fosso di S.Pastore	Velino	Spinaceto	RI	DA CANALE ALLACCIANTE A MONTE	E' necessaria una manutenzione dell'alveo e una regolamentazione del trasporto solido.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Greccio.	Manutenzione straordinaria	77
29	CL152	Fosso Onnina	Velino	Km 8 S.P. Reopasto	RI	DA CANALE ALLACCIANTE A MONTE	E' necessaria una manutenzione dell'alveo e una una sua riprofilatura.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Piana Reatina.	Manutenzione straordinaria	77
30	CL153	Fosso della Creta	Velino	La Mola	RI	DA CONFLUENZA CON IL FOSSO RIO DI PETESCIA A MONTE	E' necessaria una manutenzione dell'alveo.	Segnalati in zone agricole, sulla strada e nel campo sportivo	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Turania.	Manutenzione ordinaria	77
31	CL155	Fosso del Maltempo	Velino	Monticchiolo	RI	DA PONTE SULLA PROV. REOPASTO A CANALE ALLACCIANTE	E' necessaria la risagomatura e l'arginatura dell'alveo.	Segnalati prevalentemente in zona agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Piana Reatina.	Manutenzione straordinaria	211
32	CL166	Fosso Capocanale	Salto e Turano	Contigliano	RI	DA CENTRO ABITATO A CANALE ALLACCIANTE	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Segnalati in area agricola con case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Piana Reatina.	Manutenzione ordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
33	CL176	Fosso di Bigatti	Velino (O SALTO E TURANO? ??)	La Mola	RI	DA CONFLUENZA CON I FOSSI DELLA MOLA E DELLA MONTAGNA PER	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Segnalati in zona agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Varco Sabino.	Manutenzione ordinaria	77
34	CL177	Fosso della Foresta	Velino	Ponte della Foresta	RI	DAL PONTE SULLA S.PROV. MARCETELLI-RIETI A VALLE PER Km 1	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Marcetelli.	Manutenzione ordinaria	77
35	CL178	Fosso Granica	Tevere a monte dell'Aniene	Bocchignano	RI	ALL'ABITATO DI BOCCHIGNANO	Si rende necessaria la costruzione di un drizzagno per eliminare i meandri del fiume ed allontanare lo stesso dalla base della collina in erosione. Inoltre occorre intervenire sulla frana dell'abitato di Bocchignano.	Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Montopoli in Sabina.	Molto urgente	611
36	CL179	Fosso Sesere	Salto e Turano	Carretina	RI	DA CONFLUENZA COL FOSSO DELLA FONTE A CONFLUENZA COL FOSSO CANCARONE	Occorre una manutenzione dell'alveo per intervenire sui dissesti spondali e sul trasporto solido.	Segnalati in zona agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Vivaro Romano.	Manutenzione straordinaria	199
37	CL180	Fosso delle Campore	Velino	L'Enerara	RI	DA PONTE SULLA S.S. TERNANA A VALLE IN LOCALITA' LA BANDITA	Occorre la manutenzione dell'alveo.	Segnalati in zona agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Labro.	Manutenzione straordinaria	325
38	CL182	Fosso di Leonessa	Velino	Fosso di Leonessa	RI	DA CONFL. COL FOSSO ARSICCIO A PONTE CATENACCIO SULLA S.S. TERNANA	Il rischio di esondazioni è da attribuirsi al trasporto solido.	Segnalati in area agricola con case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Labro.	Manutenzione straordinaria	145

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
39	CL183	Fosso Madonna della Costa	Velino	Madonna della Costa	RI	DA CONFL. COL FOSSO DI LEONESSA A MONTE PER CIRCA 200 mt	Il rischio di esondazioni è da attribuirsi al trasporto solido.	Segnalati ad interessare case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Labro.	Manutenzione straordinaria	77
40	CL185	Fosso della Mola	Salto e Turano	S. Filippo	RI	DA CONFL. COL CANETRA A MONTE DELLA S.PROVINCIALE	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Segnalati in area agricola, in area artigianale e sulla strada provinciale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Contigliano.	Manutenzione straordinaria	350
41	CL189	Fiume Velino	Velino	Cupello S.Croce Vezzano	RI	DA LOC. CUPELLO A CONFINE COL COMUNE DI POSTA	Occorre la manutenzione dell'alveo. Il rischio di esondazioni è causato dalla mancanza di arginature e dalle erosioni spondali.	Segnalati in aree agricole, nella frazione S. Croce e sulla S.S. Salaria Vecchia	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cittareale.	Manutenzione straordinaria	417
42	CL190	Fosso delle Vene	Velino	S.Croce	RI	DA FRAZ. SACCO A CONFL. COL F. VELINO	Va effettuata la manutenzione dell'alveo con realizzazione briglie per il trasporto solido.	Segnalati in aree agricole, nella frazione S. Croce e sulla S.S. Salaria Vecchia	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cittareale.	Manutenzione straordinaria	77
43	CL191	FossoLugnano	Velino	Madonna del Pasto	RI	DA CIMITERO A LUGNANO	Nel progetto sono previsti interventi sulle arginature in sponda dx.	Non Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Rieti.	Urgente	155
44	CL193	Fosso Ranaro	Velino	Campo Lugnano	RI	ALLA STRADA PROVINCIALE PER LUGNANO MONTE	Occorre la manutenzione e la riprofilatura dell'alveo e la realizzazione di briglie e di una savanella in c.a. nel tratto a valle della strada provinciale per Lugnano.	Non Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Rieti.	Non urgente	2.582
45	CL194	Fosso Corolano	Tevere a monte dell'Aniene	Passo Corese	RI	DA BIACIABONE A CONFLUENZA FOSSO CORESE	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Segnalati	Progetto esecutivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5.	Manutenzione straordinaria	2.066

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
46	CL195	Fosso Corese - collettore acque bianche	Tevere a monte dell'Aniene	Passo Corese	RI	A MONTE DEL PONTE FF.SS.	Va realizzato un nuovo collettore che scarichi a valle e quindi non dia luogo a rigurgiti in caso di piene.	Segnalati	Progetto esecutivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5.	Molto urgente	2.066
47	CL196	Fosso Corese	Tevere a monte dell'Aniene	Passo Corese	RI	DA PONTE FF.SS. A PONTE SULLA S.S. 4 SALARIA	Occorrono difese spondali e il ripristino briglia in corrispondenza del ponte FF.SS.	Non Segnalati	Progetto esecutivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5.	Non urgente	2.582
48	CL198	Torrente Canera	Velino	Monte S. Giovanni in Sabina	RI	DA CARPINETO A PIANO DEI PRETI	E' necessaria la manutenzione ordinaria dell'alveo.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Monte San Giovanni in Sabina.	Manutenzione ordinaria	98
49	CL208	Fosso Cassielle	Salto e Turano	Gamagna	RI	DA PONTE S. SCORRIMENTO VELOCE RIETI-TONANO A MONTE DI GAMAGNA	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Fiamignano.	Manutenzione straordinaria	77
50	CL209	Fosso Calcara	Salto e Turano	Colle Mazzolino	RI	A CIRCA 300m A CAVALLO DELLA S.S. SALTO-CICOLANA	E' necessaria una regimentazione dell'alveo a monte della S.S.Cicolana ed una manutenzione dell'alveo nel tratto a valle.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Fiamignano.	Manutenzione straordinaria	77
51	CL210	Fosso del Sambuco	Salto e Turano	Colle Sambuco	RI	DA COLLE SAMBUCO A LOCALITA' CARRIAFUNI	Occorre una manutenzione dell'alveo e una regimentazione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Fiamignano.	Manutenzione straordinaria	77
52	CL211	Fiume Velino	Velino	Canetra e Vasche	RI	DA CONFINE COL COMUNE DI BORGOVELINO A CONFINE COL COMUNE DI CITTADUCALE	Occorrono arginature e manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castel Santangelo.	Manutenzione straordinaria	242

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
53	CL214	Fosso S.Maria	Salto e Turano	Pantano	RI	DA STALLE DI VALLESCURA A S.MARIA DEL PIANO	Occorre una manutenzione con riprofilatura per prevenire il rischio di allagamento.	Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Orvinio.	Manutenzione straordinaria	337
54	CL215	Fosso Pozzo Santina	Salto e Turano	Orvinio	RI	DA P.TE TORSI A CONFL. FOSSO S.LUCIA (LOC. RANAGLIA)	E' necessaria la manutenzione dell'alveo. Le arginature golenali sono dissestate con rischio di allagamento di aree agricole e pascolo. C'è erosione spondale in sx in corrispondenza della strada comunale.	Segnalati in aree golenali con ristagno di acqua	Studio di fattibilità del Comune di Orvinio.	Manutenzione straordinaria	474
55	CL216	Fosso Merco	Velino	S.Giovanni Reatino	RI	DA P.TE SULLA SALARIA A CIRCA 2 Km A MONTE	Per eliminare il rischio di allagamento del centro abitato, in sinistra del ponte sulla S.S. 4, è necessaria una ripulitura fondo alveo e la regimentazione del trasporto solido di monte con briglie.	Segnalati in sponda sx e in corrispondenza della Salaria Antica	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Rieti.	Manutenzione straordinaria	77
56	CL217	Fosso Rio Grande	Velino	Campo	RI	DA VIA PALMIRO TOGLIATTI ALL' AREA VERDE	E' necessaria la manutenzione nel tratto che attraversa l'area destinata a parco pubblico.	Segnalati nel nuovo centro abitato a monte di Via Togliatti	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Rieti.	Manutenzione straordinaria	77
57	CL218	Fosso dell'Acqua Marciana	Aniene	Squarciarelli	RI	DA P.TE S.S. 218 A SORG.TI DI SQUARCIARELLI	Si osserva erosione di fondo con rimozione del selciato di protezione. Sono necessarie opere di regimentazione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Grottaferrata.	Manutenzione straordinaria	77
58	CL221	SN (Cotilia)	Velino	Cotilia	RI	DA CENTRALE ENEL COTILIA A LOCALITA' MICCIANI	Occorre una risagomatura dell'alveo per facilitare il deflusso delle acque.	Segnalati in terreni agricoli con colture stagionali e con ricoveri di bestiame	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cittàducale.	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
59	CL222	Fiume Peschiera	Velino	Tormariccio	RI	DA CONFL. COL FIUME VELINO A SORGENTI	Occorre una manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cittàducale.	Manutenzione straordinaria	77
60	CL224	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Meanella	RI	DA TRAVERSA ENEL (NAZZANO) A CIRCA 1,5 Km A VALLE	Si osserva un dissesto spondale in sx in prossimità della sede FF.SS. nel tratto a valle della traversa Enel di Nazzano. Vanno realizzate delle opere di protezione.	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4.5.	Urgente	460
61	CL236	Fosso Spada	Tevere a monte dell'Aniene	Stazione di Poggio Mirteto	RI	DA FOCE A CONFL. FOSSE VOLPIGNANO	E' necessaria la manutenzione dell'alveo. Il rischio di esondazione nella zona bassa in prossimità della stazione di Poggio Mirteto non interessa seriamente le abitazioni prossime all'alveo.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
62	CL237	Fosso di Corese	Tevere a monte dell'Aniene	Stazione di Fara Sabina	RI	DA P.TE FERROVIA A CONFL. Fiume Tevere	Occorre la risagomatura dell'alveo dal ponte della ferrovia alla confluenza con il Fiume Tevere.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
63	CL244	Fosso della Mola	Tevere a monte dell'Aniene	Poggio Moiano	RI	DA FRANA SUL FOSSE DELLA MOLA A MONTE (CONFL. CON IL RIO)	E' necessario il contenimento del fronte della frana sulla sponda sinistra del fosso della Mola. Si rilevano erosioni spondali. Vanno realizzate arginature e la manutenzione dell'alveo con riprofilatura del fondo e delle sponde.	Segnalati lungo la strada comunale con quota 30-50 m più elevata dell'alveo	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	751

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
64	CL245	Fosso Mannulo	Tevere a monte dell'Aniene	Poggio Moiano	RI	A CONFL. FOSSO MOLA	Manca il tombino per il deflusso del fosso Mannulo sotto la strada comunale. Inoltre va effettuata la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
65	CL266	Fosso della Fornace	Velino	Borgo S. Pietro	RI	DA P.TE S.S. 578 CICOLANA A BORGO S.PIETRO	E' necessaria la manutenzione e la regolarizzazione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
66	CL267	Fosso degli Sciapoli	Velino	Borgo S. Pietro	RI	DA SVINCOLO S.S. 578 CICOLANA A P.TE PROVINCIALE OIANO - B.GO S.PIETRO	Sono necessarie opere di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
67	CR373	SN (Castelsantangelo)	Nera	Castel Sant'Angelo	RI	DA CIRCA 200 m A MONTE DI RAPEGNA A CASTELSANTANGELO	Le problematiche sono l'erosione spondale e il forte trasporto solido con relativo deposito che in più punti ha innalzato l'alveo. Inoltre sono presenti piccoli ponti a luce ridotta che determinano restringimento di sezione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castel Santangelo sul Nera.	Manutenzione straordinaria	77
68		Illica		Accumoli	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	77
69		Fallogna		Belmonte in Sabina	RI	Ariana	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
70		Ginepreto		Belmonte in Sabina	RI	Rosciette	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	103
71		San Nicola		Belmonte in Sabina	RI	Ariana	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77
72		Amara		Borgorose	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	516
73		Vallone		Cantalice	RI		Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	155
74		Arboretti		Castel di Tora	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155
75		Pago		Castel Santangelo	RI	Mozza	Infrastrutture ed ambito urbano			Interventi urgenti - Intervento necessario su aree a maggiore vulnerabilità, verificato con sopralluogo o documentato	336
76		Staffali		Greccio	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	77
77		Vallorgano		Leonessa	RI		Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
78		Vetecone		Leonessa	RI		Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77
79				Leonessa	RI	Strada Turistica del Terminillo km 6,5	Viabilità			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	155
80		Ravara		Micigliano	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155
81		Aia		Montasola	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	413
82		Cupello		Petrella Salto	RI	Capradosso	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77
83		Roccaberardi		Petrella Salto	RI	Roccaberardi	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77
84		Ariana		Poggio Moiano	RI		Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	103
85		Farfa		Poggio Nativo	RI	Ponte	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
86		Fonte Noce		Poggio Nativo	RI		Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77
87		Capo D'Acqua, Tascino		Posta	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155
88		Favischio		Posta	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	258
89		Valle Scura		Posta	RI		Infrastrutture ed ambito urbano			Interventi urgenti - Intervento necessario su aree a maggiore vulnerabilità, verificato con sopralluogo o documentato	413
90		Fiume Velino		Posta	RI	Piana di Bacugno e nelle vicinanze dell'abitato di Posta	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	258
91		Fonte Lasso		Pozzaglia in Sabina	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	103
92		Miccine		Pozzaglia in Sabina	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	77
93		Ariana		Rieti	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155
94		Fosso Casette, Masinibaldi e Capo la Valle.		Rieti	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
95		L'Arianna		Rieti	RI		Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	155
96		Pantana		Rieti	RI	Campoloniano ovest	Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155
97		Rio Torto		Rieti	RI	Cimitero	Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155
98		Fiume Salto		Rieti	RI		Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	516
99		Sumitale		Rieti	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	181
100		Valle		Rieti	RI	Poggio Fidoni, loc.Larghetto	Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155
101		Valle Lenta		Rieti	RI	Casette	Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	155
102		Fiume Velino		Rieti	RI	Chiesa Nuova	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	155
103		Fiume Velino		Rieti	RI	Via Votone	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	155
104		Fiume Velino Fiume Turano		Rieti	RI		Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	2.160

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
105		Merco		Rieti	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	77
106		Reggiana		Rivodutri	RI	Predaro bivio Rivodutri	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77
107		Valle		Rivodutri	RI		Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	413
108		Aia		Vacone	RI		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	413
109	CL002	Fiume Tevere	Tevere area urbana di Roma	Mezzocammino	RM	PONTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE	E' in atto un'erosione in sponda sinistra con scalzamento del plinto di fondazione del ponte di Mezzocammino.	Segnalati	Progetto esecutivo del Provv. OO.PP.	Da rivedere	10.329
110	CL006	Fiume Tevere	Tevere area urbana di Roma	Roma Magliana	RM	DA PONTE MARCONI A PONTE DI MEZZO CAMINO	L'intero quartiere della Magliana è stato edificato in area depressa ed è protetto da un'arginatura di cui non si conosce la composizione geotecnica. Sono state rilevate azioni erosive di sponda.	Segnalati	Studio di fattibilità del Provv. OO.PP.	Molto urgente	7.747
111	CL007	Fiume Tevere	Tevere area urbana di Roma	Roma	RM	DA PONTE MARCONI A PONTE MEZZO CAMINO	Sono giudicate da verificare e consolidare le difese spondali in sinistra del Tevere, da realizzare l'argine all'immissione del fosso di Grottaperfetta e da sistemare l'arginatura all'immissione del fosso di Vallerano. La sponda è soggetta ad erosione.	Segnalati su Via Ostiense causa il rigurgito del Fosso di Grottaperfetta.	Progetto definitivo del Provv. OO.PP.	Molto urgente	7.747
112	CL009	Fiume Tevere	Tevere area urbana di Roma	Ponte Galeria	RM	DA PONTE MEZZO CAMINO A RIO GALERIA	Sono stati rilevati dissesti dell'arginatura in sponda destra a seguito di erosioni di sponda e al piede.	Non Segnalati	Progetto definitivo del Provv. OO.PP.	Non urgente	5.165

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
113	CL011	Fiume Tevere	Foce del Tevere	Fiumicino	RM	DA CAPO DUE RAMI A PONTE DUE GIUGNO, FIUMARA GRANDE	Sono stati rilevati dissesti delle arginature ed erosioni di sponda.	Non Segnalati	Progetto definitivo del Provv. OO.PP.	Urgente	5.165
114	CL012	Fiume Tevere	Foce del Tevere	Fiumicino	RM	A PONTE DELLA SCAFA	Si richiede il riequilibrio idraulico tra Col Rosso e l'Isola di Tor Boacciana a protezione del Ponte della Scafa in dissesto. Sono state rilevate erosioni di sponda anche se in destra idraulica è presente un rivestimento in gabbioni in buono stato.	Non Segnalati	Progetto definitivo del Provv. OO.PP.	Urgente	5.165
115	CL015	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Settebagni	RM	DA G.R.A. A STAZIONE FF.SS. SETTEBAGNI	Sono a rischio di allagamenti l'area in sinistra idraulica dal Tevere alla linea FF.SS., comprendente la Via Salaria e l'area industriale ed abitativa della frazione di Settebagni (RM). Sono state rilevate erosioni di sponda.	Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere	Molto urgente	23.241
116	CL016	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Monterotondo	RM	DA PONTE DEL GRILLO A IMMISSIONE FOSSO PANTANELLA	Per la mancanza di argini in sinistra idraulica a valle del ponte del Grillo è a rischio di allagamento un'area densamente urbanizzata nel Comune di Monte Rotondo tra il Tevere e la linea FF.SS. Roma-Firenze (è a rischio anche la S.S. Via Salaria).	Segnalati	Progetto definitivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere	Molto urgente	10.329
117	CL024	Fiume Aniene	Aniene	Centocelle	RM	ALL'IMMISSIONE FOSSO CENTOCELLE	Non necessitano interventi. Arginature nuove in corrispondenza sponda sinistra sono state realizzate con la costruzione della stazione della metropolitana linea B.	Segnalati in Via Tiburtina e Via Palmiro Togliatti	Progetto esecutivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2 Lavori già eseguiti	Da rivedere	77
118	CL027	Fiume Aniene	Aniene	Casale di Salone	RM	A CASALE DI SALONE	Mancano gli argini. Occorre realizzare l'arginatura con clapet a protezione centro abitato.	Segnalati nell'area urbana limitrofa	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Molto urgente	775

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
119	CL028	Fiume Aniene	Aniene	Case Rosse	RM	LIMITROFO ALL'AUTOSTRADA	Occorre proteggere la sponda destra, soggetta a processi erosivi, e sistemare l'alveo di magra a protezione del rilevato dell'autostrada A24.	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Urgente	516
120	CL029	Fiume Aniene	Aniene	Lunghezza	RM	A LUNGHEZZA	Si verificano esondazioni, in occasione delle maggiori piene dell'Aniene, per la mancanza di arginature. In corrispondenza delle abitazioni occorre realizzare un muraglione spondale.	Segnalati nell'area limitrofa abitativa	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Molto urgente	1.033
121	CL030	Fiume Aniene	Aniene	Casale della Lunghezzina	RM	CASALE DELLA LUNGHEZZINA	Sono necessari interventi di manutenzione dell'alveo e di sistemazione con profilatura dell'alveo di magra.	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Manutenzione straordinaria	516
122	CL033	Fiume Aniene	Aniene	Paghetto	RM	A PAGHETTE	Sono necessarie opere di manutenzione ordinaria per sistemare i dissesti conseguenti all'attività erosiva di sponda. In alveo sono presenti accumuli detritici.	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Manutenzione straordinaria	516
123	CL034	Torrente Fiumicino	Aniene	Sambuci	RM	DA COMUNE SAMBUCI A IMMISSIONE ANIENE	Occorrono opere di manutenzione straordinaria quali: sagomatura alveo, sistemazione briglie esistenti, eliminazione tombini privati insufficienti come sezione.	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Manutenzione straordinaria	516
124	CL035	Fiume Aniene	Aniene	Pantano	RM	DA LOCALITA' PANTANO A LOCALITA' GROTTAFERRATA	Vegetazione e accumuli detritici provocano un restringimento di sezione. Si rivelano dissesti spondali (cedimenti e depositi di materiale litoide). Occorre proteggere la sponda della S.S. Tiburtina e risagomare l'alveo.	Segnalati in area agricola	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Manutenzione straordinaria	4.132

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
125	CL036	Fiume Aniene	Aniene	Roviano	RM	DA FOSSO DI PONTE NUOVO A BIVIO COMUNALE PER ROVIANO	E' stata rilevata una carenza di manutenzione: alberature e accumuli detritici ostruiscono l'alveo. Le sponde, soggette all'azione erosiva, presentano dei dissesti (cedimenti).	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Manutenzione straordinaria	258
126	CL037	Fiume Aniene	Aniene	Anticoli Corrado	RM	A ROSCIA DELLA CORTE	E' stata rilevata una carenza di manutenzione: alberature e accumuli detritici ostruiscono l'alveo. Le sponde, soggette all'azione erosiva, presentano dei dissesti (cedimenti).	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2	Manutenzione straordinaria	258
127	CL049	Fosso della Valle	Aniene	Fosso della Valle	RM	DA LOCALITA' CRETONE AL CONFINE CON IL COMUNE DI CERRETO LAZIALE	In alveo sono presenti accumuli detritici. Sono necessarie opere di manutenzione quali la ripulitura, la rettifica e la risagomatura del Fosso Della Valle o Delle Eschie.	Segnalati su una superfie di 35 ha	Progetto esecutivo del Comune di Pisognano	Manutenzione straordinaria	181
128	CL057	Fosso Valle della Mola	Aniene	Valle delle Valli	RM	IN LOCALITA' VALLE DELLE VALLI	Episodi di esondazione interessano sia le zone agricole che parte della strada comunale Selciatella. è necessario realizzare delle arginature. è presente vegetazione in alveo.	Segnalati in area agricola e su parte della strada comunale Selciatella.	Studio di fattibilità del Comune di S. Gregorio da Sassola	Manutenzione straordinaria	102
129	CL058	Fosso Carolano	Tevere a monte dell'Aniene	Passo Corese	RM	DALLA ZONA MILITARE ALLA CONFLUENZA COL FOSSO CORESE	E' necessaria la manutenzione e la rettifica degli argini. Alla confluenza con il Fosso Corese la sezione del Fosso Corolano risulta insufficiente. In alveo sono presenti vegetazione e accumuli detritici.	Segnalati in zona agricola.	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montelibretti.	Manutenzione straordinaria	173
130	CL059	Rio Moscio	Tevere a monte dell'Aniene	Castellaccia	RM	DA 1.000 m DALLA SALARIA ALLA FOCE	Il rio necessita di manutenzione. In alveo sono presenti vegetazione e accumuli detritici.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montelibretti.	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
131	CL060	Rio Casa Cotta	Tevere a monte dell'Aniene	Pozzolo	RM	DA 1.000 m A MONTE DELLA FERROVIA RM-FI ALLA FOCE	Il Rio Casa Cotta ha bisogno di manutenzione. Il letto e le sponde sono infestate da cespugli, canne e rovi.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montelibretti.	Non urgente	77
132	CL061	Fosso Fontanile	Tevere a monte dell'Aniene	Km 31.800 S.S. 4	RM	DA 500 m DALLA FERROVIA ROMA-FIRENZE ALLA FOCE	E' necessario pulire argini e alveo infestati da rovi, arbusti, ecc. Sotto il ponte della ferrovia Roma-Firenze il fosso dovrà essere sistemato per permettere il passaggio in sicurezza delle auto e	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montelibretti.	Manutenzione straordinaria	77
133	CL066	Fosso Risacco	Aniene	Risacco Valle	RM	DA CONFINE COMUNE DI ROMA A LOCALITA' SERRONE	Esondazioni per rigurgito coinvolgono aree agricole, fabbricati sparsi e la strada provinciale in prossimità del ponte per San Gallicano. Sono presenti muri in cls, in mediocre stato, vicino alle case. In alveo ci sono accumuli detritici e vegetazione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è l'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5.	Manutenzione straordinaria	479
134	CL068	Fosso di Valle Mazzocchio	Aniene	Valle Mazzocchio	RM	CIRCA 500 m A VALLE DEL CONFINE DI ROCCA PRIORA	Sono necessari lavori di manutenzione e risagomatura. C'è un tombino. In alveo sono presenti accumuli detritici.	Segnalati in area agricola e sulla strada vicinale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montecompati.	Manutenzione straordinaria	77
135	CL069	Fosso di Valle Antonino	Aniene	Lo sterparo	RM	DA LOCALITA' FONTANA LAURA A VALLE DELL'AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI	Sono necessari lavori di manutenzione e risagomatura. Ci sono dei tombini. In alveo sono presenti accumuli detritici.	Segnalati in area agricola e sulla strada provinciale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montecompati.	Manutenzione straordinaria	77
136	CL071	Fosso Fiumicino	Aniene	Quarantelle Acquasanta	RM	A QUARANTELE, ACQUASANTA	Si rilevano dissesti per erosione e sifonamento della briglia in muratura con pericolo per la strada provinciale e possibilità di esondazione in località Quarantelle.	Segnalati in località Quarantelle, in area agricola con case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Sambuci.	Manutenzione straordinaria	466

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
137	CL072	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Strada Alzaia	RM	ANSA TEVERE (PIANA DI NAZZANO)	Occorre un intervento di protezione nei confronti dell'erosione che interessa la sponda destra per circa 50 m.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Nazzano.	Urgente	77
138	CL076	Fosso Bagnatore	Aniene	La Mola	RM	A VALLE DEL PAESE	Occorrono interventi di manutenzione ordinaria per pulire l'alveo dalla vegetazione e dagli accumuli detritici di una vecchia discarica.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Riofreddo.	Manutenzione straordinaria	77
139	CL077	Canali drenaggio	Foce del Tevere	Piana del Sole	RM	A PIANA DEL SOLE	Sussiste il rischio di allagamento in quanto i canali di scolo risultano insufficienti a causa dell'urbanizzazione della zona.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Ostia e Maccarese.	Molto urgente	77
140	CL090	Fosso Pisciarello	Aniene	Licenza	RM	DA MONTE DEL PONTE SULLA S.S.314 ALLA CONFUENZA CON FOSSO DELLE CHIUSE	Si rilevano dissesti spondali in sinistra del tratto compreso tra il ponte sulla s.s. 314 e la prima briglia in muratura (circa 150 m). Gli argini vanno realizzati o consolidati. Le briglie a monte del ponte vanno riabilite.	Non Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Licenza	Urgente	712
141	CL091	Fosso delle Chiuse	Aniene	Licenza	RM	A MONTE DEL PONTE	Sono necessari interventi di manutenzione dell'alveo riempito con ciottolame di varie dimensioni e con vegetazione. Sussiste il rischio di esondazione con allagamento della strada comunale che corre parallela al fosso.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Licenza.	Manutenzione straordinaria	77
142	CL092	Fosso Secco	Aniene	Licenza	RM	DA MONTE A CONFLUENZA CON IL FOSSO PISCIARELLO	E' necessaria la manutenzione dell'alveo fino alla confluenza con il fosso Pisciarello. Sono state rilevate erosioni di sponda e cedimenti di briglie in muratura. In alveo ci sono accumuli detritici e vegetazione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Licenza.	Manutenzione straordinaria	107

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
143	CL093	Torrente Licenza	Aniene	Piano Morale	RM	AL Km 35.800	Sussiste il rischio di erosione spondale in destra idraulica in un tratto di circa 200 m della s.s. 314 al km 35.800 per deviazione naturale a causa dei consistenti depositi clastici.	Non Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Licenza	Urgente	639
144	CL099	Fosso Galeria	Tevere area urbana di Roma	Pantan di Grano	RM	A VALLE E A MONTE DEL PONTE	E' carente la manutenzione in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro - Romano.	Manutenzione straordinaria	77
145	CL100	Fosso del Campo	Tevere area urbana di Roma	Pantan Monastero	RM	DA CONFLUENZA COL FOSSO GALERIA A MONTE PER CIRCA 500 m	Sussiste il rischio di allagamento con interessamento della viabilità comunale e delle abitazioni, dovuto a mancanza di manutenzione. La sezione del tombino è insufficiente.	Segnalati ad interessare viabilità e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro - Romano.	Manutenzione straordinaria	77
146	CL101	Fosso di Campo Morto	Tevere area urbana di Roma	Casalotti	RM	A VALLE E A MONTE DEL TOMBINO SULLA VIA BOCCEA	Sussiste il rischio di allagamenti, con interessamento della viabilità e delle abitazioni dovuto alla sezione insufficiente del tombino.	Segnalati ad interessare viabilità e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro - Romano.	Manutenzione straordinaria	77
147	CL102	Fosso di Valle Bufalina	Tevere area urbana di Roma	Muratella Infernaccio	RM	A MONTE E A VALLE DEL TOMBINO SULLA VIA DELLA MAGLIANA	Sussiste il rischio di allagamento con interessamento della via Magliana e della ferrovia Roma-Civitavecchia dovuto alla sezione insufficiente del tombino.	Segnalati ad interessare aree agricole, viabilità e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro - Romano.	Manutenzione straordinaria	77
148	CL103	Fosso Galeria	Tevere area urbana di Roma	Malagrotta	RM	DA MONTE DEL PONTICELLO A VALLE DELL'AURELIA	Sussiste il rischio di allagamento, con interessamento dell'abitato di Malagrotta dovuto al restringimento di sezione.	Segnalati ad interessare viabilità e un centro abitato	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro - Romano.	Molto urgente	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
149	CL104	Fiume Aniene	Aniene	Il barco e tostini	RM	DA PONTE MADONNA DELLA PACE A LOCALITA' TOSTINI	Si notano erosioni in sponda destra dal ponte Madonna della Pace per circa 200 m e a valle in località Tostini per circa 500 m. Va effettuata la manutenzione dell'alveo per tutta la tratta dell'Aniene ricadente nel comune per la presenza di alberature.	Segnalati ad interessare aree agricole e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Agosta.	Manutenzione straordinaria	697
150	CL107	Fosso Mola di Monte Gelato	Tevere a monte dell'Aniene	Parco del Treia	RM	DA MOLA DI MONTE GELATO A MONTE	Dissesto in sponda sinistra consistente in un cedimento di un tratto di una decina di metri del terrapieno della sede stradale comunale. Occorre inoltre una manutenzione ordinaria.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Mazzano Romano.	Urgente	77
151	CL108	Fosso della Torre	Tevere area urbana di Roma	Roma	RM	ALL'ATTRAVERSA MENTO SEDE STRADALE	Esiste una riduzione parziale della sezione del ponticello per la presenza di un tubo (d=400) trasversale alla luce di questo. Occorre una manutenzione ordinaria più frequente altrimenti si ha il rischio di allagamento della strada Ardeatina.	Segnalati sulla strada Ardeatina	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro-Romano.	Urgente	77
152	CL109	SN (Casale Abbruciato)	Tevere area urbana di Roma	Roma	RM	ALL'ATTRAVERSA MENTO STRADALE	La sede stradale è a rischio di allagamento per la mancanza di manutenzione ordinaria e la riprofilatura del tratto a monte e a valle del tombino. è necessario controllare il naturale deflusso delle acque in relazione alla sezione del tombino in cls.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro-Romano.	Urgente	77
153	CL110	Fosso Solforate	Tevere area urbana di Roma	Roma	RM	AL Km 20 DELLA VIA ARDEATINA	C'è rischio di allagamento per la strada e la casa cantoniera. Sono probabilmente sottodimensionate le sezioni dei tombini in cls. è necessaria la manutenzione e la riprofilatura del collettore parallelo alla via Ardeatina e del fosso Solforate.	Segnalati sulla via Ardeatina e ad interessare la casa cantoniera.	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro-Romano.	Urgente	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
154	CL111	Fosso Vittoria	Tevere area urbana di Roma	Roma	RM	AL BIVIO DI VIA MARCO SIMONE	C'è rischio di esondazioni a monte del tombino in muratura con sezione notevolmente occlusa dai depositi clastici. è necessaria la manutenzione e la riprofilatura nei tratti a monte e a valle dell'attraversamento stradale.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro-Romano.	Urgente	77
155	CL112	SN (Tenuta Pallavicini)	Tevere area urbana di Roma	Tenuta Pallavicini	RM	AL Km 5.5 DELLA VIA TIBERINA	E' a rischio di allagamento la sede stradale provinciale per riduzione della sezione del tombino in corrispondenza della stradina privata, rispetto a quello della provinciale che corre subito a monte. Occorre una manutenzione spondale e in alveo.	Segnalati con allagamento della strada provinciale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro-Romano.	Urgente	77
156	CL113	SN (Fattoria Fasolini)	Tevere area urbana di Roma	Fattoria Pasolini	RM	AL Km 6.100 VIA TIBERINA	E' a rischio di allagamento la sede stradale provinciale per possibile sottodimensionamento del tombino in cls, inerbimento eccessivo del tratto di monte e di valle del suddetto attraversamento, depositi clastici a valle del tombino.	Segnalati con allagamento della sede stradale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Agro-Romano.	Urgente	77
157	CL126	Fiume Aniene	Aniene	Madonna della Pace	RM	DA PONTE MADONNA DELLA PACE A CONFLUENZA COL FOSSO DELLE	E' necessaria una manutenzione dell'alveo e una protezione spondale.	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Canterano.	Manutenzione straordinaria	357
158	CL127	Fosso delle Cone	Aniene	Forcella	RM	DA CONFLUENZA CON L'ANIENE A CONFLUENZA CON IL RIO	E' necessaria una manutenzione dell'alveo e un'arginatura per evitare esondazioni in caso di piena dell'Aniene.	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Canterano.	Manutenzione straordinaria	77
159	CL128	Fiume Aniene	Aniene	Il Barco	RM	DA CONFINE COMUNE DI CANTERANO A CONFINE COMUNE DI AGOSTA	E' necessaria una manutenzione dell'alveo.	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Canterano.	Manutenzione ordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
160	CL129	Fosso della Stretta	Aniene	Ponte di Agosta	RM	DA CONFLUENZA CON L'ANIENE A CONFINE DEL COMUNE DI ROCCA	E' necessaria una manutenzione dell' alveo con risagomatura dello stesso per prevenire esondazioni.	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Agosta.	Manutenzione straordinaria	77
161	CL171	Fosso del Peschio Grosso	Aniene	Fornaci Cesa La Corta	RM	DA A MONTE DELLE FORNACI A VALLE IN LOCALITA' CANALE	Occorre la manutenzione dell'alveo e la regolazione del trasporto solido di monte.	Segnalati in zona agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Marcellina.	Manutenzione straordinaria	77
162	CL172	Fosso del Canale Favale	Aniene	Valle del Canale favale	RM	DA A MONTE DELL'ABITATO A DI MARCELLINA	Occorre risagomare l'alveo e regimentare il trasporto solido.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Marcellina.	Manutenzione straordinaria	77
163	CL173	Fosso Empiglione	Aniene	Prato del Ghiaccio	RM	DA CONFLUENZA DEL FOSSO CADORE A CONFINE COL COMUNE DI TIVOLI	E' in in atto un'erosione spondale. Occorre una manutenzione dell'alveo con riprofilatura ed arginatura in alcuni tratti.	Segnalati in zona agricola e sulla strada intercomunale Prato del Ghiaccio	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castel Madama.	Manutenzione straordinaria	265
164	CL174	Fosso della Noce	Aniene	Rio della Noce	RM	DA PONTE AUTOSTRADA A CONFLUENZA CON F. ANIENE	E' necessario regimentare il trasporto solido e intervenire con opere per impedire lo scalzamento dei gabbioni.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castel Madama.	Manutenzione straordinaria	107
165	CL175	Torrente Licenza	Aniene	Pezza	RM	DA PONTE SULLA PROV.35 P PER CIRCA Km 1	E' necessaria la manutenzione con risagomatura di alveo e arginature.	Segnalati in zona agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Mandela.	Manutenzione straordinaria	132
166	CL186	Fosso delle Tufarelle	Tevere a monte dell'Aniene	Tufarelle	RM	DA MONTE A ALLA CONFL. COL FOSSO DI GATTALECA	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Monterotondo.	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
167	CL187	Fosso della Casetta	Tevere a monte dell'Aniene	Vallericca	RM	DA CONFL. COL FOSSO DELLE FORNACI A TEVERE	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Monterotondo.	Manutenzione straordinaria	77
168	CL188	Fosso Carapone	Tevere a monte dell'Aniene	Fornaci Vallericca	RM	DA CONFL. COL FOSSO DELLA CASSETTA A CONFL. COL FOSSO DEL CARAPONE	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Monterotondo.	Manutenzione straordinaria	77
169	CL197	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Protezione Civile	RM	DA AUTOSTRADA A1 A PONTE DEL GRILLO	E' necessaria la manutenzione straordinaria dell'alveo.	Segnalati ad interessare aree agricole, capannoni industriali e case sparse	Progetto esecutivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5.	Molto urgente	2.066
170	CL202	Fosso Cona	Aniene	La Mola	RM	DA MOLA DI CIVITELLA A CONFINE CON AFFILE	E' necessaria una manutenzione ordinaria dell'alveo, ostruito da alberi, cepugli e rami secchi, ed una protezione della zona soggetta ad erosione spondale.	Segnalati in golena	Studio di fattibilità del Comune di Bellegra.	Manutenzione straordinaria	235
171	CL203	Fosso Valle Vio	Aniene	Gerano	RM	ALLA CONFL. FOSSO DEL POZZO	E' necessaria la manutenzione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Gerano.	Manutenzione straordinaria	77
172	CL204	Fosso del Pisciarello	Aniene	Pisciarello	RM	DA PISCIARELLO A CONFLUENZA CON FOSSO DEL POZZO	E' necessaria la manutenzione e la protezione spondale con gabbionature in corrispondenza dell'erosione della strada comunale.	Segnalati sulla strada comunale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Gerano.	Manutenzione straordinaria	501
173	CL205	Fosso del Pozzo	Aniene	Collevecchio	RM	DA CONFL. FOSSO PISCIARELLO A STRADA PROV. CERRETO - GERANO	C'è erosione sulla spalla dx del ponticello della strada comunale per il Poggio. è necessaria la manutenzione dell'alveo, irregolare e con riempimento di detriti e sedimenti del fondo.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Gerano.	Manutenzione straordinaria	121

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
174	CL206	Fosso Iumara	Aniene	Collevecchio	RM	DA CONFL. FOSSO DEL POZZO A MONTE	C'è rischio di allagamento per riempimento del fondo alveo che presenta un restringimento di sezione. Sono necessari interventi di protezione spondale e di manutenzione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Gerano.	Manutenzione straordinaria	108
175	CL207	Fosso Pratarelle	Aniene	Pantano	RM	DA PANTANO A CONFL. CON IL FOSSO DEL POZZO	Sussiste il rischio di allagamento per mancanza di manutenzione. Occorre una ripulitura del fondo alveo e manutenzione delle sponde.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Gerano.	Manutenzione straordinaria	77
176	CL219	Fosso Patatone	Tevere area urbana di Roma	Morena Lucrezia Romana	RM	DA P.TE SULLA FF.SS. PER CASSINO A CONFL. FOSSO ACQUA MARIANA	C'è rischio di allagamento della via Morosina (p.te FF.SS.) nel tratto che fiancheggia via Lucrezia Romana. Va effettuata la manutenzione dell'alveo e la riprofilatura degli argini nel tratto di attraversamento di via Saragat.	Segnalati nella zona adiacente Via Lucrezia Romana e a monte della ferrovia su Via Morosina	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è l'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4.5.	Manutenzione straordinaria	121
177	CL223	Fosso Chiarano	Tevere a monte dell'Aniene	Valle Linda	RM	DA CASTELNUOVO DI PORTO A CONFINE CON RIANO	Occorre una manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castelnuovo di Porto.	Manutenzione straordinaria	77
178	CL225	Fosso Empolione	Aniene	Monitola	RM	AL NUOVO CENTRO SPORTIVO	C'è un'erosione spondale in dx, causata dal tombino (uscita) armco che sbocca trasversalmente al letto naturale del fosso.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	93
179	CL226	Fosso delle Scale	Aniene	Ponte Cecilia	RM	A P.TE CECINA	Si osserva eccessivo trasporto solido (ghiaione e massi) con erosione delle sponde per notevole velocità dell'acqua. P.te Cecina è intasato dai depositi clastici. Vanno previste delle briglie a monte.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Urgente	112

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
180	CL227	Fosso Pastore	Aniene	Campo Limpido	RM	A P.TE DELLE VIGNE	Il rischio di allagamento è causato dall'urbanizzazione "selvaggia" e dall'assenza di manutenzione in alveo.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
181	CL229	Fosso Malpasso	Tevere area urbana di Roma	Bel Poggio	RM	ALLA CONFLUENZA CON IL Fiume Tevere	Il rischio di allagamento della zona circostante con centro abitato e residenziale è causato dal rigurgito delle acque del F. Tevere.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Molto urgente	79
182	CL230	Fosso Capaldo	Aniene	S. Lucia	RM	DA Km 19 VIA PALOMBARESE A C.LE CAPALDO	Non sussistono particolari problemi. Occorre solo la manutenzione ordinaria.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione ordinaria	77
183	CL231	Fosso dei Sordi	Aniene	Settecamini	RM	DA C.LE COL VIRGINIA A 500 m A SUD VIA TIBURTINA	Va effettuata la manutenzione dell'alveo. Il fosso è intubato (D=1000) per circa 600 m (circa 400 m a monte e 200 m a valle della S.S. Tiburtina) . Il fosso raccoglie gli scarichi delle abitazioni e delle piccole industrie circostanti.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione ordinaria	77
184	CL232	Fosso delle Tavernucole	Aniene	Settecamini	RM	DA CASTELL'ARCIONE A FERROVIA PER LUNGHEZZA	Va effettuata la manutenzione e la riprofilatura dell'alveo. Nella zona industriale il fosso è racchiuso tra i nuovi fabbricati che comunque non sono a rischio di allagamento.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
185	CL233	Fosso del Cavaliere	Aniene	Settecamini	RM	DA QUARTACCIO A I CASALETTI (STRADA PER LUNGHEZZA)	Occorre la manutenzione dell'alveo soprattutto a monte del ponte sulla Via Tiburtina e nel tratto che si immette nel centro abitato sito a circa 700 m a sud della S.S. Tiburtina.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
186	CL235	Fosso Galeria	Tevere area urbana di Roma	S. Rufina	RM	DA 2 Km A MONTE INCR. VIA BOCCEA A VALLE CONFL. FOSSO DI CAMPO MORTO	Le esondazioni al ponte all'incrocio della via della Storta con la via Boccea avvengono in sponda destra, più bassa della sinistra. è necessaria la pulizia dell'alveo e la riprofilatura e protezione delle sponde.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
187	CL238	Fosso S.Martino	Tevere a monte dell'Aniene	Armentiera	RM	DA PONTE GRAMICCIA A CONFL. FOSSO DI VALLELUNGA	Va effettuata la manutenzione per la presenza di alberi di alto fusto e arbusti in alveo e sulle ripe.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
188	CL239	Fosso dell'Inferno	Tevere a monte dell'Aniene	Fiano Romano	RM	DA CONFL. Fiume Tevere A CONFL. FOSSO VAL CASALE	E' necessaria la manutenzione ordinaria dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
189	CL240	Fosso Vallescura	Tevere area urbana di Roma	Vallescura	RM	DA IMPIANTO DEPURAZIONE A S.P. BAROZZA	Si osservano esondazioni sulla strada provinciale e nell'area commerciale Sgarciarelli-Grottaferrata. è presente una discarica in alveo.	Segnalati ad interessare abitazioni, strada provinciale e area commerciale Sgarciarelli-Grottaferrata.	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Molto urgente	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
190	CL241	Fosso di Tor Pagnotta	Tevere area urbana di Roma	Cecchignola	RM	DA TORRE DI PAGNOTTA A C.LE I CENTRO	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
191	CL242	Fosso Fiorano	Tevere area urbana di Roma	Cecchignola	RM	DA TORRE DI PAGNOTTA A C.LE SMERALDO	E' necessaria la manutenzione per la presenza di arbusti e alberi in alveo specie nella zona di c.le Smeraldo dove c'è anche un'area di discarica..	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
192	CL246	Fosso di San Basilio	Aniene	Prato Lauro	RM	A PRATO LAURO	Non è stato possibile osservare l'imbocco del manufatto poiché situato in area privata recintata.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
193	CL247	Fosso Casal dei Pazzi	Aniene	Casal Boccone	RM	A ZONA TENUTA BOCCONE	Va effettuata la manutenzione fosso a monte dell'imbocco, ove avviene l'intubamento. Occorre l'installazione di una griglia di protezione con manutenzione periodica.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Urgente	77
194	CL250	Fosso di S. Gregorio	Aniene	Valle Langherina	RM	DA CONFL. FOSSO D'EMPIGLIONE A CONFL. FOSSO TUFELI	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
195	CL252	Fosso Balbina	Aniene	S.TA Balbina (S.Polo)	RM	DA PONTE SULLA TIBURTINA A STRADA PROVINCIALE PER S.POLO	Occorre la manutenzione dell'alveo (per circa 300 m a monte del viadotto sulla Tiburtina) per l'eccessiva presenza di alberi e arbusti sulle ripe ed in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
196	CL253	Fosso Pussiana	Aniene	C. Galli	RM	DA STRADA PER VILLA ADREINA A CONFL. CON F. ANIENE	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
197	CL254	Fosso di Roccabruna	Aniene	C. Galli	RM	DA ROCCABRUNA A CONFL. FOSSO PUSSIANA	E' necessaria la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
198	CL255	Fosso di Ponte Terra	Aniene	Tufetto	RM	DA TUFETTO	Occorre la manutenzione dell'alveo. Si osserva interrimento nella zona Cave di Pozzolana.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	89
199	CL256	Fosso di S.Polo	Aniene	Ponte Tre Miglia	RM	DA MONTE DELLE FF.SS. A VALLE	Occorre la manutenzione dell'alveo e la realizzazione di opere di regolazione (briglie) per ridurre l'erosione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Non urgente	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
200	CL257	Fosso del Cavaliere	Aniene	Torre Gaia	RM	DA VIA CASILINA A MONTE DELLA GRIGLIA	C'è un fosso intubato. è necessaria la manutenzione dell'alveo a monte della griglia.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
201	CL258	Fosso Prato	Aniene	Borghesiana	RM	DA P.TE OSTERIA DEL FINOCCHIO A COLLE PISANO	Si ha interrimento all'imbocco dell'opera di intubamento. Occorre l'installazione di una griglia e la rimozione dei materiali trasportati.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
202	CL259	Fosso Tor Bella Monaca	Aniene	Valle della Morte	RM	DA TORRACCIA A VIA CASILINA	Occorre la manutenzione dell'alveo a monte del tratto intubato.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
203	CL260	Fosso di Vigna Murata	Aniene	Tor Carbone (Dazio)	RM	DA VIA ARDEATINA A COLLE DI MEZZO	Per la presenza di un fosso intubato è necessaria la manutenzione all'imbocco (senza griglia) dell'intubamento costituito dapprima da un tubo d=2000 (l=5m) poi da n.2 d=1000. Sussiste il rischio di allagamento con danni alle abitazioni circostanti.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
204	CL261	Fosso della Torre	Aniene	Torre Nuova	RM	DA VIA DI TOR VERGATA A TORRE NOVA	E' necessaria la ripulitura periodica dell'imbocco grigliato dell'intubamento del fosso sito di fronte l'ingresso della facoltà di Economia dell'Università di Roma.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
205	CL262	Fosso Giardino dell'Incastro	Aniene	Morena	RM	DA VIA ANAGNINA A VIA TUSCOLANA	Sussiste il rischio di allagamento nell'area di Tenuta dei Carboni a causa di una carenza di manutenzione dell'alveo.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
206	CL263	Fosso Riarco	Aniene	S.Francesco (Riarco)	RM	DA CONFL. ANIENE A LOC. RIARCO (CONTRADA)	Occorre prevedere una riprofilatura dell'alveo e delle briglie nel tratto dal P.te Riarco alla confluenza del fosso di monte (tratto di circa 1000-1200 m).	Segnalati con rischio di allagamento del piano stradale e di fabbricati a monte del P.te del Riarco	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
207	CL264	Fosso Mora	Aniene	S. Angelo	RM	DA P.TE ZONA COLLE PENINO A S.S. SUBLACENSE	E' necessaria la manutenzione, la riprofilatura e l'arginatura dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	86
208	CL265	Fosso delle Cammore	Aniene	Cappuccini	RM	DA DISTACCO PARETE ROCCIOSA A S.S. SUBLACENSE	Si rilevano erosioni spondali in sx e dx dal distacco della parete rocciosa a circa 50 m a monte della s.s. Sublacense dove il fosso presenta pareti e fondo già rivestiti in cls.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Non urgente	198
209	CL269	Fosso di Torciana	Aniene	Casape	RM	DA Km 17 STRADA CASAPE-POLI A CONFL. FOSSO SAPIANO	Occorre la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
210	CL270	Fosso di Passerano	Aniene	Ponte Cecara	RM	A CAVALLO DEL PONTE	Occorre la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
211	CL271	Fosso di Pallavicina	Aniene	Fontanile delle Zinne	RM	A CAVALLO DEL PONTE SULLA VIA PRENESTINA	Occorre la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
212	CL272	Fosso di Valvignola	Aniene	Ponte di pantano	RM	DA PONTE DI PANTANO A CIRCA 1 Km A MONTE	Occorre la manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
213	CL273	Fiume Tevere	Tevere area urbana di Roma	Isola Tiberina	RM	DA PONTE GARIBALDI A PONTE FABRICIO	Per fronteggiare le erosioni oltre alle opere in fase di realizzazione è stata progettata la costruzione di una soglia di fondo.	Segnalati	Progetto definitivo dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 2.	Urgente	1.033
214		Amelia		Arsoli	RM		Infrastrutture ed ambito urbano			Interventi urgenti - Intervento necessario su aree a maggiore vulnerabilità, verificato con sopralluogo o documentato	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
215		Empiglione		Castel Madama	RM	Valle Caprara	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	155
216		Tor S. Antonio-Pedica		Guidonia Montecelio	RM	1-Da via Brennero (Tor Lupara-Colleverde). 2-Ginestre	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77
217				Licenza	RM	Valle Ustica	Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	207
218		Licenza		Mandela	RM		Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	386
219		Licenza		Mandela	RM		Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	1.113
220		Colonnelle		Marino	RM		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	0
221		Rio Petroso		Marino	RM		Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	826

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
222		Roncigliano		Mazzano Romano	RM	Agro di Mazzano Romano	Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	155
223		Licenza		Percile	RM		Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	77
224		Licenza		Roccagiovine	RM		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	129
225		Licenza		Roccagiovine	RM		Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	639
226		Almone		Roma	RM	Valle della Caffarella e del complesso della ex Cartiera Latina	Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	413
227		Fiume Aniene		S.S. Tiburtina Valeria	RM	Km 53.700 della S.S. Tiburtina Valeria	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	207

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
228		Acqua Griccia		Sacrofano	RM		Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	413
229		Rifolta		Saracinesco	RM		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria	77
230		Fiume Aniene		Subiaco	RM		Infrastrutture ed ambito urbano			Interventi urgenti - Intervento necessario su aree a maggiore vulnerabilità, verificato con sopralluogo o documentato	241
231		Fosso della Prata		Tivoli	RM	Villanova	Infrastrutture ed ambito urbano			Interventi urgenti - Intervento necessario su aree a maggiore vulnerabilità, verificato con sopralluogo o documentato	77
232		Fosso		Torrita Tiberina	RM	Valle Tortona	Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	77
233		Simbrivio, Fosso Sant'Angelo, Fosso Muralli		Vallepietra	RM		Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	173
234		Fiume Aniene		Vicovaro	RM	A monte e a valle del ponte di S. Antonio	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	232

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
235		Fiume Aniene		Vicovaro	RM	Valle del centro abitato del Capoluogo	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	387
236		Fosso della Valleccchia		Zagarolo	RM	Colle Oro	Non Segnalati			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	258
237	CL162	Fiume Tevere	Tevere area urbana di Roma	Roma	RM	AREA URBANA FINO ALLA FOCE	E' necessaria una manutenzione preventiva straordinaria dell'arginatura dagli arbusti di medio e alto fusto.	Non Segnalati	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5.	Manutenzione straordinaria	20.658
238	CL073	Fosso Merdazzo	Chiani e Paglia	Proceno	VT	DA SORGENTE A IMMISSIONE STRADALE	Occorrono interventi di sistemazione delle sponde soggette ad erosioni e smottamenti per la natura argillosa dei terreni che le costituiscono.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Proceno.	Non urgente	496
239	CL074	Fosso Panaccia	Chiani e Paglia	Proceno	VT	DA SORGENTE A IMMISSIONE PAGLIA	Occorrono interventi di sistemazione delle sponde soggette ad erosioni e smottamenti per la natura argillosa dei terreni che le costituiscono.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Proceno.	Non urgente	2.603
240	CL075	Fosso Stridone	Chiani e Paglia	Loco dei Frati	VT	A LOCO DEI FRATI	Si è verificato un crollo della sponda a causa dello scalzamento dovuto alla divagazione del corso d'acqua. Occorre realizzare una protezione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Proceno.	Urgente	1.033
241	CL079	Fosso Cireneo	Tevere a monte dell'Aniene	Valle dei Calanchi	VT	DA SORGENTE A CONFLUENZA FOSSO LUBRIANO	Occorre una manutenzione straordinaria per far fronte a erosioni delle sponde, frane diffuse, perdita di funzionalità delle briglie esistenti e aggiramento della briglia in cls.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Bagnoregio.	Urgente	115

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
242	CL080	Fosso Lubriano	Chiani e Paglia	Valle dei Calanchi	VT	AD ORIGINE A TERMINE	Occorrono interventi di manutenzione per togliere la vegetazione in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Bagnoregio.	Manutenzione straordinaria	77
243	CL081	Fosso del Pidocchio	Aniene	Valle dei Calanchi	VT	DA SORGENTE A CONFLUENZA FOSSO LUBRIANO	E' necessario effettuare la manutenzione per eliminare la vegetazione in alveo con particolare attenzione alla confluenza con il fosso Lubriano.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Bagnoregio.	Manutenzione straordinaria	77
244	CL088	Fosso Gradelle	Nera	Gradelle	VT	A MONTE DEL CONFINE CON ORTE	Sono necessari interventi di manutenzione in un tratto di circa 500 m di lunghezza (c'è vegetazione in alveo) e la realizzazione di 200 m di arginatura in destra idraulica a protezione di un cascinale.	Non Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Bassano in Teverina	Manutenzione straordinaria	77
245	CL089	Fosso Vallestrella	Nera	Vallestrella	VT	ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO MANDRIONE PER CIRCA 1.000m	Va effettuata la manutenzione di tutto il tratto e il ripristino dell'alveo per circa 200 m a monte del tombino (a sezione insufficiente)	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Bassano in Teverina.	Manutenzione straordinaria	77
246	CL124	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Km 13 S.P. Valle del Tevere	VT	DA Km 13 A Km 14 DELLA S.P. VALLE DEL TEVERE	Le erosioni alla sponda destra del Tevere compromettono la stabilità della strada provinciale del Tevere. Sono necessari interventi di protezione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Provincia di Viterbo.	Urgente	331
247	CL125	Torrente Veza	Tevere a monte dell'Aniene	Casale Castelvecchio	VT	DA Km 9 S.P. VALLE DEL TEVERE A Km 10.100 S.P. VALLE DEL TEVERE	La strada provinciale valle del Tevere è soggetta a inondazioni del torrente Veza per rigurgito del Fiume Tevere. Quando sale il livello del Tevere il Veza non riesce a defluire e quindi esonda. Occorrono arginature.	Segnalati sulla strada provinciale e in aree coltivate con case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Provincia di Viterbo.	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
248	CL199	Fossarello	Chiani e Paglia	Riserva Naturale Monte Rufeno	VT	ALL'ATTRAVERSA MENTO FOSSARELLO	E' in atto un'erosione del pilone del ponte e il cedimento della briglia. Sono necessarie opere di dragaggio e la risagomatura dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Provincia di Viterbo.	Urgente	1.033
249	CL200	Torrente Siele	Chiani e Paglia	Podere della Torre	VT	AL PONTE SUL T. SIELE	E' in atto un cedimento della briglia. Occorre effettuare la rimozione dei ghiaioni per regolarizzare il deflusso idrico.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Provincia di Viterbo.	Urgente	262
250	CL212	Fosso del Prano	Tevere a monte dell'Aniene	S. Teresa	VT	DA PONTE SULLA STRADA COMUNALE A CONFL. DEL FOSSO MADONNA DELLE GRAZIE	Sono presenti tratti in erosioni. Occorre una manutenzione per tutta la tratta ed opere di protezione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Caprarola.	Urgente	1.023
251	CL213	Fosso Madonna delle Grazie	Tevere a monte dell'Aniene	Caprarola	VT	DA LOC. MADONNA DELLA NEVE A CONFL. COL FOSSO DEL PIANO	E' necessaria la manutenzione dell'alveo per tutta la tratta e opere di protezione per l'erosione nella parte a monte.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Caprarola.	Manutenzione straordinaria	336
252	CL249	Fosso Nuovo Rio fratta	Tevere a monte dell'Aniene	Corchiano	VT	DA MADONNA DEL SOCCORSO A CENTRO DI CORCHIANO	Non sono stati osservati problemi di rilievo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione ordinaria	77
253	CR094	SN (Orte)	Tevere a monte dell'Aniene	Orte	VT	DA 400 m A MONTE DEL PONTE A 100 m A VALLE DEL PONTE	I problemi sono rappresentati dalla carenza di manutenzione e dal cedimento della sede stradale in corrispondenza dell'attraversamento della strada Orte-Attigliano	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Orte.	Manutenzione straordinaria	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
254	CR095	SN (S. Lorenzo di Orte)	Tevere a monte dell'Aniene	San Lorenzo	VT	DA 200 m A MONTE DEL PONTE A 200 m A VALLE DEL PONTE	Il corso d'acqua necessita di ripulitura e manutenzione. Il ponte della strada Orte-Attigliano è compromesso dall'azione del corso d'acqua.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Orte.	Manutenzione straordinaria	77
255	CR178	Fosso del Bagno	Tevere a monte dell'Aniene	Bassano in Teverina	VT	DA LOCALITA' PISCINA A CONFLUENZA NEL TEVERE	Il problema riscontrato è la carenza di manutenzione per la presenza di abbondante vegetazione in alveo	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione ordinaria	77
256	CR224	Fosso di Castiglione	Tevere a monte dell'Aniene	Castiglione in Teverina	VT	DA MOLINO DI CASTIGLIONE A CONFLUENZA NEL TEVERE	Le problematiche del tratto sono la carenza di manutenzione e l'erosione spondale.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	150
257	CR225	Fosso Torbido	Tevere a monte dell'Aniene	Villa Venturini	VT	DA LOCALITA' CADARONE A CONFLUENZA NEL TEVERE	Le problematiche sono la carenza di manutenzione, l'erosione spondale e l'allagamento di zone agricole a causa del ponte ostruito.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	344
258	CR226	Rio Chiaro	Tevere a monte dell'Aniene	Villa Venturini	VT	DA C, PIANANO A CONFLUENZA NEL LAGO D'ALVIANO	I problemi sono prevalentemente: carenza di manutenzione e in maniera minore l'esonazione che comunque interessa solo campagne.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	107
259	CR227	Torrente Rigo	Tevere a monte dell'Aniene	Pisciarello	VT	DA 200 m A MONTE DI MADONNA DELL'AIUTO A CONFLUENZA NEL TEVERE	Il problemi sono la carenza di manutenzione e l'erosione spondale.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	125

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
260	CR400	Rio Paranza	Tevere a monte dell'Aniene	Orte	VT	DA S. BERNARDINO A CONFLUENZA NEL PAGLIA	La problematica è l'erosione in sponda destra che minaccia dei capannoni della zona industriale.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Urgente	125
261	CR093	Rio Paranza	Tevere a monte dell'Aniene	Orte	VT	DA PONTE DI SASSETA A PONTE SS 315	Le problematiche riguardano il tratto subito a monte del ponte della SS 315. Si osserva erosione della sponda dx e possibili esondazioni.	Segnalati ad interessare case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Lazio OO.RR.SS.e Mobilità (Settore decentrato di Viterbo).	Manutenzione straordinaria	145
262	CR070	Rio Tirolle	Chiani e Paglia	Proceno	VT	DA PONTE DELLA CASSIA A CONFLUENZA NEL FIUME PAGLIA	In occasione di piene, anche a seguito del rigurgito causato dal F. Paglia, gli argini non sembrano sufficienti ad evitare le esondazioni che interesserebbero la zona artigianale.	Segnalati nella zona industriale-artigianale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Acquapendente.	Molto urgente	620
263	CR071	Fosso Quintaluna	Chiani e Paglia	Acquapendente	VT	DA 250 m A MONTE DEL PONTE SULLA CASSIA A ABITATO DI ACQUAPENDENTE	A monte vi è erosione spondale. A valle della cattedrale i muri di rivestimento in cls presentano erosione al piede. Oltre ai problemi erosivi e manutentivi, sul versante in sx del torrente vi sono fenomeni di instabilità.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Acquapendente.	Urgente	177
264	CR072	Fiume Paglia	Chiani e Paglia	Torre Alfina	VT	DA MOLINO DI PAGLIA A CONFLUENZA DEL FOSSATELLO	Si presume che l'erosione di fondo e di sponda del fiume possa essere una concausa del fenomeno gravitativo che minaccia l'abitato di Torre Alfina situato su un colle a circa 2 km di distanza (ipotesi da confermare con apposite indagini).	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Acquapendente.	Non urgente	77

Regione LAZIO; Province : FROSINONE, RIETI, ROMA, VITERBO; 269 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
265	CR397	Fosso del Masseto	Tevere a monte dell'Aniene	Castiglione in Teverina	VT	DA CIRCA 500 m A MONTE DEL PONTE A S. MARCO	Le problematiche sono l'erosione e la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	77
266		Torrente Elvella		Acquapendente	VT	A valle della diga	Non Segnalati			Manutenzione ordinaria.	77
267		Ceraso		Capranica	VT		Segnalati in area agricola o mediamente urbanizzata			Intervento necessario su aree poco vulnerabili, verificato con sopralluogo o documentato	77
268		Valli, Sambuco		Capranica	VT		Infrastrutture ed ambito urbano			Interventi urgenti - Intervento necessario su aree a maggiore vulnerabilità, verificato con sopralluogo o documentato	77
269		Rustico		Gallese	VT	Dalla sezione di deflusso fino alla strada Provinciale.	Viabilità			Manutenzione straordinaria nei tratti ove sono state segnalate esondazioni.	181
										L'importo totale tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro.	174.902

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
1	CR002	Fiume Tevere	Tevere monte del Chiascio	S.Sisto	PG	DA CONFLUENZA DEL TORRENTE NAIA A C. CAPANNA	In sponda destra è presente una cava.	Non Segnalati.	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Da rivedere	77
2	CR003	Fosso Tissino	Corno e Nera a monte del Velino	Ponte di Cerreto di Spoleto	PG	DA PESCHIERA A CONFLUENZA NEL FIUME NERA	Il tratto d'interesse presenta problematiche legate all'assenza di manutenzione ed a fenomeni di erosione spondale.	Segnalati in un'area di espansione (l'eventuale esondazione non produrrebbe alcun danno).	Studio di fattibilità del Comune di Cerreto di Spoleto.	Manutenzione straordinaria	165
3	CR007	SN (Canale del Mulino)	Corno e Nera a monte del Velino	Scheggino	PG	DA SCHEGGINO A CONFLUENZA NEL FIUME NERA	Le problematiche sono la carenza di manutenzione ed erosioni.	Non Segnalati.	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Scheggino.	Manutenzione straordinaria	77
4	CR008	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Ceselli	PG	DA SCHEGGINO A OSTERIA DI CESELLI	Il problema è rappresentato dall'erosione sulla sponda sinistra che minaccia la sede stradale e può provocare il franamento di materiale nell'alveo producendone la parziale ostruzione.	Segnalati nei campi.	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Scheggino.	Manutenzione straordinaria	97
5	CR014	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Ceselli	PG	DA ANSA NEI PRESSI DEL CONFINE DI PROVINCIA A ANSA NEI PRESSI DEL CONFINE DI PROVINCIA	Il problema del tratto è l'erosione in sponda sinistra che ha provocato il franamento anche di blocchi di circa un mc. Tale fenomeno minaccia la strada comunale.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Scheggino.	Manutenzione straordinaria	77
6	CR033	Torrente Marroggia	Topino Marroggia	Baiano di Spoleto	PG	DA DIGA DI AREZZO A VILLA MARIGNOLI	Il tratto di monte ha un alveo molto ristretto. In quello intermedio vi è carenza di manutenzione. In quello di valle (arginato) vi sono erosioni a briglie e vecchie palizzate.	Non Segnalati (una possibile apertura della diga allagherebbe la zona a monte, poco incisa).	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio Bonificazione Umbra.	Manutenzione straordinaria	2.111

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
7	CR034	Fosso Alveo	Topino Marroggia	maiano	PG	DA S. CROCE A MAIANO	Le problematiche sono di esondazione, di carenza di manutenzione e di innalzamento dell'alveo pensile.	Segnalati ad interessare scuole, case sparse, campi e strada comunale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio Bonificazione Umbra.	Manutenzione straordinaria	406
8	CR035	Torrente Teverone	Topino Marroggia	Torre di Montefalco	PG	DA TORREDI MONTEFALCO A SPORTONE DI MADERNO	E' necessaria la ripulitura, la manutenzione e il consolidamento degli argini dissestati.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio Bonificazione Umbra.	Manutenzione straordinaria	77
9	CR036	Fiume Topino	Topino Marroggia	Budino	PG	DA PONTE NUOVO A CONFLUENZA COL CHIONA	Il tratto presenta una sezione idraulica minore di quella più a monte, insufficiente a contenere forti portate di piena. Il livello della golena è quasi all'altezza degli argini.	Segnalati ad interessare campi e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio Bonificazione Umbra.	Manutenzione straordinaria	6.275
10	CR037	Fiume Topino	Topino Marroggia	Valtopina	PG	DA CAPANNACCE A CASA TASSI	Il corso d'acqua necessita di manutenzione e presenta accentuate erosioni soprattutto in corrispondenza delle anse.	Segnalati frequentemente in corrispondenza delle anse ad interessare coltivazioni e case sparse.	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio Bonificazione Umbra.	Manutenzione straordinaria	1.807
11	CR043	Torrente Rasina	Chiascio	Schifanoia	PG	DA CASE OSTERIA CERASA A C. PATERNA	Il corso d'acqua è soggetto a notevole erosione di sponda sia in dx che in sx. In località C. Cerasa si verificano esondazioni. Un ponte a tre campate in località Molino causa accumulo di materiali con effetto diga.	Segnalati ad interessare campi e case sparse	Progetto esecutivo della Comunità Montana Alto Chiascio.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
12	CR044	Fiume Chiascio	Chiascio	Baccaresca	PG	DA C. RAVIGNANA A CORRADUCCIO	Si verificano esondazioni che interessano zone agricole e alcune case dell'abitato di Corraduccio; l'ultima è avvenuta nel 1992.	Segnalati nelle campagne e nell'abitato di Corraduccio in riva sx	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Chiascio.	Manutenzione straordinaria	153
13	CR045	Fiume Chiascio	Chiascio	Corraduccio	PG	DA PONTE SUL FIUME CHIASCIO A C. BRECCIONE	Si rilevano erosioni di sponda in dx e in sx, l'interrimento dell'invaso in corrispondenza della traversa. Inoltre è necessaria la manutenzione per la presenza di vegetazione accumulatasi in alveo	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Chiascio.	Manutenzione straordinaria	77
14	CR046	SN (Branca)	Chiascio	Branca	PG	DA C. VENCAIOLO A MOLINO SCARAMUCCI	I problemi sono: mancanza di manutenzione a monte, erosione al piede di un muretto ed esondazione in località Molino Scaramucci a valle.	Segnalati in località Molino Scaramucci ad interessare campi e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Chiascio.	Manutenzione straordinaria	77
15	CR047	Fiume Chiascio	Chiascio	C. Biagetto	PG	DA C. BIAGETTO A C. NUOVA I	Il tratto esaminato è soggetto ad esondazioni e fenomeni erosivi.	Segnalati nelle campagne in sx	Progetto di massima della Comunità Montana Alto Chiascio.	Manutenzione straordinaria	77
16	CR048	Torrente Attone	Topino Marroggia	Cantalupo	PG	DA TORRE DEL COLLE A CONFLUENZA NEL FIUME TIMIA	Il problema attuale è l'erosione di fondo e di sponda nella zona a monte di Torre del Colle.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monti Martani e del Serano.	Non urgente	77
17	CR049	Fosso La Forma	Topino-Marroggia	Cannara	PG	DA L'AISSO A CONFLUENZA NEL TOPINO	I problemi sono rappresentati da esondazioni interessanti campagne e case sparse e dalla carenza di manutenzione.	Segnalati ad interessare campagne e case sparse	Studio di fattibilità della Comunità Montana Monti Martani e del Serano.	Manutenzione ordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
18	CR050	Fiume Topino	Topino-Marroggia	Passaggio di Bettona	PG	DA C. TURRIONI A CONFLUENZA NEL FIUME CHIASCIO	I problemi sono: esondazioni e carenza di manutenzione.	Segnalati con una certa frequenza ad interessare campagne e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio Bonificazione Umbra.	Manutenzione straordinaria	1.705
19	CR052	Fiume Corno	Corno e Nera a monte del Velino	Cascia	PG	DA ROCCAPORENA A CASCIA	A monte, in località Roccaporena, si hanno esondazioni, carenza di manutenzione ed eccessivo trasporto solido; nel tratto di valle erosioni, esondazioni e carenza di manutenzione.	Segnalati in località Roccaporena ad interessare campagne e le opere di presa degli acquedotti. In località Cascia potrebbero interessare impianti sportivi e infrastrutture varie	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cascia.	Manutenzione straordinaria	775
20	CR054	Fiume Corno	Corno e Nera a monte del Velino	Poggio Primo Caso	PG	DA CONFLUENZA FOSSO DI PATERNO A C. CANTONIERA	Si hanno erosioni di sponda in corrispondenza delle anse e possibili esondazioni nelle campagne.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cascia.	Non urgente	362
21	CR057	Torrente Assino	Tevere a monte del Chiascio	Civitella Ranieri	PG	DA CAMPOREGGIANO A PIAN D'ASSINO	I problemi sono l'erosione e la destabilizzazione delle opere a causa dell'abbassamento dell'alveo per erosione di fondo.	Segnalati solo nel tratto intermedio ad interessare le campagne	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Chiascio.	Non urgente	657
22	CR058	Torrente S.Donato	Tevere a monte del Chiascio	S. Donato	PG	DA OST.DI VALDERCHIA A MAD. DEL PONTE	Il problema consiste nel forte trasporto solido che determina un innalzamento dell'alveo a valle. Le briglie a monte sono tutte colme, quindi, inefficaci.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Chiascio.	Urgente	946

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
23	CR059	SN (Collestrada)	Tevere a monte del Chiascio	S. Barbara	PG	DA E45 A CONFLUENZA NEL FIUME TEVERE	Il problema è la forte erosione, che causa l'arretramento della sponda con minaccia di un palo dell'Enel.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	77
24	CR060	SN (S. Barbara)	Nestore e Trasimeno	S. Barbara	PG	DA C. PASSO DEL CARRO A FOCE NEL TRASIMENO	Le problematiche sono di esondazione che interesserebbero campi e case sparse.	Segnalati in un abitato e nelle campagne	Progetto esecutivo della Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Molto urgente	174
25	CR061	Torrente Oscano	Nestore e Trasimeno	Oscano	PG	A MULINELLA	Il problema è localizzato in un piccolo tratto con erosioni spondali, soprattutto in sinistra, che minacciano una strada secondaria.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	104
26	CR062	Fosso della Bruna	Tevere a monte del Chiascio	La Bruna	PG	DA POD. RIBECCHI A CONFLUENZA NEL FIUME TEVERE	Il corso d'acqua necessita di manutenzione ed è soggetto ad erosioni ed esondazioni (l'ultima è avvenuta intorno al 1980).	Segnalati nel centro abitato di Bruna e nelle campagne circostanti	Studio di fattibilità della Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	77
27	CR063	Torrente Resina	Tevere a monte del Chiascio	Civitella Benazzone	PG	DA POD. BELLETTI A CONFLUENZA NEL FIUME TEVERE	Sussistono problemi di erosione di sponda, di carenza manutenzione e di instabilità dei versanti per lo scalzamento al piede operato dal corso d'acqua.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	116
28	CR064	Rio Grande	Tevere a monte del Chiascio	Piccione	PG	DA PICCIONE A PICCIONE	Vi sono problemi di erosione spondale e mancata manutenzione (sono presenti massi e tronchi che ostacolano il deflusso).	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	77
29	CR065	SN (Badia)	Topino-Marroggia	Badia	PG	DA 100 M A MONTE DELLA CONFLUENZA A CONFLUENZA NEL FIUME CHIASCIO	Il problema è la forte erosione su entrambe le sponde e sul fondo (interessante solo campagne ed un ponte-tubo)	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
30	CR066	Torrente Spina	Topino-Marroggia	Silvignano	PG	DA SPINA NUOVA A C ABRIGO	Il problema principale del tratto è il forte trasporto solido che crea accumuli innalzando il letto dell'alveo.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Monti Martani e del Serano.	Manutenzione straordinaria	233
31	CR067	Fosso di Ancaiano	Corno e Nera a monte del Velino	Il Palazzaccio	PG	DA BELVEDERE A SCHIOPPONI	Il problema è rappresentato dal forte trasporto solido e dall'erosione dovuti all'elevata pendenza dell'alveo.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Monti Martani e del Serano.	Manutenzione straordinaria	77
32	CR068	Torrente S.Donato	Tevere a monte del Chiascio	Palazzetta	PG	DA MAD. DEL PONTE A C. S. MARTINO	I problemi sono: forte erosione di sponda, di argini e scalzamento di gabbionate. Sono state segnalate esondazioni in corrispondenza della confluenza nel Saonda.	Segnalati nei campi e ad interessare case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Chiascio.	Manutenzione straordinaria	495
33	CR069	Torrente Tribio	Tevere a monte del Paglia	Piemonte	PG	DA P.ZZO DELLE BRUGNETTE A C.S.STEFANO	I problemi sono rappresentati da erosione, elevato trasporto solido e dissesti dovuti ad una forte attività estrattiva passata che ha lasciato ampi sbancamenti e accumuli di materiali detritici che determinano innalzamento dell'alveo.	Non Segnalati (c'è una strada in alveo che ovviamente viene sommersa in occasione di forti precipitazioni)	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monti Martani e del Serano.	Manutenzione straordinaria	465
34	CR096	Fosso Vetorno	Chiascio	Purello	PG	DA SORGENTE IN LOCALITA' PIAGGE CAPRAIA A FATTORIA	I problemi sono di erosione spondale e di esondazione. A monte del ponte sulla Flaminia si sono verificati degli smottamenti.	Segnalati nella zona nei pressi dell'ex trotificio	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Fossato di Vico.	Manutenzione straordinaria	470
35	CR097	Fosso Regolino	Chiascio	Colbassano	PG	DA SS FLAMINIA N° 3 A 1000 m A MONTE DI CORBASSANO	I problemi sono la mancanza di manutenzione e le esondazioni.	Segnalati ad interessare la strada Flaminia	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Fossato di Vico.	Manutenzione ordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
36	CR098	Fosso Rigo	Chiascio	Osteria del Gatto	PG	DA PONTE S. GIOVANNI A CONFLUENZA FOSSO SCIOLA	I problemi sono l'erosione spondale nei pressi dell'abitato di Osteria del Gatto e la carenza di manutenzione.	Segnalati nel centro di Osteria del Gatto, prima che fossero stati effettuati dei lavori dal Comune	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Fossato di Vico.	Manutenzione straordinaria	91
37	CR102	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Cervara	PG	DA IL MOLINO A CERVARA	Il tratto presenta problemi di forte erosione spondale. Un ponte, a più campate, crea spesso, con l'apporto di alberi caduti, un effetto di sbarramento e conseguenti problemi di esondazione.	Segnalati nelle campagne	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Preci.	Manutenzione straordinaria	77
38	CR103	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Belforte	PG	DA QUOTA 126 m A 300 M A VALLE DI CASALI DI BELFORTE	Il tratto è interessato da fenomeni di erosione e carenza di manutenzione. In località Casale Belforte sono stati in passato fatti alcuni interventi di manutenzione. Inoltre si verificano esondazioni che interessano solo campagne.	Segnalati nelle campagne	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Preci.	Manutenzione straordinaria	77
39	CR104	Fiume Corno	Corno e Nera a monte del Velino	Biselli	PG	DA PONTE DI NORTOCE A CASALETTO VOLPETTI	I problemi di questo tratto del Fiume Corno riguardano le erosioni spondali, con creazione di pareti alte anche 5 m e carenza di manutenzione. Le esondazioni interessano solo le campagne.	Segnalati negli orti	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cerreto di Spoleto.	Manutenzione straordinaria	105
40	CR105	Fiume Corno	Corno e Nera a monte del Velino	Triponzo	PG	DA CAIANO A TRIPONZO	Il problema del tratto in esame è la forte erosione sia spondale sia al piede che ha innescato una frana che interessa anche la strada ex 319.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cerreto di Spoleto.	Urgente	367
41	CR107	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Casaletto	PG	DA PONTE DELLA VECCHIA FERROVIA A PONTE DELLA VECCHIA	La problematica del tratto è l'erosione spondale nelle vicinanze del ponte ferroviario in disuso.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cerreto di Spoleto.	Urgente	174

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
42	CR108	Fiume Vigi	Corno e Nera a monte del Velino	Borgo Cerreto	PG	DA PIAN LUNGO A BORG CERRETO	Il Vigi nel tratto considerato presenta problemi legati alla carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Cerreto di Spoleto.	Manutenzione straordinaria	209
43	CR119	Torrente Tescino	Nera	Strettura	PG	DA IL PALAZZACCIO A STRETTURA	Il tratto in esame presenta prevalentemente problemi connessi alla carenza di manutenzione. Il consorzio di bonifica Tevere-Nera ritiene necessaria la realizzazione di nuove briglie più a monte.	Segnalati in area agricola con case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	408
44	CR128	SN (Norcia)	Corno e Nera a monte del Velino	Norcia	PG	DA SORGENTI DEL TORBIDONE A NORCIA	Il Fosso è poco inciso e potrebbe esondare in caso di forti precipitazioni, interessando oltre a campi anche case sparse e capannoni.	Segnalati ad interessare esclusivamente pascoli, capannoni e fabbricati rurali	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Norcia.	Manutenzione straordinaria	278
45	CR129	Fiume Sordo	Corno e Nera a monte del Velino	Norcia	PG	DA NORCIA A SERRAVALLE	I problemi sono dovuti alle possibili esondazioni, in quanto già in condizioni di normale portata il livello dell'acqua sfiora il piano campagna.	Segnalati ad interessare campi e pascoli in località Casali di Serravalle	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Norcia.	Manutenzione straordinaria	1.704
46	CR131	Rio Pescia	Nestore e Trasimeno	Castiglione del Lago	PG	DA PODERE MACCHIA GROSSA A PODERE LA TORRE	Il corso d'acqua considerato necessita prevalentemente di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castiglione del Lago.	Manutenzione ordinaria	77
47	CR132	Fosso Paganico	Nestore e Trasimeno	Castiglione del Lago	PG	DA PODERE IL MOLINO A IMMISSIONE NEL LAGO TRASIMENO	Il problema del tratto considerato è la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castiglione del Lago.	Manutenzione ordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
48	CR133	Fosso Rigalto	Nestore e Trasimeno	Pietrafitta	PG	DA PALAZZETTO A CONFLUENZA NEL FIUME NESTORE	Il problema del tratto considerato è la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Piegaro.	Manutenzione ordinaria	77
49	CR134	Fosso della Ierna	Nestore e Trasimeno	Pratalenza	PG	DA POSABILE A CONFLUENZA NEL FOSSO NESTORE	Il tratto necessita di manutenzione, in quanto presenta abbondante vegetazione in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Piegaro.	Manutenzione ordinaria	77
50	CR135	SN (Oro)	Nestore e Trasimeno	Oro	PG	DA BROZZOLINO A CONFLUENZA NEL NESTORE	Il corso d'acqua necessita di manutenzione per la fitta vegetazione in alveo ed è soggetto ad esondazioni in caso di abbondanti e prolungate precipitazioni.	Segnalati ad interessare in prevalenza case sparse e zone agricole	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Piegaro.	Manutenzione straordinaria	462
51	CR136	Fosso Moiano	Nestore e Trasimeno	Piegaro	PG	DA LA TORRETTA A CONFLUENZA NEL FOSSO NESTORE	I problemi riscontrati sono l'esondazione che può interessare campi coltivati e la presenza di vegetazione in alveo.	Segnalati (l'ultimo nel 1965) ad interessare solo campi coltivati.	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Piegaro.	Manutenzione straordinaria	82
52	CR137	Fosso Gratiano	Nestore e Trasimeno	Tavernelle	PG	DA PONTE S.S. PIEVAIOLA A CONFLUENZA NEL FIUME NESTORE	L'unico problema riscontrato è la carenza di manutenzione per la presenza di vegetazione in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Piegaro.	Manutenzione ordinaria	77
53	CR138	Fosso Acquaiola	Nestore e Trasimeno	Tavernelle	PG	DA PONTE SS PIEVAIOLA A CONFLUENZA NEL NESTORE	L'unico problema segnalato è l'esondazione che interessa solo le campagne.	Segnalati ad interessare campi coltivati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Piegaro.	Manutenzione ordinaria	77
54	CR140	Rio Grande	Chiascio	Valfabbrica	PG	DA CONFLUENZA DEL RIO DELLA BIONDA A CONFLUENZA NEL CHIASCIO	I problemi sono l'erosione di sponda che minaccia alcune case e l'esondazione che interessa campi e case sparse.	Segnalati ad interessare campi, case sparse e un mulino	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Valfabbrica.	Manutenzione straordinaria	2.505

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
55	CR149	Torrente Arnata	Tevere a monte del Paglia	Ponte Naia	PG	DA C. RISCONE A CONFLUENZA NEL NAIA	Il corso d'acqua ha problemi connessi con vegetazione e acculi detritici in alveo e frequenti esondazioni delle campagne.	Segnalati nelle campagne	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	89
56	CR150	Fosso Rio	Tevere a monte del Paglia	Chioano	PG	DA C. MULINACCIO BASSO A CASE IL VICINATO	Nel tratto si evidenziano fenomeni erosivi che minacciano una strada che costeggia il Fosso e allagamenti che interessano solo campagne.	Segnalati nelle campagne	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	284
57	CR151	Rio bagno	Tevere a monte del Paglia	Pian di Porto	PG	DA IL MOLINETTO A CASE CERRI	I problemi evidenziati sono di tipo erosivo sulle sponde e allagamenti che interessano solo campagne. Sulle ripe sono presenti accumuli di barra e vegetazione sulle ripe.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione ordinaria	90
58	CR152	SN (Le valli)	Nera	Le Valli	PG	DA VALLEPARA A CONFLUENZA NEL TORRENTE L' AIA	I problemi del tratto sono rappresentati da fenomeni di esondazione interessanti strade di scarsa importanza e campagne, da fenomeni erosivi e dall'innalzamento dell'alveo per forte trasporto solido.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	246
59	CR155	Torrente Carpina	Tevere a monte del Chiascio	Montone	PG	DA C. TORRE A CIVITELLA	E' presente erosione al piede del versante con conseguente franamento di una strada comunale. Il problema è stato provvisoriamente risolto deviando la strada sulla sponda opposta con dei guadi che vengono però sommersi in caso di piena.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montone.	Manutenzione straordinaria	118
60	CR156	Fosso il Rio	Chiascio	Costacciaro	PG	DA C. CATINO A LE PESCHIERE	Il problema è l'erosione che minaccia una strada comunale.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Costacciaro.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
61	CR157	Fiume Chiascio	Chiascio	Costacciaro	PG	DA PAL. FANTOZZI A CASELLA	Sono presenti problemi di esondazione nelle campagne. Nel breve tratto dove i privati hanno costruito degli argini il Fiume non ha più esondato. A valle, sempre dei privati, hanno commissionato uno studio per il taglio di un meandro.	Segnalati	Studio di fattibilità Comune di Costacciaro.	Manutenzione straordinaria	77
62	CR158	Torrente Scirca	Chiascio	Col Martino di Sopra	PG	DA CASA SCARIALE A CASELLA	I problemi sono la carenza di manutenzione e l'erosione spondale a valle delle gabbionate esistenti.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Costacciaro.	Urgente	77
63	CR159	Torrente Fossa secca	Chiascio	Costacciaro	PG	DA COSTACCIARO A LE FONTANE	Sono presenti problemi di erosione in sponda sx, dove i gabbioni sono discontinui. Inoltre sono possibili esondazioni per l'ostacolo prodotto dall'attraversamento su tubi	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Costacciaro.	Manutenzione straordinaria	86
64	CR160	Lago Trasimeno	Nestore e Trasimeno	Lago Trasimeno	PG	DA LAGO TRASIMENO A LAGO TRASIMENO	I problemi (per ambiente, turismo, pesca e navigazione) sono legati ai periodi siccitosi che creano un abbassamento del livello del lago (circa un metro negli ultimi 5 anni).	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Provincia di Perugia Settore Servizi Lago Trasimeno.	Urgente	516
65	CR161	Torrente Carpina	Tevere a monte del Chiascio	Montone	PG	DA MAVOLA A C. DELLA CHIUSA	La gabbionata in dx è scalzata al piede a causa dell'abbassamento dell'alveo di circa 1 m. Il versante a monte, interessato da movimenti franosi, è oggetto di lavori di bonifica. Il tratto a soggetto ad esondazioni.	Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Montone.	Manutenzione straordinaria	201
66	CR162	Torrente Carpina	Tevere a monte del Chiascio	Montone	PG	DA C. IL PIANO A C. COLLE GALLINARO	Si hanno frequenti esondazioni nelle campagne sia in dx che in sx ed erosioni di sponda, di fondo e al piede. Vi è un grosso movimento franoso sul versante in sx, in località Acquacalda, che potrebbe essere stato attivato dall'erosione del Torrente.	Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Montone.	Manutenzione straordinaria	201

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
67	CR168	Fiume Chiascio	Chiascio	Bastia	PG	DA C BARTOCCI A BASTIOLA	L'erosione in sponda destra, interessa, in località Casa Bartocci, campi coltivati. Alla confluenza con il Fiume Tescio si riscontrano problemi di esondazioni nell'abitato di Bastiola dovuti alle barre formatesi prima del salto di fondo.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Bastia Umbra.	Manutenzione straordinaria	501
68	CR170	Fosso Cagnola	Chiascio	Costano	PG	DA 250 m A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL CHIASCIO A CONFLUENZA NEL CHIASCIO	E' in atto un'erosione spondale che potrebbe in futuro interessare l'allevamento suinicolo e che ha già interessato pali della linea telefonica e della luce.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Bastia Umbra.	Urgente	698
69	CR171	Fiume Chiascio	Chiascio	Costano	PG	DA PONTE DELLA SP 404 A CONFLUENZA NEL CAGNOLA	I problemi sono l' esondazione e l' erosione spondale in prossimità del campo sportivo.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Bastia Umbra.	Manutenzione straordinaria	1.853
70	CR172	Torrente Tescio	Chiascio	Bastia	PG	DA 100 m A VALLE DEL CONFINE CON IL COMUNE DI ASSISI A CONFLUENZA NEL FIUME CHIASCIO	I problemi sono l' erosione spondale e le esondazioni che possono interessare l'abitato di S. Donato nei pressi della confluenza con il Fiume Chiascio.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Bastia Umbra.	Manutenzione straordinaria	2.574
71	CR173	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Piedipaterno	PG	DA L'EREMITA A VALLO DI NERA	Tutto il tratto necessita di manutenzione. Si hanno problemi in particolare nell'abitato di Piedipaterno dove di frequente si verificano esondazioni per l'effetto diga del ponte soggetto anche ad erosione alla base.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Vallo di Nera.	Manutenzione straordinaria	588
72	CR174	Fiume Corno	Corno e Nera a monte del Velino	Biselli	PG	DA SERRAVALLE A CASALETTO VOLPETTI	Sussistono problemi di erosione e di ostacoli in alveo con esondazioni e danni ad un'opera di presa Enel.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Norcia.	Manutenzione straordinaria	811

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
73	CR175	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Pieve S. Quirico	PG	DA C. NUOVA A POD. RIPETTA	Vi sono problemi di esondazione, erosioni di sponda e alla base di un ponte stradale.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Non urgente	788
74	CR183	SN (Deruta)	Tevere a monte del Paglia	Deruta	PG	DA STRADA VICINALE DELLA NAVE VECCHIA A CONFLUENZA NEL TEVERE	I problemi sono di erosione spondale e carenza di manutenzione per presenza di abbondante vegetazione in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Deruta.	Manutenzione ordinaria	77
75	CR184	Fiume Tevere	Tevere a monte del Paglia	Fratta Todina	PG	DA CIRCA 800 m A MONTE DELLA CAP. DEL NANO A PASSO DI FRATTA	I problemi sono: rischio d'esondazione e instabilità delle sponde dovuta a fenomeni erosivi.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Fratta Todina.	Manutenzione straordinaria	477
76	CR189	Fosso il Rio	Topino-Marroggia	Ponte Rio	PG	DA CASA DIANA A CONFLUENZA NEL TOPINO	I problemi riguardano le briglie ormai colme, quindi insufficienti e la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione straordinaria	77
77	CR190	SN (Valtopina)	Topino-Marroggia	Valtopina	PG	DA CASA STRACCI A F.S.	I problemi riguardano la carenza di manutenzione che potrebbe favorire l'esondazione, a valle della ferrovia la Comunità Montana sta eseguendo lavori di protezione spondale con scogliere (nei pressi della confluenza con il Topino al 1/2/96)	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione ordinaria	77
78	CR191	SN (C. Mancini)	Topino-Marroggia	Valtopina	PG	DA CASA MANCINI A CONF. NEL TOPINO	Il problema principale è di erosione di fondo che causa, a detta dell'ente, movimento franoso in sponda dx che interesserebbe l'intero versante.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
79	CR192	Fosso dell'Anna	Topino-Marroggia	Valtopina	PG	DA COLLE ARALE A VALTOPINA	I problemi sono di carenza di manutenzione straordinaria del Fosso e delle briglie, ormai colme. L'erosione del Fosso innesca frane che minacciano un'abitazione in prossimità di Case C. Mazzoni e della strada Valtopina-Rancole.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Urgente	280
80	CR193	SN (C. Bulgarelli)	Topino-Marroggia	Valtopina	PG	DA PASANO A CONFLUENZA NEL TOPINO	Sono presenti problemi di ordinaria manutenzione e di esondazioni causate da un restringimento di sezione in corrispondenza di un attraversamento privato (l'ultima nel 1992).	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Valtopina.	Manutenzione straordinaria	99
81	CR194	Torrente Assino	Tevere a monte del Chiascio	Badia	PG	DA PIANDASSINO A CONFLUENZA NEL TEVERE	Il tratto è interessato da cave, una inattiva in sponda sx e l'altra attiva in sponda dx. Inoltre vi è un forte trasporto solido, carenza di manutenzione ed erosioni al piede dei ponti. Il tratto in questione è stato oggetto di uno studio di fattibilità.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	88
82	CR195	Fosso Fondello	Topino-Marroggia	Valtopina	PG	DA C. PETALE A CONFLUENZA NEL TOPINO	I problemi riguardano la carenza di manutenzione e la presenza di alcune briglie ormai colme.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione straordinaria	77
83	CR196	SN (Gallano)	Topino-Marroggia	Gallano	PG	DA IL MACCHIONE A CONFL. CON IL RIO DI CAPODACQUA	Le problematiche sono relative all'erosione che in particolare minaccia una strada compromettendone l'agibilità e all'esondazione che interessa una strada comunale.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Valtopina.	Manutenzione straordinaria	84

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
84	CR197	Torrente Minima	Tevere a monte del Chiascio	Petrelle	PG	DA OSTERIA A MAZZOCOLI	Il problema è l'esonazione che può interessare case sparse e campagne. L'ente ha redatto uno studio di fattibilità nel 1995 che prevede: completamento del riassetto idraulico, rifacimento della sezione e protezioni spondali.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	837
85	CR198	Torrente Seano	Tevere a monte del Chiascio	S. Leo Battista	PG	DA ANTIERLE A 500 m A VALLE DI CASACCIA	Le problematiche riguardano l'erosione spondale e allagamenti delle campagne con interessamento di case sparse. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità per il tratto in esame.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
86	CR199	Torrente Lana	Tevere a monte del Chiascio	Monte Castelli	PG	DA C. CALDELAGHETTI A CONFLUENZA NEL FIUME TEVERE	Le problematiche sono la carenza di manutenzione, l'erosione spondale e possibili esondazioni nelle campagne circostanti. Per il tratto l'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	114
87	CR200	Torrente Nese	Tevere a monte del Chiascio	Piano del Nese	PG	DA C. MINCIONE A PONTE NESE	Il tratto in questione mostra problemi di manutenzione dovuti ad abbondante vegetazione. L'ente nel 1995 ha redatto uno studio preliminare per il tratto in esame.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	121
88	CR201	Torrente Carpinella	Tevere a monte del Chiascio	Pietralunga	PG	DA GIUFFRIDA A BELVEDERE	Sussistono problemi dovuti a carenza di manutenzione a causa della vegetazione, in particolare nel tratto più a valle. Un'abitazione in sponda dx è interessata da problemi di scalzamento. Subiscono erosioni le fondazioni di un ponticello.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
89	CR202	SN (Caimattei)	Tevere a monte del Chiascio	Caimattei	PG	DA C. MACCHERONI A C. MACCHERONI	E' presente un attraversamento in tubi di cls che quando viene sommerso crea problemi ad alcune abitazioni in quanto restano isolate. L'ente nel 1995 ha redatto uno studio di fattibilità per il tratto in esame.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	160

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
90	CR203	Torrente Soara	Tevere a monte del Chiascio	Badia di Montemaggiore	PG	DA CAPUZZA A BADIA DI MONTEMAGGIORE	Il Torrente ha problemi dovuti a carenza di manutenzione. Un attraversamento su tubi in cls viene sommerso in caso di piena. E' stata riscontrata un' erosione di sponda subito a valle del ponte stesso. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
91	CR204	SN (Badia di Montemaggiore)	Tevere a monte del Chiascio	Badia di Montemaggiore	PG	DA 100 M A MONTE DELLA CONFLUENZA A CONFLUENZA NEL T. SOARA	Si è rilevato il dissesto di un vecchio ponte in muratura causato dall'erosione di fondo. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità interessante anche il tratto in questione, in cui è prevista la manutenzione e la ristrutturazione del ponte.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
92	CR206	Fiume Topino	Topino-Marroggia	Nocera Umbra	PG	DA C. MORICONE A NOCERA SCALO	Le problematiche presenti sono la carenza di manutenzione e la presenza di vegetazione in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione ordinaria	77
93	CR207	Torrente Scarzola	Tevere a monte del Chiascio	Prato	PG	A BIMONDATO	Le problematiche sono date dalla carenza di manutenzione e dall'erosione spondale, che interessano comunque un tratto privo di insediamenti e infrastrutture.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
94	CR208	Torrente Erchi	Tevere a monte del Chiascio	Monte S. Maria Tiberina	PG	A FOSSATO	Le problematiche riguardano la carenza di manutenzione e le esondazioni che riguardano comunque un'area priva di insediamenti e infrastrutture. L'ente ha redatto uno studio di fattibilità nel 1995.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
95	CR209	Torrente Aggia	Tevere a monte del Chiascio	Marcignano	PG	DA C. LOCCO A MARCIGNANO	I problemi sono dovuti all'erosione spondale e alla carenza di manutenzione. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità prevedente: interventi di manutenzione, realizzazione scogliere, costruzione di un ponticello in sostituzione del guado.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	121
96	CR210	SN (Promano)	Tevere a monte del Chiascio	Promano	PG	DA SS TIBERINA A CONFLUENZA NEL TEVERE	I problemi sono: carenza di manutenzione, erosione spondale e allagamenti che interessano case rurali, la viabilità statale, vicinale e poderale. L'ente nel 1995 ha redatto uno studio di fattibilità per il tratto in questione.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
97	CR213	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Giove	PG	DA CASA LA BOCCIA A SPINARA	Le problematiche sono le esondazioni che interessano campagne e case sparse e le erosioni spondali; l'ente segnala la necessità di prolungare gli argini già presenti a monte del tratto in esame.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	477
98	CR216	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Città di Castello	PG	A MADONNA DEL POPOLO	Le problematiche riguardano soprattutto l'erosione di sponda e la carenza di manutenzione (taglio della vegetazione).	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	77
99	CR217	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Madonna del Popolo	PG	A MADONNA DEL POPOLO	Le problematiche sono l'erosione spondale, soprattutto in dx, la ripulitura dai tronchi (carenza di manutenzione), la risagomatura e la costruzione argini soprattutto in corrispondenza del depuratore	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Molto urgente	328

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
100	CR218	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Città di Castello	PG	A CITTA' DI CASTELLO	Le erosioni di sponda facilitano la caduta di alberi in alveo. Vi sono inoltre problemi di esondazione che interessa la periferia di Città di Castello (abitazioni e parco pubblico).	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Molto urgente	210
101	CR219	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	S. Secondo	PG	A C. NUOVA	L'erosione è presente in sx e dx; inoltre l'esondazione interessa campi, l'abitato di S. Secondo e le infrastrutture stradali e ferroviarie	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	167
102	CR228	Torrente Soara	Tevere a monte del Chiascio	S. Lucia	PG	DA 200 m A MONTE DEL PONTE DI S. MARTINO D' UPO A CONFLUENZA NEL TEVERE	Il problema è essenzialmente la carenza di manutenzione	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	91
103	CR229	Fosso Cavaglione	Tevere a monte del Chiascio	Belvedere	PG	A C. CAVAGLIONE	L'unico problema è la presenza di un attraversamento su tubi in località Cavaglione che produce un restringimento di sezione. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità per la costruzione di un ponticello.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
104	CR230	Fosso Cavaglione	Tevere a monte del Chiascio	Città di Castello	PG	DA CITTA' DI CASTELLO A CONFLUENZA NEL TEVERE	I problemi sono determinati dalla presenza di accumuli detritici e vegetazione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione ordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
105	CR231	Torrente Regnano	Tevere a monte del Chiascio	Cerbara	PG	DA 200 m A MONTE DI MOLINELLO A C. CENCIANO	Le problematiche sono date dall'erosione spondale e dalla carenza di manutenzione con accumulo di vari tipi di materiale lungo le sponde. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità per la realizzazione di protezioni spondali.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
106	CR232	Torrente Regnano	Tevere a monte del Chiascio	Riosecco	PG	DA PALAZZO REGNANO A CONFLUENZA NEL TEVERE	Il Torrente ha problemi di manutenzione. Inoltre presenta problemi di erosione di fondo alla confluenza e una notevole erosione al di sotto delle pile del viadotto della E45. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
107	CR233	Torrente Lama	Tevere a monte del Chiascio	Lama	PG	DA C. COLECCHIO A CONFLUENZA NEL T. SELCI	Le problematiche sono: carenza di manutenzione e possibili esondazioni nel centro abitato. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità che prevede: sfoltimento vegetazione, rimozione depositi di fondo alveo e rifacimento sezione.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Molto urgente	189
108	CR234	Fosso Riascone	Tevere a monte del Chiascio	S.Giustino	PG	DA C. CROCE A PONTE FERROVIARIO C. U.	Il problema principale è il rischio di esondazione, causato dall'innalzamento dell'alveo già pensile e dalla luce ridotta di alcuni ponti. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
109	CR236	Torrente Erchi	Tevere a monte del Chiascio	Monte S. Maria Tiberina	PG	DA MULINACCIO A MOLINACCIO	Le problematiche del tratto sono la carenza di manutenzione, l'erosione spondale in un'area comunque priva di insediamenti, attività e infrastrutture. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
110	CR237	Torrente Scarzola	Tevere a monte del Chiascio	Lippiano	PG	A FONTEMAGGIORE	Le problematiche sono la carenza di manutenzione e l'erosione spondale in un'area priva di importanti insediamenti, attività e infrastrutture. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
111	CR238	Torrente Scarzola	Tevere a monte del Chiascio	Celle	PG	DA ROVIGLIANO A CONFLUENZA NEL TORRENTE CERFONE	Le problematiche sono la carenza di manutenzione e le esondazioni in prossimità della confluenza nel Torrente Cerfone. L'ente ha redatto nel 1995 uno studio di fattibilità che prevede il taglio, il diradamento e lo sfoltimento della vegetazione.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
112	CR239	Torrente Aggia	Tevere a monte del Chiascio	S.Secondo	PG	DA GUERRIERI A CONFLUENZA NEL TEVERE	Le problematiche del tratto sono le esondazioni che interessano l'abitato di S. Secondo e la zona artigianale; inoltre ci sono problemi di erosione spondale che interessano il campo sportivo e arginature in mediocre stato.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	121
113	CR240	Fiume Carpina	Tevere a monte del Chiascio	Umbertide	PG	DA C. RIO A CONFLUENZA NEL TEVERE	Nel tratto vi sono numerosi guadi di cui qualcuno impraticabile. lo studio di fattibilità esistente prevede interventi quali: consolidamento briglia, taglio vegetazione, rifacimento argine, inverdimenti, idrosemine e realizzazione di un nuovo ponticello.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	201
114	CR243	Torrente Selci	Tevere a monte del Chiascio	Selci	PG	DA CASE NUOVE A FOCE NEL TEVERE	Il problema è dato dalla erosione alla confluenza nel Tevere. La Comunità Montana ha redatto uno studio di fattibilità redatto nel 1995.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Da rivedere	83

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
115	CR244	Torrente Cerfone	Tevere a monte del Chiascio	Lerchi	PG	DA SCUOLE A M° CICULLO	Il tratto si trova in notevole dissesto, con erosioni di sponda che interessano gli argini e frequenti esondazioni. Esiste uno studio di fattibilità della Comunità Montana redatto nel 1995.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	1.237
116	CR245	Torrente Vaschi	Tevere a monte del Chiascio	Fiume	PG	A Fiume	Vi è erosione di fondo e al piede in dx, che ha causato uno smottamento che minaccia la strada sovrastante. E' stato redatto uno studio di fattibilità nel 1995.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	111
117	CR246	Torrente Vaschi	Tevere a monte del Chiascio	Villa Fuscagna	PG	DA VILLA FUSCAGNA A 300 m A VALLE PONTE STRADA COMUNALE PEDEMONTANA	Il tratto presenta carenza di manutenzione ed erosione alla base di una gabbionata. E' presente uno studio di fattibilità redatto dall'ente nel 1995.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	111
118	CR248	Torrente Sovara	Tevere a monte del Chiascio	Cerecchio	PG	DA CERECCHIO A RONCIONE	Vi sono erosioni al piede di sponda e falle arginali, inoltre avvengono esondazioni nelle campagne. Lo studio di fattibilità è stato redatto dall'ente nel 1995.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	418
119	CR250	Fosso Ributio	Tevere a monte del Chiascio	Città di Castello	PG	DA UPPIANO A CONFLUENZA NEL TEVERE	Il corso d'acqua non presenta particolari problematiche se non la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Città di Castello.	Manutenzione straordinaria	77
120	CR252	Torrente Nestore	Tevere a monte del Chiascio	Morra	PG	DA CONFINE DI REGIONE A MOLINO DELL'ABATE	I problemi sono la carenza di manutenzione e l'erosione spondale che interessa l'arginatura. L'ente in uno studio di fattibilità redatto nel 1995 prevede interventi per la parte ricadente nel territorio umbro.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	1.446
121	CR253	SN (S.Secondo)	Tevere a monte del Chiascio	S.Maiano	PG	DA I PIEGGI A CONFLUENZA NEL FIUME TEVERE	Le problematiche sono le erosioni degli argini e la carenza di manutenzione. L'ente nel 1995 ha redatto uno studio di fattibilità.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	98

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
122	CR254	SN (S. Maiano)	Tevere a monte del Chiascio	S.Maiano	PG	DA 400 m A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL FOSSO RANCALE A CONFLUENZA NEL	I problemi sono di carenza di manutenzione, erosione spondale con fenomeni di smottamento e inquinamento delle acque per la presenza di una discarica situata più a monte.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
123	CR255	Torrente della Vallaccia	Tevere a monte del Chiascio	Preggio	PG	DA PIAN DI MARTE A CONFLUENZA NEL TORRENTE NICCONE	Le problematiche riguardano le esondazioni interessanti campagne e case sparse e la carenza di manutenzione. L'ente nel 1995 ha redatto uno studio di fattibilità che prevede la manutenzione idraulica.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
124	CR260	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Città di Castello	PG	A VILLA RANIERI	Sono presenti problemi di erosione e instabilità della sponda sx che potrebbe minacciare la strada statale.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	198
125	CR263	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Monte Castelli	PG	DA LAME DI RIPE A FATT. DI FONTE SEGOLA	I problemi sono l'erosione in sx in corrispondenza di un'ansa e la carenza di manutenzione su tutto il tratto.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Non urgente	302
126	CR266	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	S. Lucia	PG	A C. SPADA	I problemi sono la carenza di manutenzione e l'erosione in sx che minaccia alcune abitazioni, oltre a fenomeni di esondazione che interessano un impianto di frantumazione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	317
127	CR268	Fosso della Ghianda	Topino-Marroggia	Valtopina	PG	DA FONTE BRANCACCIO A CONFLUENZA NEL FIUME TOPINO	Sussistono problemi collegati alla carenza di manutenzione e al mancato ripristino della funzionalità delle briglie. La Comunità Montana sta intervenendo con lavori di ripulitura.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
128	CR269	Torrente Chiona	Topino-Marroggia	Spello	PG	DA QUATTRO VENTI A PONTE DELLA FERROVIA	I problemi sono la carenza di manutenzione, l'insufficienza delle briglie e l'esondazione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione straordinaria	452
129	CR270	Fosso Marchetto	Chiascio	Piano della Pieve	PG	DA C. CAVANNA A C. VESCO	Si riscontra carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Non urgente	77
130	CR271	Fiume Tescio	Chiascio	Piano della Pieve	PG	DA MAD. TRE FOSSI A MOLINACCIO	Sussistono problemi di erosione e carenza di manutenzione. L'ente nel 1995 ha redatto un progetto di massima per il taglio vegetazione e ripristino briglie per il Fiume Tescio e il Fosso della Rocca.	Non Segnalati	Progetto definitivo della Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione straordinaria	155
131	CR272	Rio di Mora	Chiascio	Palazzo	PG	DA POD. CROCEFISSO A CONFLUENZA NEL CHIASCIO	Il problema è il pericolo di esondazioni in località Palazzo, dovuto anche al restringimento di sezione provocato da alcuni manufatti e dalla fitta vegetazione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione straordinaria	529
132	CR273	Fosso Ammazzacche	Chiascio	Mora	PG	DA C. NUOVA A POD. FARNETO	La problematica è la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Subasio.	Manutenzione ordinaria	77
133	CR274	Fosso di Terria	Corno e Nera a monte del Velino	Scheggino	PG	DA TERRIA A SCHEGGINO	Il problema deriva dal forte trasporto solido da monte che determina accumoli detritici a valle.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Scheggino.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
134	CR275	SN (Pontuglia)	Corno e Nera a monte del Velino	Ceselli	PG	DA PONTUGLIA A CONFLUENZA NEL NERA	I problemi sono dovuti alla fitta vegetazione e al forte trasporto solido che determina innalzamento dell'alveo e restringe la sezione. Sono segnalati eventi di esondazione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Scheggino.	Manutenzione straordinaria	77
135	CR276	SN (Civitella)	Corno e Nera a monte del Velino	Civitella	PG	DA FONTE D'OSTIDE A CONFLUENZA NEL F. NERA	Le problematiche derivano dalla fitta vegetazione e dal forte trasporto solido verso valle.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Scheggino.	Manutenzione straordinaria	77
136	CR277	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	S. Valentino	PG	DA PONTE DELLE MELAGGINI A RENARI DI CAPRIGLIA	I problemi sono l'erosione e l'esondazione che interessa solo campagne.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Scheggino.	Manutenzione ordinaria	77
137	CR287	Torrente Faena	Tevere a monte del Paglia	Fratta Todina	PG	DA COSTA FAENA A CONFLUENZA NEL TEVERE	I problemi sono la carenza di manutenzione e le esondazioni che interessano campi coltivati.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana.	Manutenzione straordinaria	105
138	CR291	Torrente il RIO	Tevere a monte del Chiascio	Perugia	PG	DA C. DANZETTA A CONFLUENZA NEL TEVERE	I problemi sono la carenza di manutenzione e gli allagamenti che interessano una parte del centro abitato di Ponte Rio, l'impianto di raccolta rifiuti della Gesenu, strade e campi.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Avezzano.	Manutenzione straordinaria	153
139	CR292	Fosso di Pretola	Tevere a monte del Chiascio	Pretola	PG	DA CASA SCHIOCCOLINI A CONFLUENZA NEL TEVERE	I problemi sono le erosioni spondali che interessano alcune abitazioni.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Urgente	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
140	CR293	Fosso S.Margherita	Tevere a monte del Chiascio	Perugia	PG	DA PERUGIA (VIA RIPA DI MEANA) A CONFLUENZA NEL TEVERE	Le problematiche riguardano l'erosione spondale e la carenza di manutenzione. Nel tratto terminale vi è uno scatolare in cls che determina restringimento di sezione interessante la zona industriale e l'abitato di Ponte San Giovanni.	Non Segnalati	Progetto definitivo del Comune di Perugia.	Manutenzione straordinaria	1.808
141	CR294	Torrente Nese	Tevere a monte del Chiascio	Palazzetto	PG	DA POD.COLLICELLI A CONFLUENZA NEL TEVERE	Le problematiche riguardano: erosione spondale ed esondazioni che interessano campi, pozzi acquedotto comunale di Perugia e strada provinciale.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Manutenzione straordinaria	219
142	CR300	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Bosco	PG	DA PODERE DEL BOSCO A POD. PALARA	Le problematiche riguardano: erosioni di sponda e carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Urgente	180
143	CR302	Fiume Chiascio	Chiascio	Palazzo	PG	DA C. DI LAVECCHIE A C. BIANCONI	Le problematiche del tratto riguardano: l'erosione spondale in dx e in sx indotta dalla presenza di una barra che devia la corrente verso la sponda dx in particolare.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	77
144	CR303	SN (S.Barbara)	Nestore e Trasimeno	S. Barbara	PG	DA BORGHERIA A IMMISSIONE NEL TRASIMENO	Le problematiche del tratto in questione riguardano le esondazioni, che a detta dell'ente sono abbastanza frequenti, ed interessano case sparse e campagne. L'ente ha redatto un progetto esecutivo per la sistemazione idraulica di vari fossi.	Segnalati	Progetto esecutivo della Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	174

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
145	CR304	SN (Ginestreto)	Nestore e Trasimeno	Ginestreto	PG	DA CASANOVA A IMMISSIONE NEL LAGO TRASIMENO	Le problematiche riguardano: le esondazioni che interessano case sparse, campagne e la S.S. 599. L'ente ha redatto un progetto esecutivo per la sistemazione idraulica di vari fossi tra cui il Fosso del Sole.	Segnalati	Progetto esecutivo della Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	174
146	CR305	SN (Poderaccio)	Nestore e Trasimeno	Poderaccio	PG	DAI PRESSI DI LOCALITA' LIBERI A 300 METRI A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL TRASIMENO	Le problematiche riguardano: le esondazioni che interessano case sparse e campagne. L'ente ha redatto un progetto esecutivo per la sistemazione idraulica di vari fossi tra cui il Fosso delle Parti.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monti del Trasimeno.	Manutenzione straordinaria	174
147	CR307	Torrente Spina	Topino-Marroggia	S. Giacomo	PG	DA VILLA DEL RIO A S.S.3 FLAMINIA	Il problema principale, del tratto in esame, riguarda l'ostruzione artificiale dell'alveo a monte, quindi il rischio di esondazioni che potrebbero interessare anche la parte a valle, sede di zona industriale, strada e ferrovia.	Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Monti Martani e del Serano.	Molto urgente	232
148	CR309	Fiume Corno	Corno e Nera a monte del Velino	Serravalle	PG	DA CASA CANTONIERA A CASALETTO CRUCIANI	Le problematiche del tratto in questione sono: erosione spondale ed allagamenti che interessano campagne. L'ultima piena ha divelto delle gabbionate e provocato erosioni in sponda dx.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	961
149	CR312	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Ponte Felcino	PG	DA MOLINO RIVOLTOLA A POD. VAL VITIANO I°	Le problematiche riguardano: erosione, carenza di manutenzione ed esondazioni che interesserebbero il centro abitato di Ponte Felcino in casi di piene eccezionali. L'ultima risale al 1944. Esiste un progetto esecutivo.	Segnalati	Progetto esecutivo del Comune di Perugia.	Molto urgente	516

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
150	CR323	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Pierantonio	PG	DALLA CONFLUENZA CON IL NESE A C. PALOMBALIOLO	Le problematiche riguardano le esondazioni interessanti campagne e case sparse; in corrispondenza dell'ansa vi sono scogliere e pennelli insufficienti in sponda sinistra ed erosioni spondali sia in destra che in sinistra idrografica	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Prefettura di Perugia.	Manutenzione straordinaria	146
151	CR324	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	S. Martino in Campo	PG	DA C. MINCIARELLI A LA BARCA	Le problematiche sono l'erosione spondale e le esondazioni interessanti campagne e piccoli nuclei abitati sparsi.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Manutenzione straordinaria	1.192
152	CR338	Fosso Beschirolo	Chiascio	Pianello	PG	DA UN KM A MONTE DI PIANELLO A PIANELLO	Le esondazioni si verificano a causa dell'ostruzione dei tubi del ponteggio nella parte terminale del tratto interessato, alla confluenza con il Gorgo della Giana.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Manutenzione straordinaria	77
153	CR339	Fosso Gorgo della Giana	Chiascio	Pianello	PG	DA 200 m A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL BESCHIRIOLO A CONFLUENZA CON IL FOSSO BESCHIRIOLO	Fenomeni di erosione in sponda sx hanno causato un piccolo movimento franoso che interessa campi coltivati.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Non urgente	77
154	CR341	Fosso dei Sabbioni	Tevere a monte del Chiascio	S. Maria Rossa	PG	DA IL BARCO A PODERE VESCOVATO	I problemi sono nella parte più a monte dove il tratto è pensile e non riesce a drenare l'acqua dei campi quando piove in modo continuo e consistente.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Manutenzione ordinaria	77
155	CR343	Torrente Ventia	Tevere a monte del Chiascio	Ponte Pattoli	PG	DA C. VENTIA A CONFLUENZA NEL FIUME TEVERE	I problemi riguardano gli argini, in dissesto a causa delle tane di animali, e il rischio di esondazioni che interesserebbero case sparse e campagne.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Manutenzione straordinaria	426

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
156	CR344	Torrente Caina	Tevere a monte del Chiascio	Pantano	PG	DA C. SARCHIELLO A CONFLUENZA CON IL RIO DEL BAGINO	I problemi sono l'erosione e il trasporto solido.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Non urgente	77
157	CR345	Rio Vignacce	Nestore e Trasimeno	Pieve Pietroia	PG	DA LA FONTE A CONFLUENZA NEL T. CAINA	Il Fosso in erosione contribuisce alla instabilità del versante.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Non urgente	77
158	CR346	Rio del Bagino	Nestore e Trasimeno	Pieve Pietroia	PG	DA S. GRATIGNANO A CONFLUENZA NEL T. CAINA	Il Fosso in erosione contribuisce alla instabilità del versante.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Non urgente	77
159	CR347	Torrente Caina	Nestore e Trasimeno	Colle del Cardinale	PG	DA CASE MENESTRELLO A PONTE DELLE CUPE	Il tratto pensile è carente di manutenzione, ci sono problemi di drenaggio dell'area circostante in quanto il piano campagna è più basso dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Urgente	214
160	CR348	Fiume Nestore	Nestore e Trasimeno	Tavernelle	PG	DA PONTE DI PIEGARO A 100 m A VALLE DEL PONTE DI ORO	I problemi principali del tratto considerato riguardano la carenza di manutenzione (in alcuni punti l'alveo è ostruito dalla vegetazione); le eventuali esondazioni possono interessare il centro abitato di Tavernelle.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	158
161	CR349	Fiume Nestore	Nestore e Trasimeno	Castiglione della Valle	PG	DA PALAZZO MANCINO A PIEVE CAINA	Il tratto del Fiume considerato necessita di manutenzione e di risagomatura dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Non urgente	725

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
162	CR353	Fiume Nestore	Nestore e Trasimeno	Marsciano	PG	DA PONTE DI MARSCIANO A CONFLUENZA NEL TEVERE	I problemi sono l'erosione spondale e l'esonazione nella zona di confluenza nel Tevere.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	408
163	CR354	Fiume Nestore	Nestore e Trasimeno	Compignano	PG	DA PODERE CUCCHIARELLO A POD. S. SILVESTRO DI SOTTO	I problemi sono l'esonazione che interessa campi coltivati e la carenza di manutenzione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	1.264
164	CR357	Fiume Tevere	Tevere a monte del Paglia	Ilci	PG	A S CRISTOFORO	Il problema è l'erosione di sponda che potrebbe interessare le strade E 45 e SS Tiberina.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Non urgente	247
165	CR358	Fiume Tevere	Tevere a monte del Paglia	Collepepe	PG	DA C. BARCA A CERRETO	La problematica è l'esonazione che può interessare case sparse e campagne. Il fenomeno è favorito in questo tratto dalla confluenza con il Nestore.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	396
166	CR359	Fiume Topino	Topino-Marroggia	Foligno	PG	DA PONTE SULLA FLAMINIA A S. MAGNO	Il Fiume Topino in questo tratto necessita di manutenzione. Vi sono problemi di sifonamento in località Sportella Marini.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	306
167	CR361	Fiume TIMIA	Topino-Marroggia	Cantalupo	PG	DA S. CATERINA A CONFLUENZA DEL TORRENTE ATTONE	Il problema è l'erosione al piede che interessa parte della scarpata interna dell'argine.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Urgente	258

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
168	CR363	Torrente Marroggia	Topino-Marroggia	Pigge	PG	DA PONTE DI CHIESA TONDA A 750 m A VALLE DEL PONTE	Il problema è la formazione di fontanazzi, in seguito all'innalzamento del livello, al piede dell'argine sinistro e anche sul piano di campagna limitrofo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Urgente	77
169	CR366	Fiume Topino	Topino-Marroggia	Villa di Postigliano	PG	DA IL TRAONE A C. NADIA	Esistono vari punti in erosione sia in dx che in sx idrografica; inoltre vi sono rischi di esondazione in località Traone ed il tratto è carente di manutenzione per l'abbondante vegetazione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	410
170	CR367	SN (Montebello)	Tevere a monte del Chiascio	Montebello	PG	DA VILLA CROCE A IL BULAGAIO	E' presente una frana in sponda sinistra, sotto l'abitato di Montebello, dovuta all'erosione al piede del versante provocata dal corso d'acqua.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Perugia.	Non urgente	77
171	CR370	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	S. Lucia	PG	DA S. CARLO A PONTE D'AVORIO	I problemi riguardano l'allagamento delle campagne coltivate.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Prefettura di Perugia.	Non urgente	1.112
172	CR374	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Scheggino	PG	DAL CONFINE COMUNALE A CIRCA 800 m A VALLE DELL'ABITATO DI SCHEGGINO	I problemi sono di esondazione su campi dove esistono casse di espansione; esistono anche problemi dovuti a carenza di manutenzione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Non urgente	318
173	CR375	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	S. Anatolia di Narco	PG	DA CIRCA 500 METRI A MONTE DI CASTEL SAN FELICE A S. ANATOLIA DI NARCO	Le problematiche riguardano: l'erosione spondale in sx e dx idrografica e carenza di manutenzione. Inoltre sono segnalate esondazioni in località Castel San Felice che interessano campagne e il depuratore.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Prov. OO PP per l' Umbria di Perugia.	Manutenzione straordinaria	285

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
174	CR378	SN (Greppolischieto)	Chiani e Paglia	Greppolischietto	PG	DA VILLA PIAGGIA A CIRCA 800 METRI A VALLE DI VILLA PIAGGIA	Le problematiche riguardano le esondazioni causate da un attraversamento stradale su tubi in cls, che restringe la sezione idraulica. L'ultima è avvenuta circa sette anni fa.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montegabbione.	Manutenzione straordinaria	77
175	CR380	Torrente Caina	Nestore e Trasimeno	Castiglione della Valle	PG	DA PILORICO MATERNO A PIEVE CAINA	La problematica principale del tratto in questione riguarda la carenza di manutenzione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	77
176	CR381	Torrente Caina	Nestore e Trasimeno	Castello di Mantignana	PG	DA PONTE DELLE CUPE A MOLINO DELLA PIEVE	Si è riscontrata la carenza di manutenzione lungo tutto il tratto, per la presenza di vegetazione in gola e sulle ripe.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria Ufficio di Perugia.	Manutenzione ordinaria	77
177	CR382	Torrente Caina	Nestore e Trasimeno	Taverne	PG	DA 200 M A MONTE PONTE SUPERSTRADA A 200 METRI A VALLE DEL PONTE DELLA SUPERSTRADA	Le problematiche del tratto riguardano l'erosione di sponda in dx, in particolare di quella poco a valle del ponte della superstrada, che potrebbe interessare l'argine.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Urgente	77
178	CR384	Torrente Niccone	Tevere a monte del Chiascio	Lisciano Niccone	PG	DA PONTE DELLA S. P. 35 A LA MITA	Lungo il tratto è presente vegetazione sia arbustiva che arborea sulle sponde e in alveo; localmente è stata tagliata dai privati confinanti. Tale vegetazione non produce, comunque, importanti modifiche della dinamica del Torrente.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria Ufficio di Perugia.	Manutenzione ordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
179	CR385	Torrente Niccone	Tevere a monte del Chiascio	Spedalichio	PG	DA C. COLLE A C. FARIANI SECONDA	I problemi riscontrati sono l'erosione e le esondazioni dovute al fatto che in alcuni punti gli argini sono insufficienti. Tali fenomeni sono dovuti ad una carenza protezione degli argini.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria Ufficio di Perugia.	Non urgente	353
180	CR386	Rio Acquina	Chiascio	Villa Fassa	PG	DA C. FASCIOLA A CONFLUENZA NEL SAONDA	I problemi del tratto riguardano l'erosione spondale e la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria Ufficio di Perugia.	Non urgente	92
181	CR387	Torrente Saonda	Chiascio	Stazione di Padule	PG	DA CONFLUENZA ACQUINA A CASE COLOGNOLA	Nel tratto in esame sono state rilevate come problematiche la carenza di manutenzione e l'erosione spondale. Inoltre vi sono ostacoli in alveo costituiti da resti di un ponte crollato e da accumuli di tronchi.	non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria Ufficio di Perugia.	Manutenzione straordinaria	116
182	CR402	SN (Cipolletto)	Chiascio	Cipolletto	PG	DA C. SE FORNACI A 500 m PIU' A VALLE IN CORRISPONDENZA DI UN PONTE DELLA S.C.	Il problema del tratto è l'esondazione che interesserebbe campi e case sparse e la carenza di manutenzione.	Segnalati (l'ultima, nel 1988, ha interessato campi e case sparse)	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	77
183	CR404	SN (Monte S.Vito)	Corno e Nera a monte del Velino	Monte S. Vito	PG	DA I PARCHI A CONFINE PROVINCIA	I problemi sono: carenza di manutenzione e forte trasporto solido che ha colmato la briglia.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	188

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
184	CL064	Fiume Paglia	Chiani e Paglia	Confluenza con il Fiume Tevere	TR	DALLA CONFLUENZA CON IL TEVERE A CIRCA 6 Km A MONTE	E' necessario realizzare arginature a protezione delle aree limitrofe in caso di piena. In corrispondenza dell'immissione sono presenti isole di ghiaia. Sono segnalate attività erosive di sponda.	Segnalati in area agricola	Studio di fattibilità dell'Uff. Speciale Genio Civile Tevere SEZIONE 4,5	Non urgente	2.066
185	CR005	Fiume Velino	Velino	Cascata delle Marmore	TR	DA CASCATA DELLE MARMORE A CASCATA DELLE MARMORE	Il problema è l'instabilità delle pareti rocciose (di travertino), soggette a fratture che provocano il distacco di grossi massi, soprattutto in occasione di eventi sismici.	Non Segnalati	Progetto di massima della Regione Umbria (Ufficio Difesa del Suolo) di Terni.	Urgente	11.362
186	CR006	Fosso Castellone	Corno e Nera a monte del Velino	Monterivoso - Precetto	TR	DA MONTERIVOSO A CONFLUENZA NEL NERA	Il corso d'acqua necessita di ripulitura dalla vegetazione ed eliminazione delle discariche.	Non Segnalati	Progetto di massima del Comune di Ferentillo.	Manutenzione straordinaria	98
187	CR010	Fosso Castiglione	Corno e Nera a monte del Velino	Castiglioni	TR	DA C. VALLEFREDDA A CONFLUENZA NEL ROSCIANO	Il Fosso necessita di sistemazione dell'alveo in tutto il tratto a valle dell'abitato di C. Vallefredda.	Segnalati a valle dell'abitato di Castiglioni ad interessare case sparse	Studio di fattibilità del Comune di Arrone.	Manutenzione straordinaria	139
188	CR012	SN (Renari di Capriglia)	Corno e Nera a monte del Velino	Terria	TR	DA CONFINE PROVINCIALE A FOCE NEL FIUME NERA	Si ha un notevole trasporto solido e innalzamento dell'alveo, che crea problemi ad una strada sterrata attraversante la conoide.	Segnalati	Progetto definitivo del Comune di Ferentillo.	Manutenzione straordinaria	77
189	CR013	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Ferentillo	TR	DA CONFINE DI PROVINCIA A FERENTILLO	Il corso d'acqua necessita di manutenzione con rimozione quasi totale della vegetazione in alveo e di materiale alluvionale in piccoli tratti, come per esempio nelle zone di Sambucheto e Macenano.	Segnalati ad interessare case sparse e campi	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria (Nucleo Operat. Statale di Terni).	Manutenzione straordinaria	362
190	CR024	Fosso Rio Grande	Tevere a monte dell'Aniene	Vagli	TR	DA VAGLI A LA PASSATORA	Il Fosso è in parte già stato sistemato dalla signora Pisani Oria, che ha segnalato delle esondazioni nel proprio terreno.	Segnalati in campi coltivati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Amerino Croce Serra.	Da rivedere	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
191	CR026	Lago di Corbara	Tevere a monte del Paglia	Corbara	TR	DA POD. SCHIAVI A PONTE S.S. 448	I problemi sono di risanamento igienico ambientale (rifiuti-legname ecc.), e di erosione di sponda causata probabilmente dalle variazioni del livello del lago (circa 18 m) e dalla litologia del terreno (argilloso)	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Amerino Croce Serra.	Da rivedere	77
192	CR027	Fosso Bianco	Nera	Montecastrilli	TR	DA SAN VITTORE A LA VOLPAIOLA	L'erosione al piede causa instabilità dei versanti prevalentemente di composizione argillosa.	Segnalati nei campi	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Amerino Croce Serra.	Manutenzione straordinaria	144
193	CR028	Fosso delle Carbonare	Nera	Montecastrilli	TR	DA MONTECASTRILLI A POD. CERRETO	Il Fosso ha problemi di carenza di manutenzione che contribuisce ad allagare la zona industriale.	Segnalati ad interessare i campi e la zona industriale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Amerino Croce Serra.	Manutenzione straordinaria	305
194	CR029	SN (Pisciarello)	Tevere a monte dell'Aniene	Pisciarello	TR	DA PODERE FRATRIPPA A CONFLUENZA NEL FOSSO PISCIARELLO	Il problema è l'esonazione di campi sulla sx idrografica.	Segnalati solo nei campi in sx	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Amerino Croce Serra.	Manutenzione straordinaria	77
195	CR030	Fosso Ceganibbio	Tevere a monte dell'Aniene	Le Fornaci	TR	DA S. MARIA MONTICELLI A MOLINO ROGANI	Erosioni interessano in particolare la sponda di proprietà della Ditta Pulsoni. Inoltre è necessaria la manutenzione del tratto.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Amerino Croce Serra.	Manutenzione straordinaria	89
196	CR031	Fosso di Silla	Tevere a monte dell'Aniene	Monte Campano	TR	DA AQUILANO A VERSETOLE	A valle del tratto sistemato l'alveo si restringe ostacolando il deflusso.	Segnalati nella zona occupata dal centro direzionale della Comunità Incontro	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Amerino Croce Serra.	Manutenzione straordinaria	200

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
197	CR040	Fosso della Treglia	Chiani e Paglia	Porano	TR	DA CASA STERPAGLIA A IL PALOMBARO	Il corso d'acqua scorre in un alveo molto inciso, dove si trova l'impianto di sollevamento dell'acquedotto, che in caso di piena può essere allagato.	Non Segnalati (potrebbe essere interessato da una piena l'impianto di sollevamento dell'acquedotto)	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Porano.	Manutenzione ordinaria	77
198	CR041	Fosso del Campaccio	Chiani e Paglia	Porano	TR	DA C. MARTINO A CONFLUENZA COL FOSSO DELLA TREGLIA	I problemi sono di erosione di sponda con fenomeni di smottamento ed esondazioni che interessano in modo particolare un'abitazione in località Madonna del Canicchio (dove sono presenti rocce affioranti che restringono la sezione).	Segnalati ad interessare alcune case dell'abitato	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Porano.	Molto urgente	77
199	CR042	Fosso Montacchione	Chiani e Paglia	Porano	TR	DA 500 M A MONTE DEL PONTE S. P. A 500 M A VALLE DEL PONTE S. P.	Si verificano esondazioni che interessano solo campi coltivati. L'alveo necessita di manutenzione in quanto vi crescono alberi ad alto fusto. L'area riveste interesse come <u>cassa d'espansione.</u>	Segnalati solo nelle campagne	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Porano.	Manutenzione straordinaria	77
200	CR055	Fosso Grande	Tevere a monte dell'Aniene	Castel dell'Aquila	TR	DA CATIGLIANO A TRABECOLE	Il tratto è soggetto ad erosioni di fondo e di sponda che minacciano il ponte della strada Avigliano-Toscolano. Inoltre la fitta vegetazione in alveo ed un ponte in tubi e cls ostacolano il deflusso.	Segnalati ad interessare campi coltivati e strada podereale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Avigliano Umbro.	Manutenzione straordinaria	77
201	CR056	Torrente Arnata	Tevere a monte dell'Aniene	Sismano	TR	DA POD. COLLAUZZO A MOLINO CIUCCIO	Il problema principale è la carenza di manutenzione. Inoltre sono segnalate erosioni al piede della scarpata, che non determina pericolo in quanto la zona è disabitata, ed esondazioni interessanti solo i campi.	Segnalati nei campi	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Avigliano Umbro.	Manutenzione ordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
202	CR073	SN (Castelviscardo)	Chiani e Paglia	Castel Viscardo	TR	DA CROCEFISSO A 400 m A VALLE	L'erosione in dx minaccia gravemente alcune abitazioni di Castel Viscardo a causa dell'elevata pendenza del Fosso e del versante.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castel Viscardo.	Urgente	354
203	CR074	Fiume Paglia	Chiani e Paglia	Borgata Pianilungo	TR	DA CONFLUENZA FOSSO POZZANGONE A CONFLUENZA TORRENTE RITORTO	Le frequenti esondazioni (ultima nel settembre 1995) sono causate anche dal rigurgito del Fiume negli affluenti attraversanti la frazione di Pianlungo. In località Renicci sono segnalate erosioni e smottamenti di un terreno.	Segnalati nella frazione di Pianlungo (circa 800 abitanti) ad interessare il depuratore e le infrastrutture presenti	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castel Viscardo.	Manutenzione straordinaria	155
204	CR075	Fiume Paglia	Chiani e Paglia	Monte Rubiaglio	TR	DA PODERE MOLINO A BARCA VECCHIA	Vi sono erosioni spondali in destra che interessano la strada vicinale e il versante. Negli ultimi anni si è avuto un innalzamento notevole dell'alveo per apporto solido che facilita le esondazioni.	Segnalati per lo più nei campi	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castel Viscardo.	Manutenzione straordinaria	90
205	CR076	Fiume Paglia	Chiani e Paglia	Castelviscardo	TR	DA CONFLUENZA FOSSO GRANDE A CONFLUENZA FOSSO DEL LAVATOIO	Le problematiche riguardano l'instabilità del versante sottostante l'abitato di Castelviscardo, che potrebbe avere come concausa l'erosione in sponda destra del Paglia.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castel Viscardo.	Urgente	77
206	CR082	Fosso Mulinella	Chiani e Paglia	S. Maria	TR	DA S. MARIA A CASELLO FERROVIA	Le problematiche sono le esondazioni e la carenza di manutenzione.	Segnalati più volte nell'abitato di S. Maria interessando anche il depuratore e i pozzi dell'acquedotto comunale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Monteleone d'Orvieto.	Molto urgente	457

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
207	CR083	SN (Spiazzolino)	Chiani e Paglia	Spiazzolino	TR	DA SPIAZZOLINO A CONFLUENZA NEL FOSSO MULINELLO	Si osserva abbondante trasporto solido. Un attraversamento su tubo riduce la sezione. è necessaria la manutenzione dell'alveo. L'ultima esondazione che interessò l'abitato è stata nel 1964.	Segnalati nel 1965 in località S.Maria	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Monteleone d'Orvieto.	Molto urgente	541
208	CR084	SN (Monteleone di Orvieto)	Chiani e Paglia	Monteleone di Orvieto	TR	DA ABITATO A TAULONE	L'erosione di fondo e al piede del versante, soprattutto in dx, crea instabilità di una parte dell' abitato. Una problematica è rappresentata dal trasporto solido.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Monteleone d'Orvieto.	Urgente	161
209	CR085	SN (Monteleone di Orvieto)	Chiani e Paglia	Monteleone di Orvieto	TR	DA MONTELEONE DI ORVIETO A LOC. PALADINA	L' erosione e la non regimazione delle acque superficiali crea instabilità e frane sulla strada e sul versante, come già verificatosi in precedenza altre due volte.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Monteleone d'Orvieto.	Urgente	77
210	CR086	Fosso S. Lorenzo	Tevere a monte dell'Aniene	Montecchio	TR	DA PODERE S. ERMINIA A CONFLUENZA NEL TEVERE	Si segnalano problemi di manutenzione. Pur se non segnalati, potrebbero esserci le condizioni per il verificarsi di fenomeni di esondazione a monte delle tombe etrusche.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione ordinaria	77
211	CR087	Fosso Caduto	Tevere a monte dell'Aniene	Montecchio	TR	DA COLLE A PODERE MULINELLA	Il corso d'acqua necessita di manutenzione. Inoltre l'erosione in sponda dx a valle della briglia causa problemi di instabilità alla strada sovrastante.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montecchio.	Manutenzione straordinaria	95
212	CR088	Fosso del Carnano	Tevere a monte dell'Aniene	Tenaglie	TR	DA C. PRANZUTO A CARNANO	E' presente fitta vegetazione in alveo. Il corso d'acqua necessita di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montecchio.	Manutenzione ordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
213	CR099	Fosso Ripuglie	Chiani e Paglia	Allerona	TR	DA POD. BANDITELLA A CONFLUENZA NEL PAGLIA	Il Fosso presenta fenomeni di erosione di fondo e forte trasporto solido. L'erosione incide sulle sponde laterali innescando così fenomeni di instabilità al versante su cui insiste l'abitato di Allerona.	Segnalati nel tratto a monte in zona agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia.	Manutenzione straordinaria	623
214	CR100	Fosso Rivarcale	Chiani e Paglia	Allerona	TR	DA PODERE S. BIAGIO A PODERE FORNACE	Si riscontrano problemi di erosione spondale e di esondazione che interessano solo campi coltivati.	Segnalati in zona agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia.	Non urgente	699
215	CR101	Fosso Rivassenne	Chiani e Paglia	Allerona	TR	DA 100 m A MONTE DELL'ATTRAVERSAMENTO STADA S. PIETRO A 500 m A VALLE DELL'ATTRAVERSAMENTO STADA S. PIETRO	I problemi sono l'erosione spondale e gli allagamenti che rendono inagibile il ponte in tubi di cls.	Segnalati nelle campagne	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Allerona.	Manutenzione straordinaria	77
216	CR109	Fosso Remicciole	Chiani e Paglia	Ficulle	TR	DA MADONNA MAESTA' A PONTE A1	Vi sono fenomeni di dissesto del versante su cui insiste l'abitato di Ficulle causati dalla incisione del Fosso. In particolare è interessata da tale fenomeno una chiesa.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia.	Urgente	77
217	CR113	Torrente Chiani	Chiani e Paglia	Parrano	TR	DA SP DI OLEVOLE A CASELLINA	Il tratto in esame presenta un forte carattere torrentizio e fenomeni di esondazione. Il progetto esecutivo prevede anche di attenuare i fenomeni di esondazione verso valle. L'alveo necessita di manutenzione.	Segnalati nelle campagne circostanti	Progetto esecutivo del Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia.	Manutenzione straordinaria	516

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
218	CR115	Fosso Carcaione	Chiani e Paglia	Ciconia	TR	DA MOLINO CARCAIONE A CONFLUENZA NEL CHIANI	Il tratto, già sistemato nei pressi di Villa Ciconia, risulta invece in dissesto più a monte in quanto presenta problemi di erosione e manutenzione. Va considerato anche il rigurgito del Fiume Paglia e del Torrente Chiani.	Segnalati in una parte dell'abitato di Ciconia	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia.	Molto urgente	713
219	CR118	Torrente Serra	Nera	Terni	TR	DA VILLA MORELLI A CONFLUENZA COL TESCINO	Il corso d'acqua ha problemi di manutenzione e presenta un salto di fondo con scalzamento al piede.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Urgente	746
220	CR121	Torrente Caldaro	Nera	La Cerqua	TR	DA C. ALCIDE A CONFLUENZA NEL NERA	Il problema più rilevante del tratto è l'esonazione che può interessare la ferrovia e la SS E45 oltre le aree agricole.	Segnalati ad interessare la ferrovia, la SS E45, la SS Tiberina e le aree agricole	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	442
221	CR122	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Arrone	TR	DA ARNONE A CASCATE DELLE MARMORE	I problemi sono l'erosione spondale, gli allagamenti in aree agricole e la carenza di manutenzione (numerosi sono gli alberi sradicati lungo le ripe che potrebbero ostruire il corso del Fiume).	Segnalati in zone agricole	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria (Ufficio Difesa del Suolo) di Terni.	Manutenzione straordinaria	621
222	CR124	Lago di Corbara	Tevere a monte del Paglia	Corbara	TR	DA PONTE SS 448 A DIGA IN TERRA	L'erosione in sponda sx è dovuta, probabilmente, alle continue variazioni del livello del lago provocate dall'Enel e dall'andamento idrologico. Sulle sponde sono presenti depositi di tronchi e RSU. Una palificata è stata realizzata a difesa della SS	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Baschi.	Da rivedere	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
223	CR125	Lago di Corbara	Tevere a monte del Paglia	Corbara	TR	DA ABBADIA A POD. SCHIAVI	L'erosione di sponda è, probabilmente, dovuta ai continui innalzamenti e abbassamenti del livello del lago provocati dall'Enel e dall'andamento idrologico. Essa minaccia il camping soprastante. Il lago di Corbara rientra nel Parco Regionale del Tevere.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Baschi.	Da rivedere	77
224	CR126	Lago di Corbara	Tevere a monte del Paglia	Corbara	TR	DA IMMISSIONE DEL FIUME TEVERE A DIGA DI CORBARA	Lungo le sponde del lago sono presenti ingenti accumuli di vegetazione e rifiuti solidi urbani, soprattutto nelle zone prospicienti la diga e nelle insenature.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Baschi.	Da rivedere	77
225	CR142	Rio Grande	Tevere a monte dell'Aniene	Ponte l'Inferno	TR	DA GROPPETTA A POD. CARNESECCA	Il problema è la presenza di fenomeni carsici, ossia di inghiottitoi verticali con diametro fino a 2 m e 20 m di profondità, che costituiscono un pericolo per l'incolumità pubblica e che il comune (quando rilevati) ha circoscritto con recinzioni.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Amelia.	Manutenzione ordinaria	77
226	CR143	Fosso di Macchie	Tevere a monte dell'Aniene	Amelia	TR	DA POD. RIVOLTA A M. CIMINE	Vi sono problemi di erosione che in futuro potrebbero interessare il ponte Alvario della SP dei Cappuccini.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Amelia.	Non urgente	574
227	CR144	Rio Grande	Tevere a monte dell'Aniene	S. Benedetto	TR	DA S. BENEDETTO A LA GIOIOSA	L'alveo presenta erosioni e carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Amelia.	Manutenzione ordinaria	119
228	CR145	Fosso Grande	Tevere a monte dell'Aniene	Sambucetole	TR	DA SAMBUCETOLE A PONTE SP DEI CAPPUCCINI	Il problema presente è l'erosione che interessa la località di Sambucetole.	Segnalati ad interessare un costruendo impianto sportivo, campi e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Amelia.	Manutenzione straordinaria	208

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
229	CR146	Fosso Calamone	Nera	Narni Scalo	TR	DA 300 METRI A VALLE DI PODERE GABRIELLONETTO A CONFLUENZA COL FIUME NERA	I problemi del Fosso sono il pericolo di esondazioni e la presenza di vegetazione fitta in gran parte dell'alveo. Sono segnalate anche erosioni.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione ordinaria	98
230	CR147	Fosso di Capo d'Acqua	Tevere a monte del Paglia	Portaria	TR	DA IL PARADISO A PONTE DELLA E45	Il corso d'acqua presenta soprattutto problemi di fitta vegetazione in alveo dovuta a carenza di manutenzione. Sussiste il rischio di allagamento di campi coltivati.	Segnalati in campi coltivati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione ordinaria	123
231	CR148	Torrente Naia	Tevere a monte del Paglia	Acquasparta	TR	DA SELVARELLE BASSE A MOLINO S. CECILIA	Il problema riguarda l'esondazione in tratti puntuali dove la Comunità Montana è intervenuta con gabbionate sulle sponde e costruzione di argini di altezza non inferiore ai tre metri. Sono segnalati, inoltre, erosioni e carenza di manutenzione.	Segnalati	Studio di fattibilità del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	77
232	CR153	Torrente L'Aia	Nera	Aguzzo	TR	DA LE CHIUSE A MOLINO CIPICCIA	Sono stati rilevati alcuni problemi quali: fenomeni di esondazione interessanti la viabilità secondaria e le campagne circostanti, erosioni di sponda.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	442
233	CR154	Fosso di Vasciano	Nera	Aguzzo	TR	DA C. MOGANE A CONFLUENZA NELL'AIA	I problemi sono dati da presenza di abbondante vegetazione in alveo ed esondazioni che possono interessare strade solo secondarie.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione ordinaria	77
234	CR163	Fiume Nera	Nera	San Liberato	TR	DA SACCHIGNANO A C. CALLEDRO	Sono presenti fenomeni erosivi sulle sponde, problemi di tipo ambientale dovuti al ristagno di acqua, cattiva ossigenazione etc., e ridotta capacità d'invaso a causa del colmamento del bacino.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Narni.	Da rivedere	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
235	CR177	Torrente Vezza	Tevere a monte dell'Aniene	Attigliano	TR	DA 100 m A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL Fosso CANALE A CONFLUENZA NEL TEVERE	I problemi sono: la carenza di manutenzione, l'erosione spondale e le esondazioni.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione ordinaria	77
236	CR179	Fosso di Giove	Tevere a monte dell'Aniene	Attigliano	TR	DA LA MOLA A 800 m A VALLE DEL PONTE DELL'AUTOSTRADA	Il problema rilevato è la carenza di manutenzione per la presenza di abbondante vegetazione in alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione ordinaria	81
237	CR180	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Otricoli	TR	DA FIUME MORTO A CONFINE REGIONALE	Nel tratto è presente un'intensa erosione della sponda sx che ha determinato lo scalzamento al piede del versante e l'innescio di fenomeni franosi col conseguente crollo della chiesa di S. Vettore.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Otricoli.	Manutenzione straordinaria	102
238	CR222	Fosso Cagnana	Tevere a monte dell'Aniene	Stazione di Alviano	TR	DA MADONNELLA A CONFLUENZA NEL TEVERE	Il problema principale del tratto è la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	77
239	CR223	Fosso del Poggio	Tevere a monte dell'Aniene	Guarda	TR	DA POD. CASSETTA A POD.PALAZZONE	Il problema principale del tratto è la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.	Manutenzione straordinaria	77
240	CR308	Torrente Paglia	Chiani e Paglia	Stazione di Allerona	TR	DA PONTE F.S. (LENTA) ROMA-FIRENZE A CONFLUENZA TORRENTE RITORTO	Le problematiche riguardano: l'erosione spondale, interessante anche i ponti della direttissima e dell'autostrada del Sole.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	332

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
241	CR325	Fosso Botognolo	Chiani e Paglia	Ficulle	TR	DA C. MAESTA' A POD. CASELLINA	La problematica è l'erosione che potrebbe nel tempo interessare la S.S. n° 70.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ficulle.	Non urgente	83
242	CR326	SN (S. Cristoforo)	Chiani e Paglia	S. Cristoforo	TR	DA S. CRISTOFORO A CONFLUENZA NEL FOSSO GRAZZANO	Sussistono problemi di erosione dovuti all'elevata pendenza.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ficulle.	Urgente	77
243	CR327	Fosso di Ficulle	Chiani e Paglia	Ficulle	TR	DA FICULLE A 600 M A VALLE DELL'ABITATO	Il Fosso presenta erosione di fondo che favorisce l'instabilità del versante sotto al campo sportivo. Il tratto a monte di quello in oggetto è stato già sistemato con briglie.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ficulle.	Non urgente	77
244	CR328	SN (Ficulle)	Chiani e Paglia	Ficulle	TR	DA PETRARA A CONFLUENZA NEL FOSSO DI FICULLE	Le problematiche riguardano l'erosione e la conseguente instabilità dei versanti a pendenza molto elevata.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ficulle.	Non urgente	218
245	CR329	Fosso della Sala	Chiani e Paglia	Sala	TR	DA C. S. EGIDIO A CONFLUENZA NEL FOSSO DELL' ELCETO	Le problematiche riguardano l'erosione spondale che, a detta dell'ente, minaccia il centro medievale di Borgo Sala e la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ficulle.	Non urgente	282
246	CR330	Fosso di calenne	Chiani e Paglia	Bagni	TR	DA C. CONVENTACCIO A CONFLUENZA NEL FIUME CHIANI	Il tratto presenta forte erosione e trasporto solido che contribuisce all'instabilità dei versanti.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ficulle.	Non urgente	331
247	CR331	SN (Caleme I) "Conventaccio"	Chiani e Paglia	Bagni	TR	DA C. CONVETACCIO A CONFLUENZA NEL FOSSO DI CALENNE	Le problematiche riguardano l'erosione e la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ficulle.	Non urgente	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
248	CR332	SN (Fosso di Badia)	Chiani e Paglia	Badia	TR	DA CIRCA 500 METRI A MONTE DI BADIA A BADIA	Le problematiche riguardano l'erosione che minaccia una chiesa in località Badia.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ficulle.	Urgente	77
249	CR333	Fiume Paglia	Chiani e Paglia	Castellunchio	TR	DA 50 m A MONTE DEL PONTE AUTOSTRADALE A CONFLUENZA NEL TEVERE	Il problema è l'erosione spondale che interessa la ferrovia e la S.S. Orvieto Baschi; si riscontrano problemi manutentivi alla confluenza nel Tevere; in sponda sinistra, nel punto di confluenza vi è una zona archeologica.	Non Segnalati	Studio di fattibilità del Provv. OO PP per l' Umbria (Nucleo Operat. Statale di Terni).	Non urgente	77
250	CR334	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Castiglione in Teverina	TR	DA PODERE S. MARIA A PODERE TORRE	I problemi sono l'erosione spondale in sponda destra che interessa la ferrovia e la pila del ponte autostradale e la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria (Nucleo Operat. Statale di Terni).	Urgente	1.351
251	CR335	Torrente Chiani	Chiani e Paglia	Morrano Nuovo	TR	DA CASELLA VANTAGGIO A PODERE ANCAIANELLO	Il tratto in oggetto presenta carenza di manutenzione; inoltre presenta problemi di esondazioni dovuti a sezione dell'alveo non sufficienti in località Ponte di Morrano.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria (Nucleo Operat. Statale di Terni).	Manutenzione straordinaria	136
252	CR336	Fiume Paglia	Chiani e Paglia	Scarpetta	TR	DA POGGIO CAPANNA A CONFLUENZA DEL T. ROMEALLA	Il tratto in oggetto si trova tra due tratti di cui uno (a valle) già realizzato e un altro (a monte) ancora da eseguire ma già finanziato; il tratto considerato ha problemi di manutenzione e necessita di interventi sistematori.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l' Umbria (Nucleo Operat. Statale di Terni).	Non urgente	190

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
253	CR376	SN (Montegabbione)	Chiani e Paglia	Montegabbione	TR	DA BANDITA A CASA REPIGNOLO	Le problematiche riguardano l'erosione spondale che innesca movimenti franosi con interessamento dell'area artigianale soprastante. Inoltre avvengono allagamenti che interessano solo le campagne.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montegabbione.	Manutenzione straordinaria	77
254	CR377	Fosso Cerasolo	Chiani e Paglia	Montegiove	TR	DA PODERE GREPO CANNELLA A CIRCA 500 METRI A VALLE DI PODERE GREPO	Le problematiche riguardano le esondazioni che interessano una casa e le campagne e la carenza di manutenzione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montegabbione.	Manutenzione straordinaria	77
255	CR379	Castel di Fiori	Chiani e Paglia	Montegabbione	TR	DA 300 METRI A MONTE DI MADONNA DEL CARMINE A MADONNA DEL CARMINE	Le problematiche riguardano le erosioni spondali che determinano instabilità dei versanti.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montegabbione.	Non urgente	86
256	CR390	Rio di S.Martino	Chiani e Paglia	Montegabbione	TR	DA C. CECCHITELLO A BOSCHETTO	I problemi sono dovuti all'erosione da parte del corso d'acqua, che contribuisce all'instabilità dei versanti.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Montegabbione.	Non urgente	77
257	CR391	SN (Terni)	Nera	Terni	TR	DA VALLECAPRINA A VILLAGGIO MATTEOTTI	Le problematiche riguardano le frequenti esondazioni che interessano l'abitato, causate in particolare da ponti pedonali di privati che restringono notevolmente la sezione idraulica. Nel tratto di monte vi è carenza di manutenzione.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria (Ufficio Difesa del Suolo) di Terni.	Manutenzione straordinaria	77
258	CR392	Fosso Brecciaiolo	Nera	Campitello	TR	DA VILLA PERSICHETTI A CAMPITELLO	Il Fosso nel tratto di monte è parzialmente occluso da accumoli detritici e da vegetazione; a valle esonda interessando viabilità e abitato.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria (Ufficio Difesa del Suolo) di Terni.	Manutenzione straordinaria	77

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
259	CR394	Fosso S.Andrea	Nera	Cesi	TR	DA CERQUETO A PONTE FERROVIA C. U.	I problemi sono: carenza di manutenzione ed esondazioni dovute ai numerosi attraversamenti, sia guadi che piccoli ponti, che determinano restringimento di sezione.	Segnalati in campagne con case sparse e sulla sede stradale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Regione Umbria (Ufficio Difesa del Suolo) di Terni.	Manutenzione ordinaria	77
260	CR395	SN (Buonacquisto)	Corno e Nera a monte del Velino	Buonacquisto	TR	DA BUONACQUISTO A CASALETTO	Il problema del tratto riguarda la carenza di manutenzione e la presenza a valle di costruzioni in alveo le quali hanno modificato l'originario alveo.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Regione Umbria (Ufficio Difesa del Suolo) di Terni.	Manutenzione straordinaria	77
261	CR396	SN (Stazione Alviano)	Tevere a monte dell'Aniene	Stazione di Alviano	TR	DA PUPIGLIANO A IMMISSIONE NEL LAGO DI ALVIANO	La problematica del tratto è l'esondazione; nella parte di valle il corso d'acqua è stato risagomato; il comune di Alviano ha fatto interrompere però i lavori all'altezza della strada per evitarne il danneggiamento.	Segnalati (possono interessare capannoni case sparse e campagne)	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Molto urgente	77
262	CR399	SN (Pupigliano)	Tevere a monte dell'Aniene	Stazione di Alviano	TR	DA C. RINALDI A FERROVIA DIRETTISSIMA	Sussistono problemi di esondazione e carenza di manutenzione. Nei pressi dell'attraversamento stradale alcune baracche sono state costruite sull'alveo.	Segnalati in campagne con case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	77
263	CR403	Fiume Tevere	Tevere a monte dell'Aniene	Castellunchio	TR	DA CONFLUENZA FIUME PAGLIA A STAZ. DI BASCHI	Sussistono problemi di esondazione e di mancanza di manutenzione. Si verificano accumoli di materiale trasportato a causa della vegetazione e a ridosso delle pile del ponte.	Segnalati in campagna e zona industriale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Molto urgente	323

Regione UMBRIA : 264 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
264		Fosso Monzano	Nera	Montefranco	TR	LOCALITA' MONZANO	Nel letto originario del Fosso è stata realizzata una strada; in occasione di eventi pluviometrici consistenti si riscontrano fenomeni di esondazione.	Segnalati in campagna.	Progetto preliminare proposto dal Comune di Montefranco.		181
										L'importo totale tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro.	91.547

Regione TOSCANA; Province : AREZZO, GROSSETO, SIENA; 35 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
1	CR022	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Formoli	AR	DA PONTE SUL TEVERE IN LOC. FORMOLI A PONTE SUL TEVERE IN LOC. FORMOLI	Sussistono problemi di difesa spondale e scalzamento al piede del ponte.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Montana Valtiberina zona H (Ufficio Distaccato).	Manutenzione straordinaria	77
2	CR039	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Valsavignone	AR	DA E 45 A 200 m A VALLE DEL PONTE IN LOCALITA' C. CHIESINA	I problemi sono di esondazione che interessa la golena e di erosione.	Segnalati in golena	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alto Tevere Umbro.	Da rivedere	90
3	CR051	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Sansepolcro	AR	DA PONTE STRADA PER ANGHIANI A FORNACE	Sono presenti localmente fenomeni di erosione di sponda determinanti smottamenti e caduta di alberi che localmente ostacolano il deflusso delle acque, ed esondazione nel tratto di valle.	Segnalati nel tratto a valle ad interessare campagne e case sparse	Progetto esecutivo approvato del Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	5784
4	CR081	Fiume Tevere	Tevere a monte del Chiascio	Viaio	AR	DA LE VIGNE A CELLE	L'alveo, interessato da numerose cave attive e inattive, è in forte dissesto. Esiste un progetto di risistemazione in tre stralci di cui uno già finanziato.	Segnalati ad interessare campi e case sparse	Progetto definitivo del Prov. OO PP per la Toscana (Ufficio Territoriale di	Non urgente	77
5	CR164	Torrente Afra	Tevere a monte del Chiascio	Sansepolcro	AR	DA PRATO A SAN LAZZARO	I problemi riscontrati sono: mancanza di manutenzione sia dell'alveo che delle briglie, forte erosione spondale e al piede, con franamento dei versanti, in alcuni tratti, che interessa anche una strada.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Sansepolcro.	Urgente	575
6	CR166	Fosso Vannocchia	Tevere a monte del Chiascio	Sansepolcro	AR	DA C. CANTONIERA A CONFLUENZA NEL TEVERE	Sussistono forti problemi in periodi di piena con allagamenti di zone agricole e case sparse. è presente fitta vegetazione in alveo.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Sansepolcro.	Manutenzione ordinaria	77

Regione TOSCANA; Province : AREZZO, GROSSETO, SIENA; 35 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
7	CR167	SN (Pocaia)	Tevere a monte del Chiascio	Sansepolcro	AR	DA CASINA A CONFLUENZA NEL FIUME TEVERE	Il problema principale del tratto riguarda l'esondazioni provocate anche dal ponte sulla statale che ha luce ridotta. Una recente piena ha distrutto alcune briglie. Si riscontrano anche problemi igienici dovuti a scarichi fognari e instabilità.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Sansepolcro.	Manutenzione straordinaria	77
8	CR186	Torrente Sovara	Tevere a monte del Chiascio	Anghiari	AR	DA MOLINO DELLA CASA A C. IL MOLINACCIO	I problemi sono di erosione delle sponde, di esondazione e carenza di manutenzione. La comunità montana competente ha fatto richiesta di finanziamento per interventi sul corso d'acqua.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Anghiari.	Manutenzione straordinaria	388
9	CR267	Rio di Tortigliano	Tevere a monte del Chiascio	Catigliano	AR	DA C. SALVAREGIO A CONFLUENZA NEL T. SOVARA	Sul corso d'acqua è già intervenuta in precedenza nel tratto di valle la comunità montana valtiberina. Nel tratto di monte vi è carenza di manutenzione anche la parte a valle risulta carente.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Anghiari.	Manutenzione straordinaria	128
10	CR278	Torrente Singerna	Tevere a monte del Chiascio	Caprese Michelangelo	AR	DA PONTE SINGERNA A CONFLUENZA NEL TEVERE	Le problematiche del tratto in questione sono l'erosione spondale e la carenza di manutenzione nel tratto di monte, compreso tra il ponte di Ingerna e la località Selvadonica. Esiste un progetto esecutivo approvato redatto nel 1994 dal Genio Civile .	Non Segnalati	Progetto esecutivo approvato del Comune di Caprese Michelangelo.	Urgente	387
11	CR279	Torrente Singerna	Tevere a monte del Chiascio	Lama	AR	DA LOCALITA' BOCCANELLA A LAMA	Le problematiche sono di erosione spondale, carenza di manutenzione e di forte trasporto solido che determina un innalzamento dell'alveo favorendo le esondazioni. Esiste un progetto esecutivo approvato, redatto dal Genio Civile nel 1994.	Segnalati	Progetto esecutivo approvato del Comune di Caprese Michelangelo.	Manutenzione straordinaria	387

Regione TOSCANA; Province : AREZZO, GROSSETO, SIENA; 35 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
12	CR280	Torrente Singerna	Tevere a monte del Chiascio	Gregnano	AR	DA GREGNANO A CIRCA 300 M. A VALLE DEL PONTE DI GREGNANO	Le problematiche del tratto riguardano l'erosione spondale e il trasporto solido. Esiste un progetto esecutivo approvato, redatto dal Genio Civile nel 1994, per conto del comune di Caprese Michelangelo.	Non Segnalati	Progetto esecutivo approvato del Comune di Caprese Michelangelo.	Urgente	387
13	CR281	Fosso di Camaiano	Tevere a monte del Chiascio	Le Bozie	AR	A LE BOZIE	Il tratto è interessato da erosioni spondali. Inoltre esiste un progetto esecutivo approvato, redatto dal Genio Civile nel 1994, che prevede la realizzazione di soglie in massi e di scogliere.	Non Segnalati	Progetto esecutivo approvato del Comune di Caprese Michelangelo.	Manutenzione straordinaria	387
14	CR282	Fosso del Cerfone	Tevere a monte del Chiascio	Colle	AR	DA POD. IL CAPANNO A LA FORNACE	Le problematiche del tratto riguardano le erosioni spondali e la carenza di manutenzione. Esiste per il tratto in questione un progetto esecutivo approvato, redatto dal Genio Civile per conto del Comune di Caprese Michelangelo nel 1994.	Non Segnalati	Progetto esecutivo approvato del Comune di Caprese Michelangelo.	Manutenzione straordinaria	387
15	CR383	Fosso di Vagli	Tevere a monte del Chiascio	Mercatale	AR	DAI PRESSI DI ROCCA A PONTE DELLA S.P. 35	Il tratto presenta carenza di manutenzione per vegetazione in alveo; sono state segnalate esondazioni interessanti alcune abitazioni e campi coltivati.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione straordinaria	77
16	CR181	Fosso della Lavinata	Chiani e Paglia	Castell'Azzara	GR	DA STRADA COMUNALE A CONFLUENZA NEL SIELE	E' in atto una forte erosione di sponda che provoca instabilità dei versanti interessando il campo sportivo e il cimitero, dove sono già in atto lavori di stabilizzazione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Castell'Azzara.	Manutenzione straordinaria	181
17	CR297	Torrente Stridolone	Chiani e Paglia	Montaperto	GR	DA CAMMUCETO A C. GIOVAGNOLI	Le problematiche riguardano: l'erosione spondale, forte trasporto solido e le esondazioni in località Sordino. E' in corso di redazione un progetto esecutivo per circa 366 milioni per risistemazione idraulica del tratto.	Segnalati	Progetto esecutivo della Comunità Montana Colline del Fiora.	Manutenzione straordinaria	189

Regione TOSCANA; Province : AREZZO, GROSSETO, SIENA; 35 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
18	CR298	Fosso dei Roggi	Chiani e Paglia	Montevitozzo	GR	DA I ROGGI A MONTEVITOZZO	Le problematiche riguardano le erosioni che innescano piccoli movimenti franosi che interessano i versanti con possibili riflessi sulle abitazioni. L'ente richiedente ha eseguito uno studio di fattibilità.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana Colline del Fiora.	Urgente	155
19	CR299	Torrente Stridolone	Chiani e Paglia	Montorio	GR	DA LA DOGANA A CONFINE DI REGIONE	Le problematiche del tratto riguardano le esondazioni che interessano le campagne in località Pian di Vignoli.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Colline del Fiora.	Manutenzione straordinaria	266
20	CR398	Fosso Rigognano	Chiani e Paglia	Castell'Ottieri	GR	DA FAGGETA CAVONI A CASTELL'OTTIERI	Il tratto presenta problemi di erosione spondale e di fondo oltre a carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Perugia).	Manutenzione ordinaria	77
21	CR110	SN (Poggio alla Vecchia)	Chiani e Paglia	Poggio alla Vecchia	SI	DA FONTERUCOLA A PONTE SU STRADA STATALE 321	Vi è un degrado caratterizzato dall'abbassamento del fondo alveo e conseguente incisione al piede delle pendici innescante movimenti franosi con fluitazioni di accumuli in alveo. La pendice è in arretramento e in futuro potrebbe interessare un podere.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia.	Non urgente	122
22	CR111	Torrente Astrone	Chiani e Paglia	Chianciano Terme	SI	DA PODERE MORELLI A PONTE SU SS 478	Le forti pendenze dell'alveo determinano afflussi con bassi tempi di corrivazione e piene con elevata energia. L'alveo necessita di manutenzione sia per la presenza di vegetazione sia per il riempimento delle opere trasversali (briglie).	Segnalati per lo più nei campi	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia.	Manutenzione straordinaria	343

Regione TOSCANA; Province : AREZZO, GROSSETO, SIENA; 35 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
23	CR112	Fosso Pian di Sette	Chiani e Paglia	Camposervoli	SI	DA FELCETO A PONTE SU SS 321	E' necessaria la sistemazione del fosso dai problemi di abbassamento del fondo alveo e a difesa delle incisioni al piede delle pendici con conseguenti fluitazioni verso valle di materiale soprattutto a monte di Casale S. Rocco in sponda dx.	Non Segnalati	Progetto esecutivo approvato del Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia.	Non urgente	1033
24	CR283	Torrente Paglia	Chiani e Paglia	C. Puntone	SI	DA 200 m A MONTE DI CASA PUNTONE A 500 m A VALLE DI PONTE A RIGO	Il problema è l'esondazione che può interessare la zona industriale di Radicofani.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Amiata (Zona I 2).	Manutenzione straordinaria	3885
25	CR284	SN (Abbadia S.Salvatore)	Chiani e Paglia	Abbadia S.Salvatore	SI	DA CENTRO ABITATO A 1500 m A VALLE DEL CENTRO ABITATO	L'erosione al piede del versante ha innescato una frana che interessa il cimitero del paese di Abbadia S. Salvatore.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Amiata (Zona I 2).	Urgente	87
26	CR285	Torrente Senna	Chiani e Paglia	Piancastagnaio	SI	DA PODERE L' ELCETO A PODERE L' ELCETO	Il problema del torrente Senna nel tratto considerato è dovuto alla deviazione del corso d'acqua causata da massi precipitati dal versante destro. Ciò ha determinato una forte erosione sulla sponda opposta con l'innescamento di una frana.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Monte Amiata (Zona I 2).	Urgente	174
27	CR313	Torrente Rigo	Chiani e Paglia	Celle sul Rigo	SI	DA CONFLUENZA DEL FOSSO BARNABE' A BACCANELLO	Le problematiche riguardano: l'erosione, il trasporto solido, problemi che innescano piccoli smottamenti sulle sponde corso d' acqua e la carenza di manutenzione. Esiste uno studio di fattibilità.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana M. Cetona.	Non urgente	77

Regione TOSCANA; Province : AREZZO, GROSSETO, SIENA; 35 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
28	CR314	Fosso Grossano	Chiani e Paglia	Trevinano	SI	DA PODERE PRATELLA A PODERE LA TINA	Le problematiche sono di erosione e carenza di manutenzione. Inoltre l'ente ha segnalato piccoli movimenti franosi, in particolare uno che interessa la strada provinciale San Casciano-Trevinano. Esiste uno studio di fattibilità.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana M. Cetona.	Urgente	77
29	CR315	Fosso Armatello	Chiani e Paglia	S. Casciano dei Bagni	SI	DA POD. BACCHIANELLO A CAPANNA	L'area in cui ricade il tratto è di tipo calanchivo, le problematiche sono di erosione spondale e carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana M. Cetona.	Non urgente	77
30	CR316	Fosso Centoventi	Chiani e Paglia	Poggio alla Vecchia	SI	DA CUCULO I° A C. DEL SOLDATO	Le problematiche sono di erosione che determina la creazione di scarpate al sommo delle quali sono presenti abitazioni, mettendole in pericolo. Il tratto è stato più volte segnalato anche alla prefettura.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana M. Cetona.	Manutenzione straordinaria	202
31	CR317	SN (Fosso di Bargnano)	Chiani e Paglia	Cetona	SI	DA LA LIANA A LA FORNACE	Le problematiche del tratto in esame sono l'erosione spondale e la carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana M. Cetona.	Manutenzione straordinaria	523
32	CR318	Fosso Maltaiolo	Chiani e Paglia	Cetona	SI	DA ORIGINE A ABITATO DI CETONA	Le problematiche riguardano: l'erosione spondale e di fondo che innescano dei movimenti franosi. Inoltre vi è carenza di manutenzione.	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana M. Cetona.	Manutenzione straordinaria	77
33	CR319	SN (Sarteano)	Chiani e Paglia	Sarteano	SI	DA POGGIONE A CAGGIOLO II°	Il problema del tratto è l'erosione; già in passato è stata danneggiata la vecchia strada Sarteano-Cetona costringendo a costruirne una nuova.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana M. Cetona.	Manutenzione straordinaria	212

Regione TOSCANA; Province : AREZZO, GROSSETO, SIENA; 35 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
34	CR320	Fosso Marzio	Chiani e Paglia	Casciaioli	SI	DA POD. POGGIO BIANCO A POD. S. MARIANO	Le problematiche riguarda l'erosione spondale, che a detta dell' ente, è responsabile dei movimenti franosi che interessano il versante, minacciando la strada provinciale Sarteano - Chianciano Terme (zona turistica).	Non Segnalati	Studio di fattibilità della Comunità Montana M. Cetona.	Manutenzione straordinaria	1549
35	CR389	Torrente Paglia	Chiani e Paglia	C. Voltolino	SI	DA PONTE SS N. 2 A C. PUNTONE	Sussistono problemi di erosione di sponda e di fondo, con conseguente abbassamento dell'alveo e forte trasporto solido a valle; sono possibili eventi di esondazione che interesserebbero anche la zona industriale.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Radicofani.	Molto urgente	585
										L'importo totale tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro.	19.185

Regione: ABRUZZO; Provincia : L'AQUILA; 17 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
1	CL055	Fiume Ratto	Velino	VILLE DI FANO	AQ	DA LOCALITA' CORCIONE A LOCALITA' LONARO	E' segnalata la mancanza di manutenzione nel tratto in località Ville di Fano e nel tratto adiacente l'abitato di Lonaro. Manca l'arginatura nel tratto località Piedicolle Fano.	Segnalati in area agricola con interessamento di caseggiati sparsi.	Studio di fattibilità del Comune di Montereale	Manutenzione straordinaria	575
2	CL105	Fiume Turano	Salto e Turano	A VALLE DEL PONTE FF.SS.	AQ	DA PONTE FF.SS. A PONTE AUTOSTRADA	E' necessaria la risagomatura dell'alveo dal ponte FF.SS. Roma-Pescara al ponte dell'autostrada Roma-L'Aquila. Sussiste il pericolo di scalzamento dei ponti dell'autostrada e della ferrovia.	Segnalati in area agricola.	Progetto definitivo del Provv. OO PP per l'Abruzzo	Manutenzione straordinaria	1.033
3	CL106	Fiume Turano	Salto e Turano	CIMITERO COMUNALE	AQ	DA CIMITERO A PONTE SULLA TIBURTINA	Va effettuata la risagomatura dell'alveo nel alveo tratto dal cimitero comunale al ponte sulla S.S. tiburtina oltre ad opere di manutenzione.	Segnalati in area agricola con interessamento del cimitero e del depuratore in sponda sx	Progetto esecutivo del Provv. OO PP per l'Abruzzo	Manutenzione straordinaria	1.033
4	CL115	Fiume Imele	Salto e Turano	CORCUMELLO	AQ	DAL PONTE NUOVO A MONTE ZONA POZZALE	La mancanza di manutenzione in alveo determina il rischio di allagamento delle limitrofe aree agricole.	Segnalati in aree coltivate	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Valle Roveto.	Manutenzione straordinaria	77
5	CL116	Fosso Fioio	Salto e Turano	ROCCA DI BOTTE	AQ	DAL CONFINE COMUNE ORICOLA A CONFLUENZA CON VALLE BRUNETTA	La mancanza di arginatura in località il Casale determina la possibilità di esondazioni. è necessaria inoltre una risagomatura dell'alveo nella zona a monte del ponte.	Segnalati in area agricola e residenziale in località il Casale in dx	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Rocca di Botte.	Manutenzione straordinaria	96
6	CL117	Fosso Fioio	Salto e Turano	A MONTE CAMERATA NUOVA	AQ	A CIRCA 100m	Occorrono interventi di protezione per le zone in frana per erosione al piede.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Rocca di Botte.	Manutenzione straordinaria	377
7	CL118	Fiume Turano	Salto e Turano	S. VINCENZO	AQ	DA MONTE DELL'ABITATO DI CARSOLI A LOCALITA' S. VINCENZO	Occorre la risagomatura dell'alveo e il completamento di una difesa.	Segnalati in area agricola con case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Provv. OO PP per l'Abruzzo.	Non urgente	209

Regione: ABRUZZO; Provincia : L'AQUILA; 17 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
8	CL119	Fiume Imele	Salto e Turano	PIANI PALENTINI	AQ	DA SCURCOLA MARSICANA A CONFINE DEL COMUNE BORGOROSE	Occorre una manutenzione dell'alveo.	Segnalati in area agricola e nell'agglomerato urbano di Pedimaranò	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Magliano dei Marsi.	Manutenzione straordinaria	607
9	CL120	Fiume Imele	Salto e Turano	A VALLE DEL CENTRO URBANO	AQ	DA VALLE DI TAGLIACOZZO A PONTE S. SEBASTIANO	Occorre una manutenzione dell'alveo.	Segnalati in area agricola con case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Tagliacozzo.	Manutenzione straordinaria	573
10	CL130	Fosso Secco	Salto e Turano	PISCIARELLO	AQ	DA CONFINE COMUNE ROCCA DI BOTTE A CONFINE COMUNE CARSOLI	Occorre una manutenzione dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Oricola.	Manutenzione straordinaria	77
11	CL131	Fosso di Fonte Vecchia	Salto e Turano	FORTE VECCHIA	AQ	DA CENTRO ABITATO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA COMUNALE	E' necessaria una manutenzione dell'alveo ed eliminare il trasporto solido.	Segnalati ad interessare la strada comunale di Fonte Vecchia e case sparse	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Pereto.	Manutenzione straordinaria	77
12	CL145	Fiume Imele	Salto e Turano	PIANI PALENTINI	AQ	DA CONFINE COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSÌ A CONFINE COMUNE DI CAPISTRELLO	Occorre una manutenzione dell'alveo.	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Scurcola Marsicana.	Manutenzione straordinaria	77
13	CL146	Fiume Raffia	Salto e Turano	PIANI PALENTINI	AQ	DA CONFINE COMUNE DI CAPISTRELLO A PONTE SULLA PROVINCIALE PERCESE	Occorre una manutenzione dell'alveo.	Segnalati in area agricola e nell'abitato di Cese	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Avezzano.	Manutenzione straordinaria	77
14	CL147	Fiume Turano	Salto e Turano	CARSOLI	AQ	DA CENTRO ABITATO PER CIRCA 2 Km	La zona è a rischio perchè i continui accumuli detritici causano un innalzamento del letto con possibilità di esondazione. Occorre regolare il trasporto solido con opere a monte.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Carsoli.	Manutenzione straordinaria	77

Regione: ABRUZZO; Provincia : L'AQUILA; 17 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
15	CL149	Fiume Turano	Salto e Turano	PANTANO	AQ	DA PONTE AUTOSTRADA A CONFINE COMUNE COLLALTO SABINO	Occorre una manutenzione dell'alveo.	Segnalati in area agricola	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Carsoli.	Manutenzione straordinaria	77
16	CL243	Fosso di Tufo	Salto e Turano	VILLA	AQ	DA VILLA A PROVINCIALE TUFO BASSO	Sussiste il rischio di allagamento con problemi alla viabilità. Occorre una manutenzione e una riprofilatura dell'alveo.	Segnalati in sponda sx in corrispondenza della strada provinciale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
17	CL268	Fosso Maielama	Salto e Turano	CAMPO FRONTONE	AQ	DA MANDRUCCIE A CONFINE CON MAGLIANO DEI MARSÌ	Non si rileva nessun problema di rilievo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Raggruppamento LOTTI - RPA (Sede di Roma).	Manutenzione straordinaria	77
										L'importo totale tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro.	5.200

Regione : MARCHE; Provincia : MACERATA; 10 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
1	CR011	Torrente Ussita	Corno e Nera a monte del Velino	Fluminata	MC	DA CONFLUENZA FOSSO S. SIMONE A LOC. SASSO	Il torrente presenta un dissesto generalizzato (erosione al piede di muri e briglie) e carenza di manutenzione soprattutto nella parte a monte del capoluogo; inoltre, a causa delle captazioni, rimane spesso privo d'acqua.	Non Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Ussita.	Manutenzione straordinaria	1.549
2	CR015	Fosso di S. Simone	Corno e Nera a monte del Velino	Casali	MC	DA FONTE DELLA VETICA A CONFLUENZA NEL TORRENTE USSITA	Il fosso è soggetto ad accentuata erosione e forte trasporto solido a causa dell'elevata pendenza.	Non Segnalati	Studio di fattibilità del Comune di Ussita.	Non urgente	1.549
3	CR016	Torrente Ussita	Corno e Nera a monte del Velino	Visso	MC	DA CIRCA 300 M A MONTE DELL'ABITATO A CONFLUENZA NEL NERA	Il tratto necessita di manutenzione e restauro delle antiche difese longitudinali.	Non Segnalati (solo prima della costruzione dei muri il paese fu sommerso da una piena)	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera (Zona I).	Manutenzione straordinaria	127
4	CR017	Fiume NERA	Corno e Nera a monte del Velino	Castelsantangelo	MC	Da Sorgenti Nera a Castelsantangelo	Sussiste la necessità di manutenzione per evitare l'allagamento dell'abitato di Castelsantangelo.	Segnalati in aree a pascolo con case sparse e strada comunale	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera (Zona I).	Manutenzione ordinaria	77
5	CR018	Fiume Nera	Corno e Nera a monte del Velino	Visso	MC	DA CIMITERO DI VISSO A CONFLUENZA DELL'USSITA	Il corso d'acqua presenta piccoli fenomeni di erosione e scalzamento delle opere esistenti. Nel 1980 in occasione di una gara di canoa venne abbassato il fondo alveo con conseguenti erosioni e punti di rottura soprattutto in sponda dx.	Segnalati in terreni vicini all'abitato	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è la Comunità Montana Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera (Zona I).	Manutenzione straordinaria	144

Regione : MARCHE; Provincia : MACERATA; 10 INTERVENTI.

N.	Cod. tratto	Corso d'acqua	Sub.	Località	PR.	Tratto	Problematiche	Eventi di Esondazione	Livello di progettualità	Urgenza d'intervento	Importo (migliaia di Euro)
6	CR089	Fosso delle Rote	Corno e Nera a monte del Velino	Visso	MC	DA BORGO S. ANTONIO A CONFLUENZA NEL F. NERA	Il corso d' acqua, che ha notevole trasporto solido, necessita di manutenzione. Si osserva l'innalzamento dell'alveo.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Visso.	Manutenzione straordinaria	77
7	CR256	SN (Borgo S. Giovanni)	Corno e Nera a monte del Velino	Visso	MC	DA S. STEFANO A CONFLUENZA NEL VALLOPA	A causa del forte trasporto solido che innalza l'alveo e della irregolarità delle portate le esondazioni sono frequenti ed interessano il centro abitato di Borgo S. Giovanni. Inoltre vi sono vari punti di restringimento.	Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Visso.	Molto urgente	376
8	CR257	Fosso Il Vallone	Corno e Nera a monte del Velino	Casali	MC	DA FONTE SCENTELLE A CASALI	Sussistono problemi di forte erosione e trasporto solido a valle a causa dell'elevata pendenza del corso d'acqua e dei versanti.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ussita.	Non urgente	77
9	CR258	SN (Valle Stretta)	Corno e Nera a monte del Velino	Vallestretta	MC	DA LA ROCCA A VALLESTRETТА	Il fosso data l'elevata pendenza produce una notevole erosione.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ussita.	Non urgente	77
10	CR259	Fosso dello Sbalzo	Corno e Nera a monte del Velino	Vallestretta	MC	DA PIANI DI PAO A VALLESTRETТА	Il fosso presenta una forte erosione a causa dell'elevata pendenza.	Non Segnalati	Non sono stati redatti progetti. L'ente richiedente è il Comune di Ussita.	Manutenzione straordinaria	77
L'importo totale tiene conto delle cifre non visualizzate in quanto troncate alle migliaia di Euro.											4.133